

# AXA Auto

Orden de admisión  
(Válido por 7 días naturales)

No. de folio	SAUAJMS0801000000M086787F002
No. de siniestro	M086787F
Fecha de siniestro	12-08-2016
No. de póliza	110270112800
No. de inciso	1

Nombre(Asegurado y/o Tercero): GONZALEZ CAMPUZANO DIEGO

Marca: MAZDA

Tipo de vehículo: MAZDA3 SEDAN S T/A

Modelo: 2016

Placas : MWL4090

Color: GRIS

Serie: JM1BM1M37G1294976

Motor: PY20666962

Deducible: 16400.00

Areas Dañadas Salpicadera izquierda, Puerta Delantera (Preexistentes): izquierda, Estribo izquierdo

Areas Dañadas Faro izquierdo, Faro de niebla

(En el Siniestro): izquierdo, Salpicadera izquierda, Lodera

Delantera izquierda, Puerta Delantera

izquierda, Llanta Delantera

izquierda, Llanta Trasera izquierda, Rin

Delantero izquierdo, Rin Trasero

izquierdo, Suspensión Delantera

izquierda, Estribo izquierdo, Partes

Bajas, Volante, Tablero, Bolsa de Aire

Conductor, Bolsa de Aire pasajero, Llanta

Delantera derecha, Llanta Trasera

derecha, Rin Delantero derecho, Rin

Trasero derecho, Suspensión Delantera

derecha, Suspensión Trasera

derecha, Lodera Trasera derecha, Calavera

derecha, Fascia trasera, Tapa

Cajuela, Reflejantes traseros, Fascia

delantera con alma y

bracke, Parrilla, Cofre, Marco

Radiador, Daños Mecánicos a

consecuencia

*AWP-18/EE/  
RA/AUT/col  
DNE BUESA/CC*

Agencia o taller elegido por el asegurado y/o tercero: RESGUARDO VENTURA MXICO - SUR

Dirección: CALLE PORVENIR NO. 269, LOS OLIVOS  
Del: TLAHUAC

Teléfono: 58635628 /  
ricardo.hernandez@subastasventura.com

Correo Electrónico: ricardo.hernandez@subastasventura.com

Tipo de convenio: No aplica

Condicionado: No

Observaciones: Los daños preexistentes de puerta IZQ salp IZQ Y ESTRIBO fueron amparados en siniestro anterior

Declaro conocer y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V., por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, autorizo que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro.

Nombre y firma del asegurado y/o conductor

*Diego Gonzalez*

Nombre y firma del ajustador

VALLE DE MEXICO  
CARENCIA TECNICA DE AJUSTE

12 AGO 2016

NÚÑEZ BES ARTURO

AXA Seguros S.A. de C.V.

Tel. 01 800 900 12 92 www.axa.mx. Para más información llame o

Cotise el daño fuera de la carrocería el daño por el diente hacia el diente  
Salpicadero el diente espaldas laterales el diente puertos el diente  
Costa dos el diente estribos el diente hacia tracción el diente  
no tiene herramienta ni señales volante el diente calavera el diente  
bolsas de aire botas y zapatos del diente 376412 el diente

531-26167005  
311-26167005  
Recebo unidad con fotos me al inventorio se envia seguro



**reinvertando** los seguros

No. de siniestro: **10867877** No. de póliza: **110270112800/1** Fecha de siniestro: **12/08/2016**  
Información:  Asegurado  Tercero

Riesgo:  Colisión  Robo  DM  RC  RT

Nombre del conductor/asegurado/tercero: **Diego Gonzalez Campuzano**

Teléfono: **55 2009 568 15**

Datos del vehículo: Marca: **Mazda** Tipo: **3** Modelo: **2016** Placas: **MWL4090** VIN: **6129497K** Color: **GRIS**

Datos del vehículo

Exterior		Si	No	Observaciones	Interiores		Si	No	Observaciones
Faros		✓		1 si 1	Bocinas		✓		Agencia si 4
Faros extras		✓		1 si 1	Bocinas extra/Marca		X		NO
Parrilla		✓		1 si	Estereo/Marca/Carátula		✓		Agencia Agencia
Limpiadores		✓		3 si 3	Cenicero		X		NO
Emblemas		✓		si 3 + 1 = 4	Espejo retrovisor interior		✓		si 2 unidades
Molduras	<b>NO</b>	✓		no completo	Tapete de cajuela		✓		1 si
Espejos laterales		✓		2 si 2	Tapetes Hule y/o Alfombra		✓		4 Alfombra 4 Alfombra
Lunas laterales		✓			Motor		Si	No	Observaciones
Tapones y/o arillos de rueda		✓		4 Centros Rin	Computadora		✓		Si
Rines de aluminio/acero		✓		4 centros 4	Catalizador		✓		Si
Tapón de gasolina		✓		1 si	Motor limpiadores		✓		Si
Calaveras		✓		2 si 2 NO	Batería/Marca		✓		Si Agencia
Antena		✓		si 1 toldo	Bujías y cables		✓		si
Placas		✓		si 2 2	Caja de relevadores		✓		si
Spoiler		X		si	Caja de fusibles		✓		si
Llanta TI/Marca/Estado		✓		Dunlop 314	Bayoneta de aceite		✓		si
Llanta DD/Marca/Estado		✓		Dunlop 314	Bayoneta de dirección		X		si
Llanta DI/Marca/Estado		✓		Dunlop 314	Bayoneta de transmisión		NO		visible a/v
Llanta TD/Marca/Estado		✓		Dunlop 314	Bocinas de claxon		✓		si
Interiores				Varios		Si	No	Obse	
Señal de emergencia		X		NO	Kilometraje		✓		
Extintor		X		NO	Adaptación y/o equipo especial		X		
Llanta de refacción/ Tipo(normal/temporal)		✓		Donde Tercero	Llavero/Control		✓		
Tipo de gato		✓		si Mecánico	Gasolina		✓		
Bolsa de herramientas		NO		NO					
Llaves L o X		✓		L si "2"					

UNIDAD RECIBIDA

VOLANTE

FECHA HORA

11-8-16 Pico

Jalon Tiron Trastre  
Bulto de Seguridad en  
Consola.