

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE **174095**

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO **682340**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL **Rosenow Hernandez** ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA DD MM AA **17/03/2016** HORA **10:30** Nº. DE PÓLIZA **2692095/10** DESTINO **Percepción Adm. / C** NOMBRE

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) **Z.A. 67 SUR W 107 CI. Polanco Sur Tel 20 2492095** AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO

MARCA **GM** TIPO **CARRO** PUERTAS **2** MODELO (AÑO) **2014** NO. DE MOTOR

Nº. DE SERIE **2G1F91C3CE9137405** COLOR **Amarillo** PLACAS **MTC 3425** TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE **2492095** COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1.- ALTERNADOR	X			52.- CLAVON (FUNCIONANDO)	X			102.- MANIJAS EXTERIORES	X		
2.- BATERIA (MARCA)	X			53.- CODERAS	X			103.- MOLDURAS (Nº.)	X		
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	X			54.- COMPAC DISC (MARCA)	X			104.- PUERTA DELANTERA	X		Dañada
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	X			55.- CONSOLA	X			105.- PUERTA TRASERA	X		
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	X			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	X			106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	X		
6.- BÓBINA	X			57.- CONTROL CALEFACCIÓN	X			107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO	X		
7.- BOCINA CLAVÓN	X			58.- DEFROSTER	X			108.- SALPICADERA	X		Dañada
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	X			59.- ECUALIZADOR (MARCA)	X			109.- TAPONES RUEDAS (Nº.)	X		centro
9.- BOMBA DE AGUA	X			60.- ENCENDEDOR	X			110.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)	X		
10.- BOMBA DE GASOLINA	X			61.- ESPEJO RETROVISOR	X			PARTE FRONTAL			
11.- BANDAS DE MOTOR	X			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	X			111.- BISELES	X		
12.- BOSTER DE FRENOS	X			63.- LUZ INTERIOR	X			112.- BRAZOS DE LIMPIADORES	X		
13.- CABLES DE BUJÍAS	X			64.- LUZ STOP	X			113.- COFRE Daño	X		Dañada
14.- CAJA DE VELOCIDADES	X			65.- MANIJAS INTERIORES	X			114.- CUARTOS DE LUZ	X		
15.- CARBURADOR	X			66.- PALANCA DE VELOCIDADES	X			115.- DEFENSA DELANTERA	X		Dañada
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	X			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	X			116.- FAROS DE HALÓGENO	X		
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	X			68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)	X		ONIC	117.- FAROS DE NIEBLA	X		
18.- COMPUTADORA (VIAJE)	X			69.- RELOJ	X			118.- PARABRISAS	X		Dañada
19.- CORNETAS DE AIRE	X			70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	X			119.- PARRILLA	X		Dañada
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	X			71.- TABLERO	X			120.- PLUMAS LIMPIADORES	X		
21.- DIFERENCIAL	X			72.- TAPETES (NO.)	X			121.- PORTA PLACA	X		
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	X			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	X			122.- TOPES	X		
23.- DISTRIBUIDOR	X			74.- VESTIDURAS	X			PARTE TRASERA			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	X			75.- VENTANAS	X			123.- CALAVERAS	X		
25.- FILTRO DE AIRE	X			76.- VENTANAS	X			124.- CHAPA CAJUELA	X		
26.- FLECHA CARDAN	X			77.- VENTANAS	X			125.- DEFENSA TRASERA	X		
27.- GENERADOR	X			78.- VENTANAS	X			126.- LIMPIADORES	X		
28.- MARCHA	X			79.- VENTANAS	X			127.- MEDALLÓN	X		Dañada
29.- MOTOR (MONOBLOCK)	X			80.- GATO (T.M.)	X			128.- PORTA PLACA	X		
30.- MOTOR LIMPIADORES	X			81.- HORAS	X			129.- SISTEMA DE ESCAPE	X		
31.- MOTOR VENTILADOR	X			82.- HORAS	X			130.- TAPA CAJUELA	X		Dañada
32.- RADIADOR Si o No x	X			83.- HORAS	X			131.- TOPES	X		
33.- REGULADOR N/N	X			84.- SEÑALES DE CARRETERA	X			GENERAL			
34.- SEMEJES N/N	X			85.- ALETAS	X			132.- ANTENA	X		
35.- SISTEMA DE GAS	X			86.- COSTADOS	X			133.- CANASTILLA	X		
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	X			87.- ESPEJO EXTERIOR	X			134.- ESPOILERS (D) Y (I)	X		
37.- TANQUE DE GASOLINA N/N	X			88.- ESTRIBO	X			135.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº.)	X		
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	X			89.- MANIJAS EXTERIORES	X			136.- GUATA COFRE	X		
39.- TAPÓN RADIADOR	X			90.- MOLDURAS (NO.)	X			137.- PLACA (D) Y (I)	X		Dañada
40.- TURBO CARGADOR	X			91.- PUERTA DELANTERA	X			138.- RINES (MARCA)	X		
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	X			92.- PUERTA TRASERA	X			139.- TAPÓN GASOLINA	X		
INTERIOR											
42.- ALFOMBRA	X			93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	X			OTROS			
43.- ASIENTOS DELANTEROS	X			94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	X			141.- ALARMA	X		
44.- ASIENTOS TRASEROS	X			95.- SALPICADERA	X			142.- EXTINGUIDOR	X		
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº.)	X			96.- TAPONES RUEDAS (Nº.)	X			143.- LLAVERO	X		
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº.) Dañada	X			97.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)	X			144.- OBJETOS PERSONALES	X		
47.- BOTONES RADIO / ESTEREO	X			LADO IZQUIERDO				145.- OTROS PAPELES	X		
48.- CABECERAS	X			98.- ALETAS	X			146.- PLACA VIN.	X		
49.- CAJUELA DE GUANTES	X			99.- COSTADO	X			147.- LLANTAS	X		
50.- CENICEROS	X			100.- ESPEJO EXTERIOR	X			MARCA			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	X			101.- ESTRIBO	X			VIDA: DI <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			
								148.- OTROS			

subastasventura.com
CENTRO DE SUBASTAS
PUEBLA
UNIDAD RECIBIDA
VIGILANTE
Francisco Helt
FECHA **17/03/2016**

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO, DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA **273A174**
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE **J. C. ...**
NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE **...**



PEREGRINA

PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO, S.A. C.V.

AV. REFORMA No. 1308
CENTRO HISTORICO C.P. 7200
PUEBLA, PUE.

R.F.C. PAC090720AHA

67 SUR NO. 107 COL. REFORMA
C.P. 72160 PUEBLA, PUE.
TELS. 2 49 24 43, 2 49 26 70, 2 49 21 99



ORDEN DE SERVICIO

S00008937

JNº 8937

NOMBRE DEL CLIENTE: _____

DOMICILIO: HERNANDEZ MONTIEL ROSENDO
 CEL: EDO MEX EDO MEX E-mail:
 FACTURARTEL 7868088 E-MAIL.no@hotmail.com
 TEL ALTERNATIVO RADIO y TIPO OTRO
 DIRECCION HERNANDEZ MONTIEL ROSENDO
 CIUDAD EDO MEX EDO MEX RFC
 TEL. DOMICILIO XAXX010101000
 TEL. OFICINA


TIPO DE ORDEN _____

ORDEN DE SERVICIO RELACIONADA _____

PUEBLA, PUE. A:
 DIA MES AÑO
 FECHA: 23/02/2016
 HORA DE RECEPCION
 9:02 am

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: DE 8:30 A 18:00 HRS.

OBSERVACIONES:
QUALITAS (PPT)



ASESOR: _____

SERIE		KILOMETRAJE	COLOR	CONO
MODELO	AÑO	PLACAS	FECHA DE VENTA	NUM. COLOR
2G1F91E36E9	2014	4562	AMARILLO	4 MORADO

INVENTARIO:		LIMPIADORES	TAPETES	GATO	CABLES	TAPONES
NIVEL GASOLINA	ENCENDEDOR	VEST. ROTA	ANTENA	HERRAMIENTA	ESPEJOS	CRIST. ROTOS
	RADIO			LLANTA REFAC.	PINTURA RAYADA	GOLPES CARR.

APLICA BOLETÍN Y/O CAMPAÑA
FECHA Y HORA PROMESA: 26/03/2016 17:00

ORDEN DE REPARACIÓN		1.00
REPARAR SEGUN VOLANTE (PPT)	DESCRIPCION	IMPORTE
SUBTOTAL \$		1.16

Completo

FOLIO 3737067

Nº. DE REPORTE 179095 Nº. DE SINIESTRO FOLIO ELECTRÓNICO

ASEGURADO TERCERO PERÍODO DE GRACIA SI NO FECHA 22/02/16 HORA 00:00 Nº. DE PÓLIZA OOREG 2635 Nº. DE ENDOSO 01 Nº. DE INCISO 01

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE ROSENDO HERNANDEZ MEDINA E-MAIL TELÉFONO 5554069219

RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO RESPONSABLE 18059 PEREGRINA AUT. DEL GOLFO TELÉFONO 2492620

DOMICILIO COBERTURA C7 SUR W 107 Col REPEROMA DM.

MARCA TIPO MODELO (AÑO) Nº. DE MOTOR G M CAMARO 2014 H 23 CALERA


Nº. DE SERIE PLACAS TRANSMISIÓN 391F91E3GE9187405 Mroanillo MRE 5425 AUTOMÁTICA MANUAL

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE NO SI TIPO Fijo % ADM DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE

SUMA ASEGURADA PORCENTAJE DED. CANTIDAD \$ 15950 SIPAC CADE CODE \$ 319000 5% * (PARA USO EXCLUSIVO DE JURÍDICO) MARCAR EN CASO DE APLICAR


ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

- | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1.- Fuen Pelarta | 8.- Selm. 12q | 19.- Balsa | 22.- Balsa nueva |
| 2.- Puente | 9.- Puente 12q | 16.- Parabrisa | 23.- Bols-Air. E |
| 3.- Fuen 12q | 10.- Costad. 12q | 17.- Cofre | |
| 4.- Far. Del | 11.- Espejo 12q | 18.- Balp. Del | |
| 5.- Faro Puente 12q | 12.- Tapa Ciguel | 19.- Puente Del | |
| 6.- Puente Reducido | 13.- Fuen Yros | 20.- Espejo Del | |
| 7.- Reducido | 14.- Medallas | 21.- Costad. D. | |

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA, DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUICRENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER INDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO, PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

21471 J-Carlos Ortiz Cortez
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR

Victor Rosendo Hernandez Medina
NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO TERCERO



Ubicación de unidad

FECHA

16/03/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

NIU: 000015954820
SINISESTRO: 156550/16-DM
VIN: 3G1F91E36E9187405
MOTOR: S/N
TIPO: AUTOS
MARCA: CHEVROLET

MODELO: CAMARO
VERSIÓN: 2PTAS LT PAQ A
AÑO: 2014
COLOR: SIN ASIGNAR
PLACAS: MR5425

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO
ESTADO: PUEBLA
POBLACIÓN: PUEBLA
COLONIA: CENTRO
CALLE: AVENIDA REFORMA #1308
NÚM. EXTERIOR: -
NÚM. INTERIOR: -
CÓDIGO POSTAL: 72000
CONTACTO: 18058 - PEREGRINA
TELÉFONO: (222) 3090164
CORREO: norberto.chaho@autorestring.com.mx
REFERENCIA: 04160178095

DESTINO

PAÍS: MÉXICO
ESTADO: PUEBLA
POBLACIÓN: PUEBLA
COLONIA: SAN MATEO CUANALÁ
CALLE: CARRETERA FEDERAL MÉXICO-
NÚM. EXTERIOR: KM. 96
NÚM. INTERIOR:
CÓDIGO POSTAL: 72640
CONTACTO: null
TELÉFONO: null
CORREO: null
REFERENCIA: null

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBÍ

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA	
PLACA DE GRÚA	FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.