

Costo Comueno

HDI Seguros

Vale de Grúa e Inventario

No. de Siniestro 104121 No. de Póliza 122/1522 Cert. 1 Fecha de Elaboración 30/06/2016 Año 136398

Nombre del Asegurado: Juan Manuel Romera Morán Nombre del Tercero:

Descripción del Vehículo Dañado (Un Formato por Vehículo Involucrado)

Table with columns: Marca y Tipo de Vehículo (Seat Leon), Modelo (2014), Color (Gris), No. de Placas (MRL3413), No. de Serie (VSSE65 F4ER000236)

El Vehículo Descrito debe ser Presentado en

Agencia y/o Taller de Apoyo: Granja R Formo Dirección Completa: Acaza Actopan, Cuautitlan, 30 Teléfono: (1) 5870026

Datos del Prestador de Servicio

Nombre del Proveedor de Grúas: Empresa Redie Domicilio Completo: Cuautitlan, Prolongación Morelos s/o. Barrio San José Cuautitlan, Teléfono: (1) 5870026

Descripción Genérica de Partes Externas

Table with columns: Delantera Frontal, Costados, Derecho B/M, Izquierdo B/M, Trasera, Si, No. Rows include: Parabrisas, Limpiaadores, Antena, Defensa, Moldura, Parrilla, Porta Placa, Faros, Emblema, Cofre, Defensa, Cristales Puertas, Puertas, Espejo Lateral, Molduras, Llantas, Tapones Llantas, Tapón Gasolina, Loderas, Chapas y Manijas, Medallón, Micas Calaveras, Defensa, Emblemas, Chapa Cajuela, Molduras, Herramienta, Gato, Llanta Refacc, Porta Placa, Limpiador, Extintor, Alfombra.

Descripción Genérica de Partes Internas

Table with columns: Accesorios Interiores, Motor, Si, No. Rows include: Llaves, Autoestéreo, Espejo Retrovisor, Vicerias, Juego Tapetes, Bocinas, Acumulador, Tapón de Agua, Tapón de Aceite, Alternador, Bayonetas, Compresor de A/C, Computadoras, Otros.

Nota Importante: La elaboración de este formato deberá llenarse en presencia del propietario o responsable del vehículo descrito anteriormente. Ambas partes manifiestan estar de acuerdo en todas y cada una de las partes e indicaciones señaladas, manifestando expresamente su conformidad. Lo anterior autoriza a la Compañía a continuar el trámite en la atención del accidente ocurrido.

Nombre y firma del Operador de Grúa: ALEJANDRO GUILLERMO SOTO
Nombre y firma del Asegurado o Tercero: Juan Manuel Romera Morán
Nombre y firma del Ajustador: Luis Mayers

Mexico Norte
UNIDAD RECIBIDA
Cristal Inyectado

Adjuntar este volante a la factura de servicio para facilitar el trámite de pago

El seguro unidad contiene Inventario con fallones mencionados y sin otros personeros

VOLANTE DE ADMISIÓN INTERNO



FOLIO
FECHA

16/08/16

INGRESO DE UNIDAD

COMPAÑÍA

HDI, Seguros

SINIESTRO

20160000107120

DIFERENCIAS CON EL INVENTARIO DEL CLIENTE

Solo en tapon, sin parabrisas, quema coecos con daño, puertas lado izquierdo con daño, ceja con daño, salpicaderas con daño, calaveras con daño, toldo con daño, espacio exterior lado derecho e izquierdo con daño, faja trasera con daño, sin plumas Limpiavidrios.

ENTREGA


Alfredo Cabrera Viqueiras
NOMBRE Y FIRMA PROVEEDOR DE GRÚA

RECIBE


Urrut Zamora, Centrol
NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DE VIGILANCIA

NUMERO DE INVENTARIO UNICO (NIU)