

SEGUROS



INVENTARIO DEL VEHÍCULO

FECHA EMISIÓN		FECHA SINIESTRO		RIESGO	
13/07/2016		11/07/2016		Responsabilidad Civil	
RAMO	SUBRAMO	OFICINA	PÓLIZA	INCISO	MONEDA
70	06	084	72109	1	
NOMBRE DEL AFECTADO			E-MAIL		TELÉFONO
Diega Elizabeth Ballinas Suarez			gruascaba@hotmail.com		9616045697
MARCA Y TIPO			MODELO	COLOR	PLACAS
CHRYSLER, RAM 4000 CHASIS CABINA 5.7L			2012	BLANCO	488DW6
SERIE			MOTOR	TIPO DE AFECTADO	
3C7WDAHT7CG161693			HechoenMéxico		
PÓLIZA	T. CIRCULACION	KILOMETRAJE	LLAVES	PUERTAS	NO. AFECTADO
No	No	0	Sí	2	2

(S=Sí, N=No, D= Con daño)

SECCIÓN MECÁNICA									
	S/N/D		S/N/D		S/N/D		S/N/D		S/N/D
1. Aire Acondicionado	S	2. Alternador	S	3. Bandas de motor	S	4. Bayonetas	S	5. Compresora A/C	S
6. Computadora	S	7. Depósito de Limpiadores	S	8. Distribuidor	S	9. Motor Ventilador	S	10. Radiador	D
11. Condensador	D	12. Tanque de gas	N	13. Tapón de aceite motor	S	14. Tapón radiador	S		
SECCIÓN INTERIOR									
15. Alfombra	S	16. Asientos delanteros	S	17. Asientos traseros	N	18. Bocinas radio	Otr	19. Borneros de puerta	S
20. Botones de radio o estéreo	N	21. Cabeceos	S	22. Guantero	S	23. Ceniceros	S	24. Cinturones de seguridad	S
25. Cocheras	S	26. Consola	S	27. Control A/C	S	28. Molduras de estribo	S	29. Control eléctrico	S
30. Defroster	S	31. Encendedor	N	32. Espejo retrovisor	S	33. Extinguidor	S	34. Luz Interior	S
35. Manijas interiores	S	36. Perilla pelanca	S	37. Palanca de velocidades	S	38. Reloj	N	39. Tablero	S
40. Tapetes	S	41. Viseras	S	42. Volante	Ori	43. Cable corriente	N	44. Cartón cajuela	N
45. Gato	N	46. Herramientas	S	47. Llave de rueda	S	48. Señales de carretera	S	49. Tapete cubra llanta	N
LADO DERECHO									
50. Aletas	N	51. Alzavila	N	52. Cristal puerta delantera	S	53. Cristal puerta trasera	N	54. Emblemas	S
55. Espejos exteriores	S	56. Manijas exteriores	S	57. Molduras	S	58. Puerta delantera	S	59. Puerta Trasera	N
60. Reflejante lateral delantero	S	61. Reflejante lateral trasero	S	62. Salpicadero	S	63. Tapones de rueda	N	64. Llanta delantera derecha	50%
65. Llanta trasera derecha	50%	66. Rin delantera derecha	S	67. Rin trasera derecha	S	68. Estribo	S		
LADO IZQUIERDO									
69. Aletas	N	70. Alzavila	N	71. Cristal puerta delantera	D	72. Cristal puerta trasera	N	73. Emblemas	S
74. Espejos exteriores	S	75. Manijas exteriores	S	76. Molduras	S	77. Puerta delantera	D	78. Puerta trasera	N
79. Reflejante lateral delantero	S	80. Reflejante lateral trasero	S	81. Salpicadero	D	82. Tapones de rueda	N	83. Llanta delantera derecha	50%
84. Llanta trasera derecha	50%	85. Rin delantera derecha	S	86. Rin trasera derecha	S	87. Estribo	D		
DELANTERO									
88. Bisel	S	89. Brazos limpiadores	S	90. Coife	D	91. Cuartos de luz	D	92. Defensa delantera	D
93. Emblemas	S	94. Faja delantera	D	95. Faros	D	96. Faros de niebla	D	97. Molduras	D
98. Parabrisas	D	99. Parrilla	D	100. Plumas limpiadores	S	101. Porta placa	N	102. Spoiler	N
TRASERA									
103. Calaveras	S	104. Defensa trasera	S	105. Emblema cajuela	N	106. Faja trasera	N	107. Lámpara stop	N
108. Limpiadores	N	109. Medallón	S	110. Porta placa	N	111. Sistema de escape	S	112. Spoiler	N
113. Teja cajuela	S	114. Emblemas	N	115. Alerón	N				
SECCIÓN GENERAL									
116. Alarma	S	117. Barra cardán	S	118. Cabina	S	119. Caja bañó	S	120. Caja de transmisión	S
121. Computadora	S	122. Consolillo	N	123. Flechas Diferencial	S	124. Spoilers	N	125. Tapón de gasolina	S
126. Toldo	S	127. Quemacables	N	128. Antena toldo	N	129. Tumbaburros	S	130. Llanta de relleno	50%
MARCA ESTÉREO		MARCA BATERÍA		EQUIPO DE ESTÉREO		ESTADO DE LAS VESTIDURAS			
No disponible		No disponible		CD		Normales			
AJUSTADOR		ASEGURADO, TERCERO O REPRESENTANTE			OPERADOR DE LA GRÚA		PERSONA QUE RECIBE (TALLER)		
 Nombre y Firma		Mauricio Perez Gomez Nombre y Firma			ND Nombre y Firma		Nombre y Firma		

Seguros Banorte, S.A. de C.V. Hidalgo No. 250 Pte. Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León R.F.C. SBG971124PL2

ENTREGUE UNIDAD
EN ESTADO FÍSICO QUE



RECIBI UNIDAD EN EL
ESTADO FÍSICO QUE