

SEGUROS



INVENTARIO DEL VEHÍCULO


FECHA EMISION 13/07/2016		FECHA SINIESTRO 11/07/2016		RIESGO Responsabilidad Civil			
RAMO 70	SUBRAMO 06	OFICINA 084	POLIZA 72109	INCISO 1	MONEDA	SINIESTRO Año 2016 Oficina 022 Sinistro 1032	NO. FOLIO 508D5453CF
NOMBRE DEL AFECTADO Diega Elizabeth Ballinas Suarez				E-MAIL gruascaba@hotmail.com		TELÉFONO 9616045697	
MARCA Y TIPO CHRYSLER, RAM 4000 CHASIS CABINA 5.7L			MODELO 2012	COLOR BLANCO		PLACAS 488DW6	
SERIE 3C7WDAHT7CG161693			MOTOR HechoenMéxico		TIPO DE AFECTADO		
POLIZA No	T. CIRCULACIÓN No	KILOMETRAJE 0	LLAVES SI	PUERTAS 2	NO. AFECTADO 2		

(S=SI, N=No, D= Con daño)

SECCIÓN MECÁNICA										
S/D		S/D		S/D		S/D		S/D		S/D
1. Aire Acondicionado	S	2. Alternador	S	3. Bandas de motor	S	4. Bayonetas	S	5. Compresora AAC	S	
6. Computadora	S	7. Depósito de Limpiadores	S	8. Distribuidor	S	9. Motor Ventilador	S	10. Radador	D	
11. Condensador	D	12. Tanque de gas	N	13. Tapón de aceite motor	S	14. Tapón radiador	S			
SECCION INTERIOR										
15. Alfombra	S	16. Asientos delanteros	S	17. Asientos traseros	N	18. Bocinas radio	Otr	19. Botones de puerta	S	
20. Botones de radio o estéreo	N	21. Cabeceras	S	22. Guantero	S	23. Ceniceros	S	24. Cinturones de seguridad	S	
25. Cocheras	S	26. Consola	S	27. Control A/C	S	28. Molduras de estribo	S	29. Control eléctrico	S	
30. Defroster	S	31. Encendedor	N	32. Espejo retrovisor	S	33. Extinguidor	S	34. Luz Interior	S	
35. Manijas interiores	S	36. Perilla pelanca	S	37. Palanca de velocidades	S	38. Reloj	N	39. Tablero	S	
40. Tapetes	S	41. Viseras	S	42. Volante	Ori	43. Cables corriente	N	44. Cartón cojuela	N	
45. Cielo	N	46. Herramientas	S	47. Llave de rueda	S	48. Señales de carretera	S	49. Tapete cubre llanta	N	
LADO DERECHO										
50. Aletas	N	51. Alena	N	52. Cristal puerta delantera	S	53. Cristal puerta trasera	N	54. Emblemas	S	
55. Espejos exteriores	S	56. Manijas exteriores	S	57. Molduras	S	58. Puerta delantera	S	59. Puerta Trasera	N	
60. Reflejo lateral delantero	S	61. Reflejo lateral trasero	S	62. Salpicadero	S	63. Tapones de rueda	N	64. Llanta delantera derecha	50%	
65. Llanta trasera derecha	50%	66. Rín delantera derecha	S	67. Rín trasera derecha	S	68. Estribo	S			
LADO IZQUIERDO										
69. Aletas	N	70. Alena	N	71. Cristal puerta delantera	D	72. Cristal puerta trasera	N	73. Emblemas	S	
74. Espejos exteriores	S	75. Manijas exteriores	S	76. Molduras	S	77. Puerta delantera	D	78. Puerta trasera	N	
79. Reflejo lateral delantero	S	80. Reflejo lateral trasero	S	81. Salpicadera	D	82. Tapones de rueda	N	83. Llanta delantera derecha	50%	
84. Llanta trasera derecha	50%	85. Rín delantera derecha	S	86. Rín trasera derecha	S	87. Estribo	D			
DELANTERO										
88. Bisel	S	89. Brazos limpiadores	S	90. Cofo	D	91. Cuartos de luz	D	92. Defensa delantera	D	
93. Emblemas	S	94. Facia delantera	D	95. Faros	D	96. Faros de niebla	D	97. Molduras	D	
98. Parabrisas	D	99. Parrilla	D	100. Plumas limpiadores	S	101. Porta placa	N	102. Spoiler	N	
TRASERA										
103. Calaveras	S	104. Defensa trasera	S	105. Emblema cojuela	N	106. Facia trasera	N	107. Lámpara stop	N	
108. Limpiadores	N	109. Medallón	S	110. Porta placa	N	111. Sistema de escape	S	112. Spoiler	N	
113. Tape cojuela	S	114. Emblemas	N	115. Alerón	N					
SECCIÓN GENERAL										
116. Alarma	S	117. Bata carden	S	118. Cabina	S	119. Caja beta	S	120. Caja de transmisión	S	
121. Computadora	S	122. Cerrillo	N	123. Fichas Diferencial	S	124. Spoiler	N	125. Tapón de gasolina	S	
126. Toldo	S	127. Guarnición	N	128. Antena toldo	N	129. Tumbaburo	S	130. Llanta de repleción	50%	
MARCA ESTEREO No disponible		MARCA BATERIA No disponible		EQUIPO DE ESTEREO CD		ESTADO DE LAS VESTIDURAS Normales				
AJUSTADOR		ASEGURADO, TERCERO O REPRESENTANTE			OPERADOR DE LA GRÚA		PERSONA QUE RECIBE (TALLER)			
					ND					
Nombre y Firma		Nombre y Firma			Nombre y Firma		Nombre y Firma			

Seguros Banorte, S.A. de C.V. Hidalgo No. 250 Pta. Col. Centro C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León R.F.C. SBG971124PL2

ENTREGUE UNIDAD
EN ESTADO FISICO QUE
SE ENCONTRA.



RECIBI UNIDAD EN EL
ESTADO FISICO QUE
SE ENCONTRA