

# Costo de Adquisición



No. de siniestro	Fecha de Siniestro	Fecha de elaboración	Folio
21330906	21/11/2016	05/12/2016	2016174718
Asegurado/Propietario	No. Póliza	Inciso	<input checked="" type="radio"/> Asegurado <input type="radio"/> Tercero
LAURA CECILIA HINOJOSA CORREA	1000203943	1	

<b>Datos del vehículo</b>			
Marca	Tipo	Modelo	Color
FORD	FIGO	2016	PLATA
Tipo de equipamiento	No. de serie	Procedencia	Transmisión
<input type="checkbox"/> Austero <input checked="" type="checkbox"/> Típico <input type="checkbox"/> Equipado	MAJFP1MD2GA115606	<input checked="" type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Importado	<input type="checkbox"/> Estándar <input checked="" type="checkbox"/> Automático

<b>Valuación de daños</b>			
Fecha de ingreso al taller	Taller	Tipo de pérdida	Fecha de valuación
23/11/2016	FORD CAVSA	<input type="checkbox"/> Técnica <input type="checkbox"/> Robo <input checked="" type="checkbox"/> Colisión	05/12/2016
Valor comercial	Mes de referencia	Valor de Compra	Condición de resguardo
<input checked="" type="checkbox"/> Guía EBC <input type="checkbox"/> Guía Autométrica	JUNIO	\$185,800	VENTURA
Descripción general del daño			Tipo de Resi.
DAÑO MATERIAL			<input type="checkbox"/> Chatarra
			<input checked="" type="checkbox"/> Unidad
			<input type="checkbox"/> No Comercial
MAJFP1MD2GA115606			

Sistema	Monto de Daños	Observaciones de los daños por sistema
Chasis	\$ -	<b>VALOR COMERCIAL</b>
Carrocería	\$ 127,283	
Motor	\$ 83,696	
Transmisión	\$ -	
Suspensión	\$ -	
Dirección	\$ -	
Freno	\$ -	
Electronica	\$ -	
Interiores	\$ 36,471	
<b>Total</b>	<b>\$ 247,449</b>	

Costo de Adquisición  
**\$63,474**

*[Firma]*  
ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.  
Verónica Velázquez Cervantes  
**VALUADOR**

Elaboró nombre y firma      Nombre y firma del Valuador      Vo. Bo. Del Coordinador y/o Gerente      Sello recibido

# determinacion de pérdida total

2016174718



N° Siniestro 21330906	Fecha de Siniestro 21/11/2016	Fecha de Ingreso Taller 23/11/2016	Fecha Valuación 30/11/2016	Fecha Elaboración 05/12/2016
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

N° Póliza 1000203943	Item 1	Propietario/Conductor LAURA CECILIA HINOJOSA CORREA	Asegurado Tercero <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------	-----------	--	---

Marca FORD	Tipo FIGO	Año 2016	Color PLATA	Placas JMY3265
---------------	--------------	-------------	----------------	-------------------

Austero <input type="checkbox"/>	Standard <input checked="" type="checkbox"/>	Nacional <input checked="" type="checkbox"/>	Importado <input type="checkbox"/>	Tipo de Pérdida
Típico <input checked="" type="checkbox"/>	Automatico <input type="checkbox"/>			Técnica <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> Colisión <input checked="" type="checkbox"/>
Equipado <input type="checkbox"/>				

VALUACION DE DAÑOS	
Mano de Obra:	\$ 22,925.04
Refacciones:	\$ 224,524.08
Sub-Total:	\$ 247,449.12
Faltantes:	\$
Demeritos:	\$
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 247,449.12</b>

Guía EBC <input checked="" type="checkbox"/>	Guía Autométrica <input type="checkbox"/>
Mes de referencia	JUNIO
Valor de la Unidad \$	185,800.00

CALCAS DE IDENTIDAD

**MAJFP1MD2GA115606**

Deducible \$ 9280	Porcentaje de Daños 133%	Folio Inventario	Fecha Recep. Capturista	Valor de restos \$ 63,474.39
-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------------------

Taller donde se determina FORD CAVSA	Corralon de resguardo VENTURA	Fecha registro en S Z
---	----------------------------------	-----------------------

DOCUMENTACION ENTREGADA	SI	NO
Orden de Admisión Original	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta de Incoasteabilidad	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Valuación (Valuadala)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inventario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vale de Grúa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Descripción del Daño

DAÑO MATERIAL

---



---



---

Observaciones

VALOR COMERCIAL

*Verónica Velázquez Cervantes*  
**ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.**  
 Verónica Velázquez Cervantes  
**VALUADOR**

FECHA

EJECUTIVO DE SERVICIO  
 FIRMA Y SELLO RECIBIDO