DATOS DEL SINIESTRO

DATOS DEL VEHICULO

No.	De	Siniestr

ro: QA19A000281

Marca:

GM

Bien Sec

0

Tipo:

SPARK

Póliza:

MF37128493

Modelo:

2017 MA6CB6AD2HT024239

Referencia Bancaria de Salvamento

QA19A000281S005

Serie:

ENTREGA Volante original de Valuación Valuación Mitchel Si Si Presupuesto deTaller o Agencia Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.) Si Copia Factura de Origen Fotografías del vehículo (En sistema) No Formato Múltiple para ajustes de Reserva No Asignacion de Auto Relevo No Consulta SAP Si REPUVE (reporte de robo) No Folio Ventura NIU Fecha de Traslado 24/01/2018 Ubicación VENTURA

Observaciones del valuador:

Folio: A0000433049117

NIU: 000035330529

RECIBI

No

Si N/A

CUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total

Carta para baja de placas

Placas del vehículo

Formato de identificación del Cliente (PLD)

Carta de retiro de placas

Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

Observaciones del cliente:

		RES	JMEN EUset	TIVO		
Fecha de entrega de valuación	24/01/2019		Fecha de Sin:	05/01/2019	Días:	
Valor comercial, Valor factura o SA	152,100.00	SBA	Mes		Dius.	19
Perdida total técnica				Michell MO		
% de daños	83%			Refacciones		15,558.90
Valor Restos				Total de daños		126,188.24
% Valor Restos				Monto Apertura de Reserv	·a[25,100.24
de Entrega Documentos				04.11)	
4			Nombre, firmer	y sello de Supervisor	SI Cont	mil & A gray
Miguel Angel Guerrero Sa VALUACIÓN SINIESTR	alazar 08		Nombre, firma	y sello de Administrativa de	Perdida totaliN	Monroy Soto ESTROS