

FECHA EMISIÓN 08/05/2021		FECHA SINIESTRO 02/04/2021		RIESGO Daños Materiales	
RAMO 0090	SUBRAMO 9106	OFICINA 6EF	PÓLIZA 1002520	INCISO 1	MONEDA NAC
				Año 2021	NO. SINIESTRO Oficina 012 Consecutivo 100311
NOMBRE DEL AFECTADO Juan Carlos Solís Palma		E-MAIL		TELÉFONO	
MARCA Y TIPO General Motors Spark		MODELO 2016		COLOR B/ Rojo	PLACAS
SÉRIE MAGCB6AD76T090886		MOTOR		TIPO DE AFECTADO Asegurado	
PÓLIZA 1002520	T. CIRCULACIÓN	KILOMETRAJE	LLAVES 0	PUERTAS 5	NO. AFECTADO 1

(S=Si, N=No, D= Con daño)

SECCIÓN MECÁNICA											
S/N/D		S/N/D		S/N/D		S/N/D		S/N/D			
1.	Aire Acondicionado	D	2.	Alternador	D	3.	Bandas de motor	D	4.	Bayonetas	D
6.	Computadora	D	7.	Depósito de Limpiadores	D	8.	Distribuidor	D	9.	Motor Ventilador	D
11.	Condensador	D	12.	Tanque de gas	D	13.	Tapón de aceite motor	D	14.	Tapón radiador	D
SECCIÓN INTERIOR											
15.	Alfombra	N	16.	Asientos delanteros	D	17.	Asientos traseros	D	18.	Bocinas radio	N
20.	Botones de radio o estéreo	N	21.	Cabeceras	D	22.	Guantera	N	23.	Ceniceros	N
25.	Coderas	D	26.	Consola	D	27.	Control A/C	N	28.	Molduras de estribo	N
30.	Defroster	D	31.	Encendedor	N	32.	Espejo retrovisor	N	33.	Extintidor	N
35.	Manijas interiores	D	36.	Perilla palanca	D	37.	Palanca de velocidades	D	38.	Reloj	N
40.	Tapetes	N	41.	Viseras	N	42.	Volante	D	43.	Cables corriente	N
45.	Gato	N	46.	Herramientas	N	47.	Llave de rueda	N	48.	Señales de carretera	N
49.	Tapete cubre llanta	N									
LADO DERECHO											
50.	Aletas	N	51.	Atena	N	52.	Cristal puerta delantera	N	53.	Cristal puerta trasera	N
55.	Espejos exteriores	N	56.	Manijas exteriores	N	57.	Molduras	N	58.	Puerta delantera	D
60.	Reflejeante lateral delantero	N	61.	Reflejeante lateral trasero	N	62.	Salpicadera	D	63.	Tapones de rueda	N
65.	Llanta trasera derecha	D	66.	Rin delantera derecha	D	67.	Rin trasera derecha	D	68.	Estribo	D
LADO IZQUIERDO											
69.	Aletas	N	70.	Atena	N	71.	Cristal puerta delantera	N	72.	Cristal puerta trasera	N
74.	Espejos exteriores	D	75.	Manijas exteriores	N	76.	Molduras	N	77.	Puerta delantera	D
79.	Reflejeante lateral delantero	N	80.	Reflejeante lateral trasero	N	81.	Salpicadera	D	82.	Tapones de rueda	N
84.	Llanta trasera derecha	D	85.	Rin delantera derecha	D	86.	Rin trasera derecha	D	87.	Estribo	D
DELANTERO											
88.	Bisel	N	89.	Brazos limpiadores	N	90.	Cofre	D	91.	Cuartos de luz	N
93.	Emblemas	N	94.	Facia delantera	N	95.	Faros	N	96.	Faros de niebla	N
98.	Parabrisas	N	99.	Parrilla	N	100.	Plumas limpiadores	D	101.	Porta placa	N
102.	Spoiler	N									
TRASERA											
103.	Calaveras	N	104.	Defensa trasera	N	105.	Emblema cajuela	N	106.	Facia trasera	D
108.	Limpiadores	N	109.	Medallón	N	110.	Porta placa	N	111.	Sistema de escape	D
113.	Tapa cajuela	D	114.	Emblemas	N	115.	Alerón	N	116.	Lámpara stop	N
117.	Spoiler	N									
SECCIÓN GENERAL											
116.	Alarma	N	117.	Barra cardán	N	118.	Cabina	N	119.	Caja batea	N
121.	Computadora	No	122.	Canastilla	N	123.	Flechas Diferencial	N	124.	Spoilers	N
126.	Toldo	D	127.	Quemacocos	N	128.	Antena toldo	N	129.	Tumbaburros	N
130.	Llanta de refacción	N									

BANORTE SEGUROS		MARCA BATERÍA		EQUIPO DE ESTÉREO		ESTADOS DE VENTAS	
AJUSTADOR EDGAR CAMACHO ALVARADO AJUSTADOR DE SINIESTROS COATZACOALCOS, VERACRUZ		ASEGURADO, TERCERO O REPRESENTANTE		OPERADOR DE LA GRÚA		PERSONA QUE ESCRIBE (TALLER)	
Nombre y Firma		Nombre y Firma		Nombre y Firma		Nombre y Firma	

Entregado a Unidad de Asegurados de daños materiales  
 Juan Carlos Solís Palma  
 Grupos Estéres 932 A.H.T. los 4 adaptadores son en mi presencia  
 Asegurado