

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL**DATOS DEL SINIESTRO**

No. De Siniestro: DA21I007321
Bien Sec 0
Póliza: Q141415086

DATOS DEL VEHICULO

Marca: VOLKSWAGEN
Tipo: VENTO
Modelo: 2014
Serie: MEX45260XET054649

Referencia Bancaria de Salvamento DA21I007321S004

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación
Valuación Mitchel
Presupuesto de Taller o Agencia
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)
Copia Factura de Origen
Fotografías del vehículo (En sistema)
Formato Múltiple para ajustes de Reserva
Asignación de Auto Relevo
Consulta SAP
REPUVE (reporte de robo)
Folio Ventura NIU
Fecha de traslado
Ubicación

ENTREGA

N / A
Si
N / A
Si
Si
Si
Si
No
N / A
Si
Si
Si
Si

Condicion de Venta**Ventura****Chubb**

Para Reperar	X	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA

\$93,255

Observaciones del valuador: NIU 000060586933

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
Carta para baja de placas
Placas del vehículo
Formato de identificación del Cliente (PLD)
Carta de retiro de placas
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Si
Si
No
N / A
N / A
Si

Observaciones del cliente: _____

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	<u>22/11/2021</u>	Fecha de Sin:	<u>21/09/2021</u>	Días:	<u>62</u>
Valor comercial, Valor factura o SA	<u>87,600.00</u>	Mes	<u>SEPTIEMBRE</u>		
Pérdida total técnica:		Michell MO			<u>11,604.42</u>
% de daños	<u>73%</u>	Refacciones			<u>52,017.00</u>
Valor Restos		Total de daños			<u>63,621.42</u>
% Valor Restos					

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total