

UNIDAD DESTACADA-INUNDADO

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: BA21I005853
 Bien Sec 0
 Póliza: MF37152266

Referencia Bancaria de Salvamento BA21I005853S006

DATOS DEL VEHICULO

Marca: CHEVROLET
 Tipo: BEAT
 Modelo: 2018

Serie: MA6CC5CD1JT035162

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA
Volante original de Valuación	N / A
Valuación Mitchel	Si
Presupuesto de Taller o Agencia	N / A
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	Si
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si
Copia Factura de Origen	Si
Fotografías del vehículo (En sistema)	Si
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No
Asignacion de Auto Relevo	N / A
Consulta SAP	Si
REPUVE (reporte de robo)	Si
Folio Ventura NIU	Si
Fecha de traslado	Si
Ubicación	SUBASTAS VENTURA

Condicion de Venta		
Ventura		Chubb
Para Reperar	X	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA
 120,200

Observaciones del valuador: NIU 000060901365

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
 Carta para baja de placas
 Placas del vehículo
 Formato de identificación del Cliente (PLD)
 Carta de retiro de placas
 Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI
Si
Si
No
N / A
N / A
Si

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	29/11/2021	Fecha de Sin:	03/05/2021	Días:	210
Valor comercial, Valor factura o SA	120,200.00	Mes	SEPTIEMBRE		
Pérdida total técnica:		Michell MO			6,182.00
% de daños	78%	Refacciones			87,420.00
Valor Restos	58,898	Total de daños			93,602.00
% Valor Restos	49%				

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total