

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: HA21E003998
 Bien Sec 1
 Póliza: MV40066705

DATOS DEL VEHICULO

Marca: HYUNDAI
 Tipo: ELANTRA
 Modelo: 2018

Referencia Bancaria de Salvamento HA21E003998S005

Serie: 5NPD84AF9JH305120

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación
 Valuación Mitchel
 Presupuesto de Taller o Agencia
 Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes
 Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)
 Copia Factura de Origen
 Fotografías del vehículo (En sistema)
 Formato Múltiple para ajustes de Reserva
 Asignación de Auto Relevó
 Consulta SAP
 REPUVE (reporte de robo)
 Folio Ventura NIU
 Fecha de traslado
 Ubicación

ENTREGA

Si
Si
N / A
Si
Si
Si
No
Si
Si

Condicion de Venta

Ventura		Chubb
Para Reperar	X	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA

\$

Observaciones del valuador:

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
 Carta para baja de placas
 Placas del vehículo
 Formato de identificación del Cliente (PLD)
 Carta de retiro de placas
 Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Si
Si
No
N / A
N / A
N / A

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	14/06/2021	Fecha de Sin:	02/05/2021	Días:	43
Valor comercial, Valor factura o SA	203,400.00	Mes	MAYO		
Perdida total técnica:		Michell MO			15,588.30
% de daños	84%	Refacciones			154,837.50
Valor Restos		Total de daños			170,425.80
% Valor Restos					

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total