

# Costo de Adquisición



No. de siniestro:	Fecha de Siniestro:	Fecha de elaboración:	Póliza:																																	
3575124	23/02/2022	16/03/2022	T2022362850																																	
Asegurado/Propietario:		No. Póliza:	Importe:																																	
NICOLAS ABDON GENCHI NARGZO		30533359	0																																	
<input checked="" type="radio"/> Asegurado <input type="radio"/> Tercero																																				
<b>Detos del vehículo</b>																																				
Marca:	Tipo:	Modelo:	Color:																																	
CHEVROLET	AVEO	2020	GRIS																																	
Tipo de equipamiento:	No. de serie:	Procedencia:	Transmisión:																																	
<input type="checkbox"/> Austero <input checked="" type="checkbox"/> Típico <input type="checkbox"/> Equipado	LSGHD52H7LD084200	<input type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Importado	<input checked="" type="checkbox"/> Estándar <input type="checkbox"/> Automático																																	
<b>Valuación de daños</b>																																				
Fecha de ingreso al taller:	Taller:	Tipo de pérdida:	Fecha de valuación:																																	
23/02/2022	0 de ene de 00	<input type="checkbox"/> Técnica <input type="checkbox"/> Robo <input checked="" type="checkbox"/> Colisión	16/03/2022																																	
Valor comercial:	Mes de referencia:	Valor de Compra:	Compañía de seguro:																																	
<input checked="" type="checkbox"/> Guía EBC <input type="checkbox"/> Guía Autométrica	FEBRERO	\$252,260	VENTURA																																	
Descripción general del daño:			Tipo de fletto:																																	
DAÑOS MATERIALES			<input type="checkbox"/> Chatarra <input checked="" type="checkbox"/> Unidad <input type="checkbox"/> No Comercial																																	
LSGHD52H7LD084200																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sistema</th> <th>Monto de Daños</th> <th>Observaciones de los daños por sistema</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chasis</td> <td>\$ -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Carrocería</td> <td>\$ 26,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motor</td> <td>\$ -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transmisión</td> <td>\$ -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Suspensión</td> <td>\$ 25,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dirección</td> <td>\$ 6,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Freno</td> <td>\$ -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Electrónica</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Interiores</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>\$ 57,000</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Sistema	Monto de Daños	Observaciones de los daños por sistema	Chasis	\$ -		Carrocería	\$ 26,000		Motor	\$ -		Transmisión	\$ -		Suspensión	\$ 25,000		Dirección	\$ 6,000		Freno	\$ -		Electrónica			Interiores			<b>Total</b>	<b>\$ 57,000</b>	
Sistema	Monto de Daños	Observaciones de los daños por sistema																																		
Chasis	\$ -																																			
Carrocería	\$ 26,000																																			
Motor	\$ -																																			
Transmisión	\$ -																																			
Suspensión	\$ 25,000																																			
Dirección	\$ 6,000																																			
Freno	\$ -																																			
Electrónica																																				
Interiores																																				
<b>Total</b>	<b>\$ 57,000</b>																																			
<table border="1"> <tr> <td>Costo de Adquisición</td> <td>\$185,949</td> </tr> </table>				Costo de Adquisición	\$185,949																															
Costo de Adquisición	\$185,949																																			