

**CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL****DATOS DEL SINIESTRO**

No. De Siniestro: UA22E005548  
Bien Sec 0  
Póliza: MV141401135

**DATOS DEL VEHICULO**

Marca: HYUNDAI  
Tipo: I10  
Modelo: 2021

Referencia Bancaria de Salvamento UA22E005548S007 Serie: MALB25BC3MM117249

**RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR**

	ENTREGA
Volante original de Valuación	N / A
Valuación Mitchel	Si
Presupuesto de Taller o Agencia	N / A
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	N / A
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si
Copia Factura de Origen	N / A
Fotografías del vehículo (En sistema)	Si
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No
Asignacion de Auto Relevé	N / A
Consulta SAP	Si
REPUVE (reporte de robo)	Si
Folio Ventura NIU	Si
Fecha de traslado	Si
Ubicación	VENTURA

Condicion de Venta		
Ventura		Chubb
Para Reperar	X	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

**AFECTACION DE RESERVA**

Observaciones del valuador: 67909149

**DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE**

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total  
Carta para baja de placas  
Placas del vehículo  
Formato de identificación del Cliente (PLD)  
Carta de retiro de placas  
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Observaciones del cliente:

**RESUMEN EJECUTIVO**

Fecha de entrega de valuación	1/8/2022	Fecha de Sin:	15/5/2022	Días:	78
Valor comercial, Valor factura o SA	\$ 152,800.00	Mes	MAYO		
Perdida total técnica:	NO	Michell MO			9,739.80
% de daños	135%	Refacciones			196,279.30
Valor Restos		Total de daños			206,019.10
% Valor Restos	-				

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total