

CHECKLIST / INVENTARIO DE VEHÍCULO.

FOLIO ARRASTRE NO APLICA	ID. DEL CLIENTE	PLACAS
-----------------------------	-----------------	--------

ORIGEN	DESTINO	CLIENTE CHUBB
--------	---------	------------------

CONTACTO	DIRECCIÓN MALABSO CAHM498159	TELÉFONO
----------	---------------------------------	----------

MARCA HYUNDAI	SUBMARCA I10	VERSIÓN	COLOR KEMANN	SERIE	MODELO 2017
------------------	-----------------	---------	-----------------	-------	----------------

EJECUTIVO DE CUENTA CRISTOPHER RAMIREZ	TELÉFONO 5528839349/ 9349	OFICINA VENTURA CORPORATIVO
---	------------------------------	--------------------------------

	SI	NO	OBSERVACIONES
1 FARO IZQUIERDO:	/	/	
2 FARO DERECHO	/	/	
3 FAROS DE NIEBLA	/	/	NUMERO:
4 ESPEJOS LATERALES	/	/	NUMERO: 3
5 CALAVERAS	/	/	NUMERO: 3
6 PARRILLA	/	/	
7 LLANTAS	/	/	MARCA
8 TARJETA DE CIRCULACIÓN	/	/	
9 PLACAS	/	/	MARCA
10 RINES	/	/	



	SI	NO	MARCA
15 CAJUELA	/	/	
16 LLANTA DE REFACCION:	/	/	VIDA:
17 GATO	/	/	
18 LLAVE DE RUEDA	/	/	
19 SEÑALES	/	/	NUMERO:
20 CABLES	/	/	
21 EXTINGUIDOR	/	/	
22 HERRAMIENTA	/	/	NUMERO:

	SI	NO	NO VISIBLE
9 COMPUTADORA MOTOR	/	/	
10 COMPUTADORA VIAJE	/	/	
11 BATERIA	/	/	
12 MOTOR	/	/	
13 VENTILADOR (ES)	1	2	OBSERVACION
14 RADIADORES (ES)	1	2	OBSERVACION

	SI	NO	MARCA
22 BOLSAS DE AIRE FRONTAL	/	/	
23 ESTEREO:	/	/	
24 TAPETES	/	/	NUMERO:
25 ESPEJO RETROVISOR	/	/	
26 CABECERAS	/	/	NUMERO:
27 LLAVES	/	/	NUMERO:
28 CONTROL	/	/	NUMERO:



GASOLINA / V 1/4 1/2 3/4 FULL KILOMETRAJE
29

GRUAS UBLAZOEN 63AJIH 505E



HAWKOOK AANORPEN ZADON

HAWKOOK AAN ZADON



HAWKOOK AANORPEN

HAWKOOK AANORPEN

IDENTIFIQUEY SEÑALE LOS DAÑOS DEL VEHICULO

FECHA	NOMBRE Y FIRMA (ENTREGA)	NOMBRE Y FIRMA (RECIBE)	HORA	OBSERVACIONES AL INVENTARIO
1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
2				
3				

NOTA: Subastas Ventura, se hace responsable para efecto de custodia de la unidad, sobre las piezas y equipo indicado en el inventario, para casos de controversia, el presente inventario así como las pruebas adicionales serán aceptadas por las partes que participen en la entrega-recepción

Entrego Unidad Conforme a Inventario - Con Datos, Llantas, Sin llave, Sin bateria Sin cables para corriente y Sin llanta de Refacc. Sin gato Sin señales de Corriente. Estado presente en torno de Foto Jose Antonio Garcia Con

Regreso Unidad Conforme a Inventario - Con Datos, Llantas, Sin llave, Sin bateria Sin cables para corriente y Sin llanta de Refacc. Sin gato Sin señales de Corriente. Estado presente en torno de Foto Jose Antonio Garcia Con



AMIS

INVENTARIOS DE AUTOMOVILES Y TRACTOCAMIONES



OCTA

NOMBRE DE LA COMPAÑIA		CHUBO DE GUROS MEXICO, SA	
N° DE REPORTE	N° SINIESTRO	N° PÓLIZA	FECHA
DATOS DEL VEHICULO	XA20FC03091	FOLIO E	31/03/2022
MARCA	TIPO	MODELO (AÑO)	FOLIO
Hyundai	110	2017	510
TRANSMISIÓN	AUTOMÁTICA () MANUAL ()	SERIE	PLACAS
AUTOMÁTICA ()	MANUAL ()	MA1A9S30X1M523418	510
DIRECCIÓN DEL DESTINO	NOMBRE DEL CORRALÓN DE RESGUARDO		COLOR
			Navarra

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
MOTOR				PARTE TRASERA			
1.- ALTERNADOR	/			76. CALAVERAS	/		
2. BANDAS MOTOR	/			77. BRAZO LIMPIADOR	/		
3. BAYONETA ACEITE DIRECCIÓN	/			78. CHAPA CAJUELA	/		
4. BAYONETA ACEITE	/			79. DEFENSA TRASERA	/		
5. BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	/			80. MEDALLÓN	/		
6. BOBINA	/			81. PORTA PLACA	/		
7. SEMI EJES	/			82. SISTEMA DE ESCAPE	/		
8. FLECHA CARDAN	/			83. TAPA CAJUELA	/		
9. DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			84. EMBLEMA	/		
10. TURBO CARGADOR	/			85. SPOILER	/		
11. SISTEMA DE GAS	/			LADO DERECHO			
12. TANQUE DE GASOLINA	/			86. ALETAS	/		
13. DIFERENCIAL	/			87. CRISTAL P. DELANTERA	/		
14. BOCINA CLAXON	/			88. CRISTAL P. TRASERA	/		
15. BOMBA DE AGUA	/			89. ESPEJOS EXTERIORES	/		
16. BOMBA DE GASOLINA	/			90. MANIJAS EXTERIORES	/		
17. BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			91. MOLDURAS	/		
18. BOSTER FRENOS	/			92. PUERTA TRASERA	/		
19. CABLES BUJÍAS	/			93. SALPICADERA	/		
20. COMPRESORES	/			94. REFLEJANTE LATERAL DEL.	/		
21. DEPOSITO DE CHISGUETEROS	/			95. REFLEJANTE LATERAL TRAS.	/		
22. DISTRIBUIDOR	/			LADO IZQUIERDO			
23. PORTA FILTRO DE AIRE	/			96. ALETAS	/		
24. FILTRO DE GASOLINA	/			97. CRISTAL PUERTA DELANTERA	/		
25. MARCHA	/			98. CRISTAL PUERTA TRASERA	/		
26. MOTOR LIMPIADORES	/			99. ESPEJOS EXTERIORES	/		
27. MOTOR VENTILADOR	/			100. MANIJAS EXTERIORES	/		
28. RADIADOR	/			101. MOLDURAS	/		
29. TRANSMISIÓN	/			102. PUERTA DELANTERA	/		
30. SIST. DE INYECCIÓN	/			103. PUERTA TRASERA	/		
31. TAPÓN ACEITE MOTOR	/			104. SALPICADERA	/		
32. TAPÓN RADIADOR	/			105. REFLEJANTE LATERAL DEL.	/		
33. COMPUTADORA	/			106. REFLEJANTE LATERAL TRAS.	/		
34. BATERÍA	/			GENERAL			
INTERIOR				107. ANTENA	/		
35. CABECERA(1-4)	/			108. CANASTILLA	/		
36. ALFOMBRA	/			109. TAPON DE GASOLINA	/		
37. BOCINAS RADIO	/			110. SENSOR DE REVERSA	/		
38. BOTONES PUERTA	/			111. PLACAS (D) Y (T)	/		
39. BOTONES ESTÉREO	/			112. QUEMACOCOS	/		
34. GUANTERA	/			113. RINES	/		
35. CONTROL ELÉCTRICO	/			114. LLANTAS DD () DI () TD () TI ()	/		
35. CENICERO	/						
36. CINT. SEG.	/						
37. CODERAS	/						
38. CONSOLA	/						
39. CONTROL A/C	/						
40. CONTROL CALEF	/						
41. ENCENDEDOR	/						
42. ESP. RET	/						
43. LUZ INTERNA	/						
44. MANIJAS INT.	/						
45. PERRILLA PALANCA	/						
46. LUZ STOP	/						
47. VESTIDURAS	/						
48. VOLANTE	/						
49. VISERAS	/						
50. PALANCA VEL	/						

35. CABECERA(1-4)	/			107. ANTENA	/		
36. ALFOMBRA	/			108. CANASTILLA	/		
37. BOCINAS RADIO	/			109. TAPON DE GASOLINA	/		
38. BOTONES PUERTA	/			110. SENSOR DE REVERSA	/		
39. BOTONES ESTÉREO	/			111. PLACAS (D) Y (T)	/		
34. GUANTERA	/			112. QUEMACOCOS	/		
35. CONTROL ELÉCTRICO	/			113. RINES	/		
35. CENICERO	/			114. LLANTAS DD () DI () TD () TI ()	/		
36. CINT. SEG.	/						
37. CODERAS	/						
38. CONSOLA	/						
39. CONTROL A/C	/						
40. CONTROL CALEF	/						
41. ENCENDEDOR	/						
42. ESP. RET	/						
43. LUZ INTERNA	/						
44. MANIJAS INT.	/						
45. PERRILLA PALANCA	/						
46. LUZ STOP	/						
47. VESTIDURAS	/						
48. VOLANTE	/						
49. VISERAS	/						
50. PALANCA VEL	/						

CAJUELA			
51. CABLES PASA CORRIENTE	/		
52. CARTÓN DE CAJUELA	/		
53. GATO	/		
54. GATO HIDRÁULICO	/		
55. HERRAMIENTAS	/		
56. LLAVE DE RUEDA	/		
57. SEÑALES DE CARRETERA	/		
58. TAPETE CUBRE LLANTA	/		
59. LLANTA DE REPACCIÓN	/		
60. ALFOMBRA CAJUELA	/		

PARTE DELANTERA			
61. BRAZOS LIMPIADORES	/		
62. COFRE	/		
63. CUARTOS DE LUZ	/		
64. EMBLEMAS	/		
65. FACIA DELANTERA	/		
66. FAROS DE NIEBLA	/		
67. MOLDURAS	/		
68. PARABRISAS	/		
69. PARRILLA	/		
70. PLUMAS LIMPIADORAS	/		
71. PORTA PLACA	/		
72. FALDÓN DEL	/		
73. FAROS HALÓGENO	/		
74. FAROS DE NIEBLA	/		
75. LIMPIADORES	/		

ASISTENTE TALLER LIC. NANCY LOPEZ OLVERA NOMBRE Y FIRMA	ASEGURADO O CONDUCTOR NOMBRE Y FIRMA	TALLER NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA
--	---	--------------------------	--------------------




ORDEN DE ADMISIÓN



NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CHUBB			
Nº DE REPORTE	Nº DE SINIESTRO XA 20F003091	FOLIO	VEHÍCULO PROPIEDAD DE: ASEGURADO () COMPAÑÍA (X)
Nº DE PÓLIZA	Nº ENDOSO	Nº INCISO	HORA
ORDEN CONDICIONADA: SI (X) NO ()	E-MAIL	TELÉFONO	FECHA 01/03/22
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE CHUBB			
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARA EL VEHÍCULO: SUBASTAS VENTURA PACHUCA		Tel. 771 797 8560	
DOMICILIO: Calle José María Morelos #14, Col. Camino Interparcelario, Parcela No. 5 Z-1.P1/3, Acayuca, Municipio de Zapotlán de Juárez, Estado de Hidalgo, C.P. 42192		COBERTURA	RESPONSABLE
DATOS DEL VEHÍCULO			
MARCA Huondai	TIPO ip	MODELO (AÑO) 2011	KILOMETRAJE
Nº DE SERIE M41A75BXXHM	COLOR Naranja	PLACAS s/p	TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA () MANUAL (X)
APLICA DEDUCIBLE NO () SI ()	SUMA ASEGURADA O EN BASE A CONDICIONES DE LA PÓLIZA 5	PRESUPUESTO DE DAÑOS	
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS	PORCENTAJE DED. %	FIJO	%
		CANTIDAD	TALLER
REQUIERE GRÚA SI () NO ()	CLAUSULA DE DEDUCIBLE		FIRMA DEL AJUSTADOR/ ABOGADO
SIPAC	CODE	LIC. NANCY LOPEZ OLVERA	
CADE	ACUERDO		
<p>AGRADECEREMOS LLEVAR SU VEHÍCULO AL TALLER ASIGNADO EN UN LAPSO NO MAYOR DE 10 DÍAS, LA COMPAÑÍA ESTARÁ EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR LA EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS EN UN LAPSO NO MAYOR DE 72 HORAS.</p> <p>ESTE DOCUMENTO ES UNA ORDEN DE REPARACIÓN DE DAÑOS, POR LO QUE NO APLICA COMO ORDEN DE PAGO</p>			


AREAS DAÑADAS (PREEXISTENTES)

MARCAR ÁREAS DAÑADAS



AREAS DAÑADAS (EN EL SINIESTRO)

MARCAR ÁREAS DAÑADAS



Descripción de daños a reparar:





Observaciones:

vehículo remarcado serie M41A75BXXHM408159

LIC. NANCY LOPEZ OLVERA

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO





Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo

Unidad de Recuperación de Vehículos

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN IV

DISTRITO: Pachuca

NUC: 01-2021-00715

OFICIO: PGJH-10/URV/CII/230/2022

ASUNTO: DEVOLUCIÓN EN DEFINITIVA

Pachuca de Soto, Hidalgo; 24 de marzo del 2022.

C. TITULAR DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO, HIDALGO. PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido por los artículos 119, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 109, 111, 131, 229, 239, 245 y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como el acuerdo número A/001/2021 del Procurador General de Justicia en el Estado, publicado en el Periódico Oficial el dieciocho de junio de dos mil siete, por el cual se establecen las directrices institucionales que se deben seguir para la aplicación y observancia del "Manual de Operación en Materia de Vehículos Robados"; le notifico que, toda vez que se han cubierto los requisitos legales correspondientes, se levanta el **aseguramiento** del vehículo que se enlista a continuación, y se **devuelve en definitiva** al **C. NANCY LÓPEZ OLVERA**, en su carácter de apoderada legal de OFICINA COORDINADORA DE RIESGOS ASEGURADOS S.C. en su carácter propietario, (previa identificación) el cual se encuentra depositado en el corralón de encierro denominado Grúas Velázquez, ubicado en María del Carmen González, número 63, Colonia Centro, Actopan, Hidalgo, mismo que ingresó en fecha 02 de mayo del 2021.

MARCA:	HYUNDAI GRAND i10
TIPO:	HATCH BACK
MODELO:	2017
COLOR:	NARANAJ
SERIE ORIGINAL:	MALA75BCXHM523418
SERIE APOCRIFO:	MALA85BCXHM498159
MOTOR ORIGINAL:	G4LAGM190734
MOTOR APOCRIFO:	G4LAGM141469
PLACA:	X15AZJ

Solicitando a la C. NANCY LÓPEZ OLVERA que ponga a disposición de esta autoridad las placas de circulación X15AZJ, en un plazo no mayor de 3 días hábiles a partir de la recepción del presente documento, en razón de que dichas placas no son las que portaba la unidad a momento del robo, de igual manera para que en un término de 5 días hábiles a partir de la recepción del presente documento, comparezca ante la autoridad que conozca de la ECA/FRO/VEC/034/146963/20/06 iniciada ante el Agente del Ministerio de ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, a efecto de realizar los trámites de cancelación de reporte de robo.

El presente oficio tendrá una vigencia de cinco días hábiles contados a partir de su recepción y, previo a la devolución del vehículo, deberá verificarse con ROSA AURELIA CASTAÑEDA RODRÍGUEZ a los números 01 (771) 7108813 y 7108796 extensión 103 de la CIRVR.

LICENCIADA ROSA MARÍA CASTILLO LOZA
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN IV.

Vo. Bó.
LIC. DAVID SÁNCHEZ ESCORZA
COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN



Vo. Bó.
LIC. ADOLFO BARRÓN HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

Ccp. ING. JULIÁN GABRIEL LAUREL GARCÍA, Director del Sistema Centenario y Tecnologías de la Información y Comunicación. - Para su conocimiento.

RMCL/alr

Centro Impulsor s/n, Fraccionamiento SPAUAH,
Pachuca de Soto, Hgo., C.P. 42082
Tel: (771) 710 8813 y 710 8796