

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: PA22B002735
 Bien Sec ASEGURADO
 Póliza: AE41020239

DATOS DEL VEHICULO

Marca: MERCEDES BENZ
 Tipo: CALSE C C180
 Modelo: 2014

Referencia Bancaria de Salvamento PA22B002735S007 Serie: WDDGJ3BB3EG276799

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA
Volante original de Valuación	Si
Valuación Mitchel	Si
Presupuesto deTaller o Agencia	Si
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	Si
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si
Copia Factura de Origen	Si
Fotografías del vehículo (En sistema)	Si
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No
Asignación de Auto Relevo	N/A
Consulta SAP	Si
REPUVE (reporte de robo)	N/A
Folio Ventura NIU	
Fecha de traslado	
Ubicación	

Condicion de Venta			
Ventura			Chubb
Para Reparar	X	X	Normal
No Apto para Circular			Chatarra
Chatarra			Incosteable
Venta Virtual			Fuera de CS Ventura

AFECCACION DE RESERVA
\$ 194,400

Observaciones del valuador: 65685657 mzt.

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE


De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

- Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
- Carta para baja de placas
- Placas del vehículo
- Formato de identificación del Cliente (PLD)
- Carta de retiro de placas
- Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

Observaciones del cliente: _____

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	<u>23/03/2022</u>	Fecha de Sin:	<u>15/02/2022</u>	<u>36</u>
Valor comercial, Valor factura o SA	<u>194,000.00</u>	Mes	<u>VC</u>	
Perdida total técnica:		Michell MO	\$	<u>10,358.89</u>
% de daños	<u>148%</u>	Refacciones	\$	<u>276,896.20</u>
Valor Restos		Total de daños		<u>287,253.09</u>
% Valor Restos	<u>-</u>			


 Nombre, firma y sello de valuador:
Ricardo Diaz

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total