

fac-
baja-
Ref-

67 10 70 41
Chihuahua.

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: HA22a004995 -0
Blen Sec 0
Póliza: d938100762

DATOS DEL VEHICULO

Marca: chevrolet
Tipo: malibu
Modelo: 2018
Serie: 1g1z95sx0j246560

Referencia Bancaria de Salvamento HA22E004995S004

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación
Valuación Mitchell
Presupuesto de Taller o Agencia
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)
Copia Factura de Origen
Fotografías del vehículo (En sistema)
Formato Múltiple para ajustes de Reserva
Asignación de Auto Relevo
Consulta SAP
REPUVE (reporte de robo)
Folio Ventura NIU
Fecha de traslado
Ubicación

ENTREGA

SI
SI
N/A
SI
SI
SI
SI
No
SI
SI

1G1Z95SX0JF246560

Condicion de Venta

Ventura		Chubb
Para Reparar	X	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

OK

AFECTACION DE RESERVA
\$

287,700

Observaciones del valuador:

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
Carta para baja de placas
Placas del vehículo
Formato de Identificación del Cliente (PLD)
Carta de retiro de placas
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

SI
SI
No
N/A
N/A
N/A

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	07/06/2022	Fecha de Sin:	05/05/2022	Días:	33
Valor comercial, Valor factura o SA	\$287,700.00	Mes:	mayo		
Pérdida total técnica:		Mitchell MO			157,771.00
% de daños	146%	Refacciones			262,639.75
Valor Restos		Total de daños			420,410.75
% Valor Restos	-				

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Pérdida total