



Ventura

servicios integrales en subastas

NIU

0000 67 285774

INVENTARIO FÍSICO DE UNIDADES

SERIE	MARCA	MODELO	COLOR	AÑO	PLACA
J5227635026103066	SIROKI	SWIFT	VINO	2019	5/P.

COMPUTADORA DE MOTOR

SI	NO	VISIBLE	NO VISIBLE
----	----	---------	------------

COMPUTADORA DE VIAJE

SI	NO	VISIBLE	NO VISIBLE
----	----	---------	------------

BATERÍA

SI	NO	VISIBLE	NO VISIBLE	AGENCIA	MARCA
----	----	---------	------------	---------	-------

MOTOR

SI	NO		
----	----	--	--

CAJA DE VELOCIDADES

SI	NO		
----	----	--	--

CATALIZADOR

SI	NO		
----	----	--	--

FAROS

SI	NO	CANTIDAD 2	
----	----	------------	--

ESPEJOS EXTERIORES

SI	NO	CANTIDAD 2	
----	----	------------	--

RINES

SI	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA	CANTIDAD 4
----	----	------------	-----------	-------	------------

TAPONES

SI	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA	CANTIDAD
----	----	------------	-----------	-------	----------

LLANTAS

SI	NO	MANEJO	CANTIDAD	ESTADO	
----	----	--------	----------	--------	--

PLACAS

SI	NO	DELANTERA		TRASERA	
----	----	-----------	--	---------	--

CALAVERAS

SI	NO	CANTIDAD			
----	----	----------	--	--	--

LLANTA DE REFACCIÓN

SI	NO	MARCA			
----	----	-------	--	--	--

HERRAMIENTA

SI	NO	TIPO (especificar)			
----	----	--------------------	--	--	--

LLAVES

SI	NO	CANTIDAD			
----	----	----------	--	--	--

CONTROL DE ALARMA

SI	NO	CANTIDAD			
----	----	----------	--	--	--

ESTEREO

SI	NO	AGENCIA	ADAPTADO	MARCA	CAJA CD
----	----	---------	----------	-------	---------

DVD

SI	NO	ORIGINAL	ADAPTADO	MARCA	
----	----	----------	----------	-------	--

BOCINAS

SI	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA	CANTIDAD
----	----	------------	-----------	-------	----------

BOLSAS DE AIRE

SI	NO	CANTIDAD			
----	----	----------	--	--	--

ESPEJOS INTERIORES

SI	NO	CANTIDAD			
----	----	----------	--	--	--

TARJETA llAVE/TAG

SI	NO	TIPO (especificar)			
----	----	--------------------	--	--	--


OBSERVACIONES

RECIBIDO
CENTRO DE SUBASTAS PACHUCA

Entrega Unidad con forme a inventario recuperado de robo estando presente en la toma de fotos sin lack, sin cables para corriente, sin gato, sin seriales de cavetera, sin extintor y sin herramienta Ricardo Suarez Ortiz 4/18 PM

Nombre de La Compañía: HDI Seguros S.A. de C.V.		N° de Reporte: 2021000017089		N° Póliza: —	Fecha: 11-07-2022
Datos Del Vehículo		Folio E: —		Folio: —	
Marca: SUZUKI	Tipo: SWIFT	Modelo (Año): 2019	Placas: 210	Color: GRIS	
Transmisión: Automática () Manual ()	Serie: JH 22C63J6K 610E943		Motor: K12 R50 37996		
Dirección del Destino: Smoetas Venturo Pachica			Nombre del Corralón de Resguardo: GUAD REXA PACHICA		

Descripción	SI	No	Observaciones	Descripción	SI	No	Observaciones
MOTOR				PARTE TRASERA			
1. Alternador	/			76. Calaveras	/		
2. Bandas Motor	/			77. Brazo Limpiador	/		
3. Bayoneta Aceite Dirección	/			78. Chapa Cajuela	/		
4. Bayoneta Aceite	/			79. Defensa Trasera	/		
5. Bayoneta Aceite Transmisión	/			80. Medallón	/		
6. Bobina	/			81. Porta Placa	/		
7. Semi Ejes	/			82. Sistema de Escape	/		
8. Flecha Cardan	/			83. Tapa Cajuela	/		
9. Dirección Hidráulica	/			84. Emblema	/		
10. Turbo Cargador	/			85. Spoiler	/		
11. Sistema de Gas	/			LADO DERECHO			
12. Tanque de Gasolina	/			86. Aletas	/		
13. Diferencial	/			87. Cristal P. Delantera	/		
14. Bocina Claxon	/			88. Cristal P. Trasera	/		
15. Bomba de Agua	/			89. Espejos Exteriores	/		
16. Bomba de Gasolina	/			90. Manijas Exteriores	/		
17. Bomba Dirección Hidráulica	/			91. Molduras	/		
18. Boster Frenos	/			92. Puerta Trasera	/		
19. Cables Bujías	/			93. Salpicadera	/		
20. Compresores	/			94. Reflejeante Lateral Del.	/		
21. Deposito de Chisgueteros	/			95. Reflejeante Lateral Tras.	/		
22. Distribuidor	/			LADO IZQUIERDO			
23. Porta Filtro de Aire	/			96. Aletas	/		
24. Filtro de Gasolina	/			97. Cristal Puerta Delantera	/		
25. Marcha	/			98. Cristal Puerta Trasera	/		
26. Motor Limpiadores	/			99. Espejos Exteriores	/		
27. Motor Ventilador	/			100. Manijas Exteriores	/		
28. Radiador	/			101. Molduras	/		
29. Transmisión	/			102. Puerta Delantera	/		
30. Sist. de Inyección	/			103. Puerta Trasera	/		
31. Tapón Aceite Motor	/			104. Salpicadera	/		
32. Tapón Radiador	/			105. Reflejeante Lateral Del.	/		
33. Computadora	/			106. Reflejeante Lateral Tras.	/		
34. Batería	/		Agencia	GENERAL			
INTERIOR				107. Antena	/		
35. Cabecera (1-4)	/			108. Canastilla	/		
36. Alfombra	/			109. Tapón de Gasolina	/		
37. Bocinas Radio	/			110. Sensor de Reversa	/		
38. Botones Puerta	/			111. Placas (D) Y (T)	/		
39. Botones Estéreo	/			112. Quemacocos	/		
34. Guantero	/			113. Rines	/		
35. Control Eléctrico	/			114. Llantas	/		DDV4DI 1400 14 T 142
35. Cenicero	/			OBSERVACIONES			
36. Cint. Seg.	/			Bitagador 14 00 T.O			
37. Coderas	/			copiar 12 T.O T.O			
38. Consola	/			Ricardo Juarez CNFIR			
39. Control A/C	/						
40. Control Calif.	/						
41. Encendedor	/						
42. Esp. Ret.	/						
43. Luz Interna	/						
44. Manijas Int.	/						
45. Perrilla Palanca	/						
46. Luz Stop	/						
47. Vestiduras	/						
48. Volante	/						
49. Viseras	/						
50. Palanca Vel.	/						
CAJUELA							
51. Cables Pasa Corriente	/						
52. Cartón de Cajuela	/						
53. Gato	/						
54. Gato Hidráulico	/						
55. Herramientas	/						
56. Llave de Rueda	/						
57. Señales de Carretera	/						
58. Tapete Cubre Llanta	/						
59. Llanta de Refacción	/						
60. Alfombra Cajuela	/						
PARTE DELANTERA							
61. Brazos Limpiadores	/						
62. Cofre	/						

Nombre de la Compañía: <u>HDI Seguros S.A. de C.V.</u>			
N° de Reporte: <u>—</u>	N° de Siniestro: <u>2021000117089</u>	Folio: <u>—</u>	Vehículo Propiedad de: Asegurado: (<input checked="" type="checkbox"/>) Compañía (<input checked="" type="checkbox"/>)
N° de Póliza: <u>—</u>	N° Endoso: <u>—</u>	N° Inciso: <u>—</u>	Hora: <u>—</u> Fecha: <u>11-07-22</u>
Orden Condicionada: SI (<input type="checkbox"/>) No (<input type="checkbox"/>)	E-Mail: <u>—</u>	Teléfonos: <u>—</u>	Cuenta con Llave: SI (<input type="checkbox"/>) No (<input type="checkbox"/>)
Nombre o Razón Social del cliente = <u>Vehículo propiedad de HDI Seguros S.A. de C.V. =</u>			
Razón Social del CDR a donde se enviará el vehículo: <u>Subastas Ventas Pachuca = Calle por Río Flores #14, col. Camino Intersección</u>			
Domicilio: <u>Paseo #5 21 P13 Acapulco, Hgo</u>		Cobertura: <u>—</u>	Responsable: <u>—</u>
Datos Del Vehículo			
Marca: <u>SUZUKI</u>	Tipo: <u>2011</u>	Modelo: <u>2011</u>	Kilometraje: <u>—</u>
N° De Serie: <u>J322CG336</u>	Color: <u>ROJO</u>	Placas: <u>21P</u>	Transmisión Automática (<input type="checkbox"/>) Manual (<input type="checkbox"/>)
K 61069233 Aplica Deducible No (<input type="checkbox"/>) SI (<input type="checkbox"/>)	Suma asegurada o en base a condiciones de la póliza \$ <u>—</u>	Presupuesto De Daños:	Tipo
Indemnización De Daños	Porcentaje Ded. %	Fijo	%
		Cantidad	Taller
			ABM
			Agencia
Requiere Grúa SI (<input type="checkbox"/>) No (<input type="checkbox"/>)	Cláusula de Deducible		Firma del Ajustador / Abogado
	SIPAC	CODE	
	CADE	ACUERDO Q	



Agradecemos llevar su vehículo al taller asignado en un lapso no mayor de 10 días, la compañía estará en posibilidad de determinar la evaluación de los daños en un lapso no mayor de 72 horas.
Este documento es una orden de reparación de daños, por lo que no aplica como orden de pago

Áreas Dañadas (Preexistentes)

Áreas Dañadas (En el siniestro)

MARCAR ÁREAS DAÑADAS

MARCAR ÁREAS DAÑADAS



Descripción de daños a reparar

Observaciones

o vehículo en buen estado
o serie aparita J322CG336 K6103066