

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: DA22E003565
 Bien Sec 0
 Póliza: Q241602954 - 1

DATOS DEL VEHICULO

Marca: VOLKSWAGEN
 Tipo: VENTO
 Modelo: 2021
 Referencia Bancaria de Salvamento DA22E003565S000 Serie: MEX5B2608MT154521

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación
 Valuación Mitchel
 Presupuesto de Taller o Agencia
 Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes
 Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)
 Copia Factura de Origen
 Fotografías del vehículo (En sistema)
 Formato Múltiple para ajustes de Reserva
 Asignación de Auto Relevo
 Consulta SAP
 REPUVE (reporte de robo)
 Folio Ventura NIU
 Fecha de traslado
 Ubicación

ENTREGA

N / A
Si
N / A
Si
Si
Si
No
N / A
Si
Si
Si
Si

Condicion de Venta

Ventura		Chubb
Para Reperar	X	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA
253,921

Observaciones del valuador: NIU 000067681709

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
 Carta para baja de placas
 Placas del vehículo
 Formato de identificación del Cliente (PLD)
 Carta de retiro de placas
 Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Si
Si
No
N / A
N / A
Si

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	<u>25/07/2022</u>	Fecha de Sin:	<u>01/05/2022</u>	Días:	<u>85</u>
Valor comercial, Valor factura o SA	<u>276,490.00</u>	Mes	<u>MAYO</u>		
Pérdida total técnica:		Michell MO		<u>17,127.50</u>	
% de daños	<u>62%</u>	Refacciones		<u>154,222.10</u>	
Valor Restos		Total de daños		<u>171,349.60</u>	
% Valor Restos	<u>-</u>				

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total