NIU: 00006058 7999.
fact orig - Refact

llegó (10)

p. moral

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro:	MA20I053995
Bien Sec	0
Póliza:	MR140200008-250
Referencia Bancaria de Salvamento	MA20I053995S005

DATOS DEL VEHICULO

Marca:	HINO
Tipo:	300-516
Modelo:	2020
Serie:	JHHUNS0F2LK002051

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA
Volante original de Valuación	Si
Valuación Mitchel	No
Presupuesto deTaller o Agencia	N / A
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	No
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si
Copia Factura de Origen	Si
Fotografías del vehículo (En sistema)	No
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No
Asignacion de Auto Relevo	Si
Consulta SAP	Si
REPUVE (reporte de robo)	
Folio Ventura NIU	
Fecha de traslado	
Ubicación	

Condicion de Venta

Ventura		Chubb
Para Reparar	x	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

destacada - Inundada

AFECTACION DE RESERVA
$

Observaciones del valuador:

*pdt. autorización gerencia por faltar permiso de circulación de CV (cubos)

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

	RECIBI
Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total	Si
Carta para baja de placas	Si
Placas del vehículo	No
Formato de identificación del Cliente (PLD)	N / A
Carta de retiro de placas	N / A
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas	Si

Observaciones del cliente:

Fecha de entrega de valuación	25/11/2021	Fecha de Sin:	11/07/2021	Días:	137
Valor comercial, Valor factura o SA	1,120,000.00	Mes	SEPT		
Perdida total técnica:	NO	Michell MO			1,260.00
% de daños	56%	Refacciones			628,559.64
Valor Restos	336,000.00	Total de daños			629,819.64
% Valor Restos	-				

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total

corregir serie ventura