

1		REEMPLAZO	BAJA DEFINITIVA			
LALA MAZATLAN		CEDIS	TIJUANA		FECHA ELABORACION	01/03/2016
N° SAP	DPTO. USUARIO	MARCA:	ANO:	MODELO:	KILOMETRAJE ACTUAL	
502301	VENTAS	CHEVROLET	2003	C36	209,945	
TRANSMISION	COMBUSTIBLE	MARCA MOTOR	CILINDROS	TIPO	COLOR DE LA UNIDAD	
STANDARD	GAS	CHEVROLET	8		BLANCO	
CAP. DE CARGA	PED. IMPORTACION	REFRENDOS Y TENENCIAS			CUENTA CON BAJA DE SEGURO	OTRAS FACTURA ORIGINALS DE FILIALES
1,500	NO	2011	2012	2013	2014	2015
N° RECLAMACION	SEGURO	BAJA DE PLACAS	T	R	T	R
			T	R	T	R
KMS. PROMEDIO RECORRIDOS POR SEMANA		TIPO DE RUTA		CONSUMO DE ACEITE EN RELLENOS AL MES(Lts.)		
DETALLE						
MOTIVO DE LA BAJA		EXPEDIENTE DE ACCIDENTE		UBICACION DEL VEHICULO		
CONDICIONES MECANICAS				TIJUANA 1		
NUMERO DE AVERIGUACION PREVIA				DELEGACION O MUNICIPIO		
DESCRIPCION SISTEMAS MECANICOS		CONDICION		COSTO		OBSERVACIONES
		B	R	M		
RADIADOR Y MANGUERAS			X			
MOTOR				X	\$21,000.00	MOTOR AVIENTA HUMO Y PERDE POTENCIA
EMBRAGUE			X			
TRANSMISION			X			
REPARACION DE SUSPENSION			X			
DIRECCION Y VARILLAJE				X	\$4,500.00	REPARACION DE HIDROVAC Y SINFIN
DIFERENCIAL			X			
SIST. FRENOS			X			
SIST. CARGA DE AIRE (COMPRESOR)			X			
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO			X		\$2,500.00	LUCES EN GENERAL,FARO DELANTERO
FUNC. EN INSTRUM. DE TABLERO			X			
SIST. ELECTRONICO (PCM / SENSORES)			X			
TAPICERIA EN GENERAL			X			
ACCESORIOS INTERIORES DE CABINA				X	\$2,500.00	INSTALAR ELEVADOR IZQUIEDO
CRISTALES Y ESPEJOS			X			
REMOSAMIENTO GENERAL DE CARROCERIA			X		\$12,000.00	PINTURA CABINA ,DEFENSAS E INSTALAR FASCIA,BISAGRA COFRE
MILIMETRAJE REMANANTE LLANTAS (mm)		7 a 10	3 a 7	0 a 3		LLANTAS MEDIA VIDA
EQUIPO DE REFRIGERACION			X			
REMOSAMIENTO GENERAL DE CAJA			X			
LARGUEROS Y CARGADORES			X			
DUPLICADO DE LLAVES			X			
LLANTA REFACCION,GATO ,EXTINTOR.			X			
		COSTO TOTAL		\$42,500.00		
USO EXCLUSIVO GERENCIA CORP. VEHICULOS		NOTAS ADICIONALES				
Valor comercial en el mercado		DE MOTOR O TREN MOTRIZ				
Valor libro Azul EBC						
costo sugerido de venta						
COMPRESION DE LOS CILINDROS DE MOTOR		UNIDAD PRESENTA FALLAS ELECTRICAS RELACIONADAS CON LA COMPUTADORA, ESTO DEBIDO AL CAMBIO DE SISTEMA ORIGINAL DE LA UNIDAD				
1.- 90	2.- 90	3.- 90	RESUMEN DE COSTOS DE MANTTO. DE LOS 6 ULTIMOS BIMESTRES			
4.- 90	5.-90	6.- 80	11,293.00	17,077.00	3,258.00	
7.-80	8.-90		260.00	17,158.00	17,593.00	
		HORAS TALLER PROMEDIO DE ULTIMOS 4 TRIMESTRES				
REALIZO REVISION MECANICA		REALIZO REVISION DE FICHA		AUTORIZA PROPUESTA		
JESUS EDUARDO ABRAZ SANDOVAL		SERGIO RAMOS SANTOS		SERGIO ALEJANDRO BONILLA VIRUETE		
NOMBRE MECANICO		FIRMA / NOMBRE DEL SUPERVISOR DE VHS.		GERENTE DE VEHICULOS		
JEFE DE OPERACION Y SEGURIDAD VIAL		GERENTE REGIONAL LOGISTICA Y VEHICULOS		GERENTE CORPORATIVO DE VEHICULOS		
HOJA : 2						
FOTOGRAFIAS DE LA UNIDAD						
N° SAP	No. de Serie Chasis (Calca)		No. de Serie Motor (Calca)			

subestventure.com  
 CENTRO DE SERVICIOS  
**TIJUANA**  
**UNIDAD RECIBIDA**  
 VIGILANTE  
*Juan Carlos Peralta*  
 FECHA 27-09-16 HORA 13:40