

5007  
\$ 112,890.

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: KA18L109441  
 Bien Sec: 0  
 Póliza: VT38103784

DATOS DEL VEHICULO

Marca: GM  
 Tipo: SPARK  
 Modelo: 2016  
 Serie: KL8CM6CA6GC560597

Referencia Bancaria de Salvamento: 5007

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EVALUADOR

	ENTREGA
Volante original de Valuación	Si
Valuación Mitchel	Si
Presupuesto de Taller o Agencia	N / A
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	Si
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si
Copia Factura de Origen	Si
Fotografías del vehículo (En sistema)	Si
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No
Asignación de Auto Relevo	No
Consulta SAP	Si
REPUVE (reporte de robo)	Si
Folio Ventura NIU	Si
Fecha de Traslado	
Ubicación	POYAUTLA

Observaciones del valuador:

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada pérdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

	RECIBI
Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total	Si
Carta para baja de placas	Si
Placas del vehículo	Si
Formato de identificación del Cliente (PLD)	Si
Carta de retiro de placas	N / A
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas	No

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación		Fecha de Sin:	21/12/2018	Días:	
Valor comercial, Valor factura o SA	113,400.00 <sup>129,900</sup>	Mes	DICIEMBRE		
Perdida total técnica:		Michell MO			9,220.80
% de daños	77%	Refacciones			78,351.79
Valor Restos	45,360.00 <sup>51,900</sup>	Total de daños			87,572.59
% Valor Restos	40%				

Nombre, firma y sello de Valuador

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de Administrativa de Pérdida total