

Costo de Adquisición



No. de siniestro	Fecha de Siniestro	Fecha de elaboración	Folio
3602497	30/05/2022	27/06/2022	T2022380663
Asegurado/Propietario	No. Póliza	Inciso	
DAVID LOPEZ	64010336298	1	<input checked="" type="radio"/> Asegurado <input type="radio"/> Tercero

Marca	Tipo	Modelo	Color
FORD	ECOSPORT	2016	PLATA
Tipo de equipamiento	No. de serie	Procedencia	Transmisión
<input type="checkbox"/> Austero <input checked="" type="checkbox"/> Típico <input type="checkbox"/> Equipado	MAJUP3SF5GC148353	<input type="checkbox"/> Nacional <input checked="" type="checkbox"/> Importado	<input type="checkbox"/> Estándar <input checked="" type="checkbox"/> Automatico

Fecha de ingreso al taller	Taller	Tipo de pérdida	Fecha de valuación
25/06/2022	FORD MANZANILLO	<input type="checkbox"/> Técnica <input type="checkbox"/> Robo <input checked="" type="checkbox"/> Colisión	27/06/2022
Valor comercial	Mes de referencia	Valor de Compra	Corralón de resguardo
<input checked="" type="checkbox"/> Guía EBC <input type="checkbox"/> Guía Autométrica	JUNIO	\$160,000	VENTURA
Descripción general del daño			Tipo de Resto
DAÑOS MATERIALES			<input type="checkbox"/> Chatarra
			<input checked="" type="checkbox"/> Unidad
			<input type="checkbox"/> No Comercial
MAJUP3SF5GC148353			

Sistema	Monto de Daños	Observaciones de los daños por sistema
Chasis	\$ 23,500	VALOR COMERCIAL
Carrocería	\$ 29,000	
Motor	\$ 52,200	
Transmisión	\$ 100	
Suspensión	\$ 28,200	
Dirección	\$ 18,000	
Freno	\$ 52	
Electronica	\$ -	
Interiores	\$ -	
Total	\$ 151,052	

Costo de Adquisición
\$63,086

JOSUE VENTOZA			
INTERNAL USE ONLY	Nombre y firma del Valuador	Vo. Bo. Del Coordinador y/o Gerente	Sello recibido