

Costo de Adquisición



No. de siniestro	Fecha de Siniestro	Fecha de elaboración	Folio
3540711	16/10/2021	29/10/2021	T2021340978
Asegurado/Propietario	No. Póliza	Inciso	
MERCOLETTI SA DE CV	110797490	1	<input checked="" type="radio"/> Asegurado <input type="radio"/> Tercero


Datos del vehículo			
Marca	Tipo	Modelo	Color
BMW	X3	2021	AZUL
Tipo de equipamiento	No. de serie	Procedencia	Transmisión
<input type="checkbox"/> Austero <input type="checkbox"/> Típico <input checked="" type="checkbox"/> Equipado	WBATS1104M9E77141	<input type="checkbox"/> Nacional <input checked="" type="checkbox"/> Importado	<input type="checkbox"/> Estándar <input checked="" type="checkbox"/> Automatico

Valuación de daños			
Fecha de ingreso al taller	Taller	Tipo de pérdida	Fecha de valuación
16/10/2021	MOMENTUM SATELITE	<input type="checkbox"/> Técnica <input type="checkbox"/> Robo <input checked="" type="checkbox"/> Colisión	29/10/2021
Valor comercial	Mes de referencia	Valor de Compra	Corralón de resguardo
<input type="checkbox"/> Guía EBC <input type="checkbox"/> Guía Autométrica	OCTUBRE	\$1,162,350	VENTURA
Descripción general del daño			Tipo de Resto
DM			<input type="checkbox"/> Chatarra
			<input checked="" type="checkbox"/> Unidad
			<input type="checkbox"/> No Comercial
WBATS1104M9E77141			

Sistema	Monto de Daños	Observaciones de los daños por sistema
Chasis	\$ 56,749	VALOR FACTURA LA UNIDAD TIENE LA COBERTURA ZERO POR LO QUE SE ELIMINA EL DEDUCIBLE
Carrocería	\$ 393,924	
Motor	\$ -	
Transmisión	\$ -	
Suspensión	\$ 200,000	
Dirección	\$ -	
Freno	\$ -	
Electronica	\$ 26,936	
Interiores	\$ 300,000	
Total	\$ 977,610	

Costo de Adquisición

\$469,505

 REYNALDO ORTIZ SEGURA	Nombre y firma del Valuador	Vo. Bo. Del Coordinador y/o Gerente	Sello recibido
INTERNAL USE ONLY			