

Costo de Adquisición



No. de siniestro 3537850	Fecha de Siniestro 06/10/2021	Fecha de elaboración 16/10/2021	Folio T2021339274
Asegurado/Propietario GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE CV SOFOM ER	No. Póliza 8981030	Inciso 1	<input checked="" type="radio"/> Asegurado <input type="radio"/> Tercero

Datos del vehículo

Marca REAL MOTORS DE MEXICO S DE RL	Tipo CAVALIER LT B SEDAN	Modelo 2019	Color PLATA METALICO
Tipo de equipamiento <input type="checkbox"/> Austero <input checked="" type="checkbox"/> Típico <input type="checkbox"/> Equipado	No. de serie LSGKB52H6KV307654	Procedencia <input type="checkbox"/> Nacional <input checked="" type="checkbox"/> Importado	Transmisión <input checked="" type="checkbox"/> Estándar <input type="checkbox"/> Automatico

Valuación de daños

Fecha de ingreso al taller 11/10/2021	Taller CHEVROLET CAMPECHE	Tipo de pérdida <input type="checkbox"/> Técnica <input type="checkbox"/> Robo <input checked="" type="checkbox"/> Colisión	Fecha de valuación 18/10/2021
Valor comercial <input checked="" type="checkbox"/> Guía EBC <input type="checkbox"/> Guía Autométrica	Mes de referencia OCTUBRE	Valor de Compra \$161,000	Corralón de resguardo VENTURA
Descripción general del daño DM		Tipo de Resto <input type="checkbox"/> Chatarra <input checked="" type="checkbox"/> Unidad <input type="checkbox"/> No Comercial	

LSGKB52H6KV307654

Sistema	Monto de Daños	Observaciones de los daños por sistema
Chasis	\$ 5,000	VALOR COMERCIAL
Carrocería	\$ 80,097	
Motor	\$ 30,000	
Transmisión		
Suspensión		
Dirección		
Freno		
Electronica	\$ 33,000	
Interiores		
Total	\$ 148,097	

Costo de Adquisición
\$50,803

GUIA EBC OCTUBRE 21

HUMBERTO MENDOZA Elaboró nombre y firma INTERNAL USE ONLY	Nombre y firma del Valuador	Vo. Bo. Del Coordinador y/o Gerente	Sello recibido
--	-----------------------------	-------------------------------------	----------------