

# Costo de Adquisición



No. de siniestro	Fecha de Siniestro	Fecha de elaboración	Folio
3584148	30/03/2022	19/05/2022	T2022368738
Asegurado/Propietario	No. Póliza	Inciso	<input checked="" type="radio"/> Asegurado <input type="radio"/> Tercero
BLACK UMBRELLA SOLUTIONS SA DE CV	1000364937	0	

Marca	Tipo	Modelo	Color
FORD	TRANIT CURIER	2021	BLANCO
Tipo de equipamiento	No. de serie	Procedencia	Transmisión
<input type="checkbox"/> Austero <input checked="" type="checkbox"/> Típico <input type="checkbox"/> Equipado	WFOAS5T74MZX04916	<input checked="" type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Importado	<input type="checkbox"/> Estándar <input checked="" type="checkbox"/> Automatico

Fecha de ingreso al taller	Taller	Tipo de pérdida	Fecha de valuación
15/03/2021	TALLERES GENERALES VICTORIAS	<input type="checkbox"/> Técnica <input type="checkbox"/> Robo <input checked="" type="checkbox"/> Colisión	08/04/2021
Valor comercial	Mes de referencia	Valor de Compra	Corralón de resguardo
<input checked="" type="checkbox"/> Guía EBC <input type="checkbox"/> Guía Autométrica	MARZO	\$380,480	VENTURA
Descripción general del daño	Tipo de Resto		
DAÑOS MATERIALES	<input type="checkbox"/> Chatarra <input checked="" type="checkbox"/> Unidad <input type="checkbox"/> No Comercial		
WF0AS5T74MZX04916			

Sistema	Monto de Daños	Observaciones de los daños por sistema
Chasis	\$ -	VALOR COMERCIAL
Carrocería	\$ 65,000	
Motor	\$ 35,000	
Transmisión	\$ 45,000	
Suspensión	\$ 45,000	
Dirección		
Freno		
Electronica		
Interiores		
Total	\$ 380,480	

Costo de Adquisición
\$189,821

ISRAEL BARRON			
---------------	--	--	--