

Carta Responsiva por Compra de Salvamento

Por medio de la presente "Carta Responsiva" deslindo a Zúrich Compañía de Seguros, S. A de C.V. de cualquier responsabilidad reclamación derivada de la venta de auto de salvamento:

MARCA CHEVROLET
TIPO AVEO
VERSION D 4 PTAS
MODELO 2010
SERIE 3G1TA5A62AL115397
MOTOR HECHO EN MEXICO
SINIESTRO 16191377
INVENTARIO 000007780213

30/05/16


David Cortez

Manifiesto que por mi propia voluntad decidí comprar un auto de salvamento con número de salvamento: 16191377 acatándome a las políticas establecidas

Manifiesto que estoy consciente de que estoy adquiriendo un auto de salvamento el cual puede presentar faltantes y vicios ocultos no detectados

Manifiesto que recibo el auto de salvamento mencionado a mi entera satisfacción y conforme con el estado en que se encuentra, así mismo estoy conforme con los documentos de propiedad y comprobantes de pagos que me son entregados

Manifiesto que en caso de que el auto de salvamento mencionado, sea adquirido como NORMAL en sus números de identificación, número de serie número de motor o cualquier otro número, estoy consciente de cualquier inconveniente que se me presente en el futuro, el cual deberé solucionar por mi propia cuenta en virtud de estar adquiriendo el mencionado auto de salvamento a un bajo costo
Manifiesto que en caso de que el auto de salvamento mencionado, sea adquirido como CHATARRA no podrá ponerse en circulación y se venderá como partes para desarmar, refacciones y/o fundición

Entrega de Documentación del Vehículo

Por este conducto se me hace entrega de los documentos que a continuación se detallan y que amparan la propiedad del Vehículo

MARCA CHEVROLET
TIPO AVEO
VERSION D 4 PTAS
MODELO 2010
SERIE 3G1TAS5A62AL115397
MOTOR HECHO EN MEXICO
SINIESTRO 16191377
INVENTARIO 000007780213

Factura de Origen
Factura Original / Re Factura
Pagos de Tenencias

A 26676	SI
B 1833	SI
	SI

2011	2012	2013		
------	------	------	--	--

Baja de placas
Robo Copia (Of. Liberación) en caso de Robo
Re identificación / Dictamen en caso de Robo

SI
SI
NO

Cancelación de Robo

90/05/16

SI

Averiguación Previa del Robo
Llaves Entregadas

NO
SI

Otros/Observación

Daniel Pontez...

NOMBRE Y FIRMA COMPRADOR

Daniel Pontez...

FORMATO ÚNICO DE INGRESO (FUI)

cheque

CENTRO DE SUBASTAS

Guadalajara



Ventura

www.subastasventura.com

INGRESO

VIGILANCIA CLIENTE *Zurch*

FECHA DE INGRESO *07/03/14* / HORA DE INGRESO *12:50* AM PM / HORARIO NORMAL FUERA DE HORARIO

DATOS DE LA UNIDAD

00000780213 *3G1TA5A6ZAL115397*

MARCA *Chevrolet* / MODELO *Aveo* / AÑO *2010* / COLOR *finto*

REVISIÓN DE PIEZAS

TIPO DE INVENTARIO CLIENTE OTRO

	DIFERENCIA VS INVENTARIO		EL OPERADOR VALIDA QUE ASÍ RECIBIÓ LA UNIDAD AL RETIRARLA DEL LUGAR DE ORIGEN	
	SI	NO	SI	NO
LLAVE PRINCIPAL	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
COMPUTADORA DE MOTOR	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
LLANTA DE REFACCIÓN	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
BATERÍA	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
ESTEREO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
CATALIZADOR	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
LLANTAS / RINES / TAPONES	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

FIRMA: *[Signature]*

ENTREGA EMPRESA *Benteliez 685-DPA* / HOMBRE Y FIRMA *Jonathan ramirez*

RECIBE EMPRESA *GST* / HOMBRE Y FIRMA *Israel Gutierrez*

ENCARGADO DEL CENTRO DE SUBASTAS / **VALIDACIÓN DEL PROCESO DE SUBASTA**

DATOS EN SIS CONTRA DOCUMENTOS (EN SU CASO CORRIJA EN SIS Y RETROALIMENTE AL EQUIPO)

	DATOS		CORREGIDO			DATOS		CORREGIDO	
	SI	NO	SI	NO		SI	NO	SI	NO
CENTRO DE SUBASTAS	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FOLIO DE GRUA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PROPIETARIO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	MARCA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SINIESTRO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	MODELO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VIN CORRECTO POR ALGORITMO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	AÑO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SI ES NO ESPECIFIQUE					COLOR	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE FOTOS Y VIDEO

	EN TIEMPO		CALIDAD		CORREGIDO		Comentarios o acciones correctivas
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
INGRESO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
INVENTARIADO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CALCADO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

INSPECCIÓN FÍSICA DE LA UNIDAD

	EN TIEMPO		CALIDAD		CORREGIDO		Comentarios o acciones correctivas
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
CALCADO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ACOMODO EN PATIO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
ROTULADO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
RETIRO DE BASURA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DESCONEXIÓN TERMINALES	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
RETIRO DE COMBUSTIBLE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

ENCARGADO CENTRO DE SUBASTA: *[Signature]* / HOMBRE Y FIRMA: *[Signature]*

FECHA Y HORA: *10/03/2014*

Solo p/ costo de adquisicion NO REPARAR

Inventario al vehiculo dañado

07/03/14 12:50 Bentelvez 6854K
 "INVENTARIO UNICO" NO ELABORAR OTRO



NÚMERO DE SINIESTRO: 10191377
 PÓLIZA: 646535 - 368
 LUGAR: 119, Jal
 FECHA: 26 MES 02 AÑO 14
 NOMBRE DEL ASEGURADO: TERCERO
 TELÉFONO:
 MARCA: Chevrolet MODELO: Aveo TIPO: Sedan COLOR: finto
 NO. DE SERIE COMPLETO:
 NÚMERO DE PLACAS DE CIRCULACIÓN: 70 CANTIDAD DE PLACAS: (0) (1) (2)
 KILOMETRAJE: GASOLINA: V 1/4 1/2 3/4 LL

No.	INVENTARIO	SI	NO	No.	INVENTARIO	SI	NO
DELANTERO				CAJUELA			
1.	BRAZOS DE LIMPIADORES	X		58.	CABLES PASA CORRIENTE		X
2.	COFRE	X		59.	CARTÓN CAJUELA		X
3.	CUARTOS DE LUZ	X		60.	GATO		X
4.	EMBLEMAS	X		61.	GATO HIDRÁULICO		X
5.	FACIA DELANTERA	X		62.	HERRAMIENTAS		X
6.	FAROS DE HALÓGENO	X		63.	LLAVE DE RUEDA		X
7.	FAROS DE NIEBLA	X		64.	SEÑALES DE CARRETERA		X
8.	MOLDURAS	X		65.	TAPETE CUBRE LLANTA		X
9.	PARABRISAS	X		LADO IZQUIERDO			
10.	PARRILLA	X		66.	CRISTAL PUERTA DELANTERA		X
11.	PLUMAS LIMPIADORAS	X		67.	CRISTAL PUERTA TRASERA		X
12.	PORTA PLACA	X		68.	ESPEJOS EXTERIORES		X
13.	SPOILER	X		69.	MANIJAS EXTERIORES		X
MOTOR				70.	MOLDURAS		X
14.	ALTERNADOR			71.	PUERTA DELANTERA		X
15.	BANDAS DE MOTOR			72.	PUERTA TRASERA		X
16.	BAYONETA ACEITE DIRECCIÓN			73.	SALPICADERA		X
17.	BAYONETA ACEITE MOTOR			INTERIOR			
18.	BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN			74.	ASIENTOS DELANTEROS		X
19.	BOBINA			75.	ASIENTOS TRASEROS		X
20.	BOCINA DE CLAXON			76.	CABECERAS (1) (2) (3) (4)		X
21.	BOMBA DE AGUA			77.	ALFOMBRA		X
22.	BOMBA DE GASOLINA			78.	BOCINAS RADIO		X
23.	BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA			79.	BOTONES DE PUERTA		X
24.	BOSTER DE FRENOS			80.	BOTONES RADIO O ESTEREO		X
25.	CABLES BUJIAS			81.	CAJUELA DE GUANTES		X
26.	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO			82.	CENICERO		X
27.	DEPOSITO DE CHISGUETEROS			83.	CINTURONES DE SEGURIDAD		X
28.	DISTRIBUIDOR			84.	CODERAS		X
29.	PORTA FILTRO DE AIRE			85.	CONSOLA		X
30.	FILTRO GASOLINA			86.	CONTROL AIRE ACONDICIONADO		X
31.	MARCHA			87.	CONTROL CALEFACCIÓN		X
32.	MOTOR LIMPIADORES			88.	CONTROL ELÉCTRICO		X
33.	MOTOR VENTILADOR			89.	ENCENDEDOR		X
34.	RADIADOR			90.	ESPEJO RETROVISOR		X
35.	TRANSMISIÓN (STD) (AUT)			91.	LUZ INTERIOR		X
36.	SISTEMA DE INYECCION			92.	MANIJAS INTERIORES		X
37.	TAPON ACEITE MOTOR			93.	PERILLA PALANCA		X
38.	TAPON RADIADOR			94.	PALANCA DE VELOCIDADES		X
LADO DERECHO				95.	TABLERO		X
39.	CRISTAL PUERTA DELANTERA			96.	TAPETES (1) (2) (3) (4)		X
40.	CRISTAL PUERTA TRASERA			97.	VISERAS		X
41.	ESPEJOS EXTERIORES			GENERAL			
42.	MANIJAS EXTERIORES			98.	CANASTILLA		X
43.	MOLDURAS			99.	ALARMA		X
44.	PUERTA DELANTERA			100.	TAPÓN GASOLINA		X
45.	PUERTA TRASERA			101.	TAPONES DE RUEDA (1) (2) (3) (4)		X
46.	SALPICADERA			102.	ANTENA		X
47.	TAPONES RUEDA			103.	EXTINGUIDOR		X
TRASERA				104.	HERRAMIENTAS		X
48.	CALAVERAS			105.	SENSOR DE REVERSA		X
49.	EMBLEMA CAJUELA			106.	QUEMACOCOS		X
50.	FACIA TRASERA			ADAPTACIONES EQP ESP.			
51.	LAMPARA STOP			107.			
52.	LIMPIADORES			108.			
53.	MEDALLON			109.			
54.	MOLDURAS			110.			
55.	PORTA PLACA			111.			
56.	SPOILER			112.			
57.	TAPA CAJUELA			113.			

MOTOR COMPLETO
BATERIA

¿ES VISIBLE? SI (X) NO ()
 OBSERVACIONES:
 BATERIA: NO
 LLAVES: NO
 LLAVE DE ENCENDIDO: NO
 FUNCIONA (SI) (NO): NO
 CANTIDAD:
 TIPO:
 TARJETA () CÓDIGO DE ENCENDIDO () NORMAL ()
 AUTO ESTEREO:
 ESTEREO= (SI) (NO) MARCA:
 COMPACT DISC= (SI) (NO)
 GPS=
 LLANTAS: Vida (3/4, 1/2, 1/4)
 Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 185/65/14
 DD= SI
 TD= SI
 DI= SI
 TI= SI
 R= NO
 ¿Fundes o Cubrelantas? (Si) (No)

DD= DELANTERA DERECHA TD= TRASERA DERECHA R= REFACCION
 DI= DERECHA IZQUIERDA TI= TRASERA IZQUIERDA

RINES: ORIGINAL ESPECIAL
 VOLANTE: ORIGINAL ESPECIAL

OBJETOS PERSONALES: 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122

OBSERVACIONES:
 NOTA: EL EQUIPO QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS SEÑALADOS, DEBERA ANOTARSE ESCRIBIENDO LA MARCA Y/O ESTADO DE CONSERVACION.
 FDDO-004

SE SOLICITA RECOGER SUS OBJETOS PERSONALES INCLUYENDO LLAVEROS DEL VEHICULO, PARA EVITARLE MOLESTIAS, YA QUE ESTOS NO SERAN REPUESTOS EN CASO DE EXTRAVIDA. ESTA FORMA DEBERA PERMANECER EN EL VEHICULO PARA LA FIRMA DE LOS RESPONSABLES. SEGUN CORRESPONDA. LE PEDIMOS POR FAVOR NO RETIRE LOS ACCESORIOS ORIGINALES (GATO, SEÑALES DE CARRETERA, LLAVE DE RUEDAS, TAPETES, ETC.) ESTE INVENTARIO SERA LLENADO UNICAMENTE CUANDO EL VEHICULO SE ENCUENTRE EN ABSOLUTA POSESION DE LA COMPANIA ASEGURADORA.

NOMBRE Y FIRMA DEL ASEGURADO: TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA
 NOMBRE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE
 RAZON SOCIAL DE LA GRUA
 NOMBRE Y FIRMA OPERADOR DE GRUA QUE RECIBE

Jonathan P