

3G BK634E93M108878

INVENTARIO FÍSICO PARA LA RECEPCIÓN DE UNIDADES COMERCIALIZADAS POR CONVENIO

Siniestro	Día	Mes	Año
505374			
Modelo	Marca	Tipo	Color
	Chevrolet	HO	Blanca

51-1-32 w 497-c

Kala

LALA. Ernesto Hernandez

EXTERIORES

1	Cofre	SI	NO
2	Parrilla	SI	NO
3	Faros	SI	NO
4	Biceles (Número)	SI	NO
5	Faros Niebla	SI	NO
6	Cuartos Delanteros	SI	NO
7	Salpicaderas	SI	NO
8	Parabrisas	SI	NO
9	Limpiadores (Plumas)	SI	NO
10	Espejos Laterales (I) y (D)	SI	NO
11	Puertas (Número)	SI	NO
12	Vidrios Laterales	SI	NO
13	Llantas (Estado)	SI	NO
14	Tapones (Número)	SI	NO
15	Rines (Estado)	SI	NO
16	Tapones de rines (Estado)	SI	NO
17	Tapón Gasolina	SI	NO
18	Medallon	SI	NO
19	Tapa Cajuela	SI	NO
20	Chapa Cajuela	SI	NO
21	Alerón	SI	NO
22	Cuartos Traseros	SI	NO
23	Calaveras	SI	NO
24	Canastilla	SI	NO
25	Quemacocos	SI	NO
26	Antenas	SI	NO
27	Molduras	SI	NO
28	Emblemas (Número)	SI	NO
29	Defensas (D) y (T)	SI	NO
30	Fascias (D) y (T)	SI	NO
31	Estribos (D) e (I)	SI	NO
32	Espoilers (D) y (T)	SI	NO
33	Topes (D) y (T)	SI	NO
34	Placas (D) y (T)	SI	NO
35	Manijas (D) y (T)	SI	NO

INTERIORES

36	Tablero	SI	NO
37	Instrumentos de Tablero	SI	NO
38	Gasolina (Marca área)	SI	NO
39	Tacómetro	SI	NO
40	Volante	SI	NO
41	Claxon (Funciona)	SI	NO
42	Encendedor	SI	NO
43	Calefacción	SI	NO
44	Defroster Trasero	SI	NO
45	Consola	SI	NO
46	Botones de consola (Número)	SI	NO
47	Radio (C/CD)	SI	NO
48	Autoestereo Marca (C/CD)	SI	NO
49	Ecuilizador (Marcá)	SI	NO
50	Reloj	SI	NO
51	Espejo Retrovisor	SI	NO
52	Vicerias	SI	NO
53	Espejo Interior	SI	NO
54	Palanca de Velocidades	SI	NO

Danado

Y 1/4 1/2 3/4 LL.



Dano

55	Asientos (D) y (T)	SI	NO
56	Cabeceras	SI	NO
57	Cinturones de Seguridad	SI	NO
58	Vestiduras (rota)	SI	NO
59	Ventanas Eléctricas	SI	NO
60	Tapas de Puertas	SI	NO
61	Coderas	SI	NO
62	Molduras	SI	NO
63	Seguros Eléctricos	SI	NO
64	Perillas y Palancas	SI	NO
65	Ceniceros	SI	NO
66	Alfombras	SI	NO
67	Tapetes (Números)	SI	NO
68	Bolsas de Aire (Número)	SI	NO
69	Extintor	SI	NO
70	Cartón Cajuela	SI	NO
71	Llave de Tuercas	SI	NO
72	Llanta de refacción	SI	NO
73	Herramientas	SI	NO
74	Reflejantes	SI	NO
75	Gato (Tipo)	SI	NO
76	Cables pasa Corrientes	SI	NO
77	Caja de Discos (Magazine)	SI	NO
78	Bocinas (Marca y Número)	SI	NO
79	Llaves de Vehículo (Número)	SI	NO
80	Control (Número)	SI	NO
81	Tarjeta de Circulación	SI	NO

MOTOR

82	Aire Acondicionado	SI	NO
83	Cornetas de Aire	SI	NO
84	Batería (Marca)	SI	NO
85	Radiador	SI	NO
86	Tapón Radiador	SI	NO
87	Motor	SI	NO
88	Tanque de Agua (Motor) y (Limpadores)	SI	NO
89	Encendido Electrónico	SI	NO
90	Generador	SI	NO
91	Bobina	SI	NO
92	Marcha	SI	NO
93	Distribuidor	SI	NO
94	Carburador	SI	NO
95	Filtro de Carburador	SI	NO
96	Alternador	SI	NO
97	Bujias	SI	NO
98	Bandas (Todas)	SI	NO
99	Tapón de Aceite	SI	NO
100	Bayoneta A. Motor	SI	NO
101	Bayoneta A. Trans.	SI	NO
102	Bayoneta A. T. Hldr.	SI	NO
103	Bomba de Agua	SI	NO
104	Bomba de Gasolina	SI	NO
105	Bomba Dirección	SI	NO
106	Computadora Motor	SI	NO
107	Computadora Viaje	SI	NO
108	Caja de Velocidades	SI	NO

MIO  
MIO





1



**LALA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL S.A DE C.V.**

**VEHICULOS GERENCIA CORPORATIVA DE VEHICULOS**  
**Corp. FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN VEHÍCULO**

HOJA : 1 FICHA ELABORADA POR:

FILIAL	LALA OPERACIONES	CEDIS	VERACRUZ	FECHA ELABORACION:	23/07/2015
N° ECONOMICO	DPTO. USUARIO	MARCA:	AÑO:	MODELO:	KILOMETRAJE ACTUAL
505374		Chevrolet	2003	HD	N/S
TRANSMISIÓN	COMBUSTIBLE	MARCA MOTOR	CILINDROS	TIPO	
Estandar	Gas		8		
PED. IMPORTACIÓN		REFRENDOS Y TENENCIAS		CUENTA CON BAJA DE SEGURO	FACTURA DE AGENCIA
N° RECLAMACIÓN SEGURO		BAJA DE PLACAS		N° SERIE DE LA UNIDAD	
		SI		36BR634F93ML 08978	
KMS. PROMEDIO RECORRIDOS POR SEMANA		TIPO DE RUTA		CONSUMO DE ACEITE EN RELLENOS AL MES(Lts.)	
No. DE REPARACIONES MAYORES DE MOTOR RECIBIDAS DURANTE LA VIDA DE LA UNIDAD.					

MOTIVO DE LA BAJA	EXPEDIENTE DE ACCIDENTE	UBICACIÓN DEL VEHICULO
		CEDIS VERACRUZ

DESCRIPCIÓN SISTEMAS MECÁNICOS	CONDICIÓN			COSTO DE REPARACION	OBSERVACIONES
	B	R	M		
RADIADOR Y MANGUERAS		✓			
MOTOR		✓			
EMBRAGUE			✓		
TRANSMISIÓN		✓			
REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN		✓			
DIRECCIÓN Y VARILLAJE			✓		
DIFERENCIAL		✓			
SIST. FRENO		✓			
SIST. CARGA DE AIRE (COMPRESOR)			✓		
REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO		✓			
FUNC. EN INSTRUM. DE TABLERO			✓		
SIST. ELECTRÓNICO (PCM / SENSORES)		✓	✓		
TAPICERÍA EN GENERAL		✓			
ACCESORIOS INTERIORES DE CABINA			✓		
REMOSAMIENTO GENERAL DE CARROCERÍA			✓		
LLANTAS / RINES		✓			
EQUIPO DE REFRIGERACIÓN			✓		
REMOSAMIENTO GENERAL DE CAJA			✓		
LARGUEROS Y CARGADORES		NO			
LLANTA REFACCION,GATO ,EXTINTOR.		NO			
				\$0.00	

USO EXCLUSIVO GERENCIA CORP. VEHICULOS Valor comercial en el mercado → <input type="text"/> Valor libro Azul EBC → <input type="text"/> costo sugerido de venta ▷ <input type="text"/>	<b>NOTAS ADICIONALES:</b>
---	---------------------------

COMPRESIÓN DE LOS CILINDROS DE MOTOR	RESUMEN DE COSTOS DE MANTTO. DE LOS 6 ÚLTIMOS BIMESTRES
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Notas aclaratorias: se deberá de anexar fotografías de la unidad en cuestión mostrando las partes con mayor daño y partes frontal , trasera y laterales. de igual manera se deberán llenar los espacio de observaciones y costos correctamente. Debe de incluir copia de la documentación que se menciona en la parte superior del documento. En el caso de perdida total se deberá de omitir el llenado del recuadro de la descripción de sistemas mecánicos.

SOLICITO BAJA	REALIZO REVISIÓN	AUTORIZO VENTA
	CESAR VERGEL ORTA	