



CO FIC con daño SIN motor 300W (Cajón) con CRT  
 (Pierres) con daños muchos con daño para vidrios  
 con daño sin 2 llantas cajón de vidrio sin calaveras  
 reinventando los seguros volante con daño  
 Espejos laterales con daño tablero con daño  
 SIN Asiento tel de cond. tel de ac. lo con daño

No. de siniestro: **M007724F** No. de póliza: **UAA9613200000** No. de inciso: **580** Fecha de siniestro: **21 10, 11, 16** Información:  Asegurado  Tercero

Riesgo:  Colisión  Robo  DM  RC  RT

Nombre del conductor/asegurado/tercero: **Raul Bolaños Molina** Teléfono:

Datos del vehículo  
 Marca: **Dodge** Tipo: **Neon** Modelo: **2005** Placas: **5922RD** VIN: **D290110** Color: **Rojo**

Datos del vehículo							
Exterior	Si	No	Observaciones	Interiores	Si	No	Observaciones
Faros		<input checked="" type="checkbox"/>	no	Bocinas		<input checked="" type="checkbox"/>	no
Faros extras		<input checked="" type="checkbox"/>	no	Bocinas extra/Marca		<input checked="" type="checkbox"/>	no
Parrilla		<input checked="" type="checkbox"/>	no	Estereo/Marca/Carátula		<input checked="" type="checkbox"/>	no
Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>		Si Dañados	Cenicero		<input checked="" type="checkbox"/>	no
Emblemas		<input checked="" type="checkbox"/>	no	Espejo retrovisor interior		<input checked="" type="checkbox"/>	no
Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>		Si lado no dañado	Tapete de cajuela		<input checked="" type="checkbox"/>	no
Espejos laterales		<input checked="" type="checkbox"/>	no	Tapetes Hule y/o Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>		3 Alfombra 3
Lunas laterales		<input checked="" type="checkbox"/>	no	Motor	Si	No	Observaciones
Tapones y/o arillos de rueda			no	Computadora		<input checked="" type="checkbox"/>	no
Rines de aluminio/acero	<input checked="" type="checkbox"/>		Si 2 Aluminio 2 rines dañados	Catalizador		<input checked="" type="checkbox"/>	no
Tapón de gasolina		<input checked="" type="checkbox"/>	no	Motor limpiadores		<input checked="" type="checkbox"/>	no
Calaveras		<input checked="" type="checkbox"/>	no	Batería/Marca		<input checked="" type="checkbox"/>	no
Antena	<input checked="" type="checkbox"/>		Dañada	Bujías y cables		<input checked="" type="checkbox"/>	no
Placas	<input checked="" type="checkbox"/>		Falta 1 Hosen	Caja de relevadores		<input checked="" type="checkbox"/>	no
Spoiler		<input checked="" type="checkbox"/>	no	Caja de fusibles	<input checked="" type="checkbox"/>		90
Llanta TI/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>		Kumho Kumho / Mal estado	Bayoneta de aceite		<input checked="" type="checkbox"/>	no
Llanta DD/Marca/Estado		<input checked="" type="checkbox"/>	no	Bayoneta de dirección		<input checked="" type="checkbox"/>	no
Llanta DI/Marca/Estado		<input checked="" type="checkbox"/>	no	Bayoneta de transmisión		<input checked="" type="checkbox"/>	no
Llanta TD/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>		Michelin Michelin	Bocinas de claxon		<input checked="" type="checkbox"/>	no
Interiores	Si	No	Observaciones	Varios	Si	No	Observaciones
Señal de emergencia		<input checked="" type="checkbox"/>		Kilometraje		<input checked="" type="checkbox"/>	
Extintidor		<input checked="" type="checkbox"/>		Adaptación y/o equipo especial		<input checked="" type="checkbox"/>	
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)		<input checked="" type="checkbox"/>		Llavero/Control			no
Tipo de gato		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Gasolina		<input checked="" type="checkbox"/>	
Bolsa de herramientas		<input checked="" type="checkbox"/>					
Llaves L o X		<input checked="" type="checkbox"/>					

Recibo unid. con ferru e inven ferru  
 sin abs. 40 personas vide vido  
 FAVIENE ORTEGA

Kovachian - Armario -  
 Eneas -  
 4/10/2016