

SINIESTRO

109269/15-DM

\*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR

INVENTARIO  
CORRALON QUALITAS



Qualitas

GRUAS y/o PROCEDENCIA

TR

FECHA 29-1-16

DESCRIPCION DEL VEHICULO

DMW 32371

MODELO 7005

SERIE

WRANB71035B080595

LLAVES NO

DAÑOS PREEXISTENTES

	SI	NO	DAÑADO
1 *COMPUTADORA DE MOTOR	News, be		
2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT			
3 *BATERIA		-	
4 *FARO DER			-
5 *FARO IZQ	-		
6 *ESPEJO LAT DER	-		
7 *ESPEJO LAT IZQ	-		
8 *LLANTA DEL DER	-		
9 *LLANTA DEL IZQ	-		
10 *LLANTA TRA DER	-		
11 *LLANTA TRA IZQ	-		
12 *CALAVERA DER	-		
13 *CALAVERA IZQ	-		
14 *LLANTA DE REFACCION	-		
15 * LLAVES		-	
16 * ESTEREO O RADIO	-		
17 * EQ DE DVD		-	
18 * CATALIZADOR	News, be		
19 PARRILLA			
20 COSTADO L/DER.	-		
21 CUARTOS			
22 COFRE	-		-
23 PARABRISAS	-		

	SI	NO	DAÑADO
24 LIMPIADORES	-		
25 SALICADERAS	-		
26 ANTENA	-		
27 DEFENSA TRAS	-		
28 TAPA TRASERA	-		
29 VENTILADOR	-		
30 BOBINA	-		
31 CARBURADOR	-		
32 FILRO DE AIRE	-		
33 DISTRIBUIDOR	-		
34 BUJIAS	-		
35 DEFENSA DEL		-	
36 CABLES	-		
37 BOMBA DE GAS	News, be		
38 BOMBA DE INYECC	News, be		
39 INYECTORES	News, be		
40 COMPRESOR A/AC	-		
41 TABLERO	-		
42 ASIENTOS	-		
43 VOLANTE	-		
44 STEREO			
45 BOCINAS	News, be		
46 GATO	-		

\* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES  
OBSERVACIONES (1 AL 18)

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

