

23/11/2015

inventario 18 puntos x'six

SINIESTRO _____

*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR _____

INVENTARIO
CORRALON QUALITAS



GRUAS y/o PROCEDENCIA

GRUAS SAN JOSE DE SACILLO

FECHA 22-ABRIL-2016

DESCRIPCION DEL VEHICULO

VAGONETA BMW

MODELO 2002

SERIE

SUXFB93J22LN78634

LLAVES 51

DAÑOS PREEXISTENTES

	SI	NO	DAÑADO		SI	NO	DAÑADO
1 *COMPUTADORA DE MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		24 LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		25 SALICADERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
3 *BATERIA	<input checked="" type="checkbox"/>			26 ANTENA		<input checked="" type="checkbox"/>	
4 *FARO DER			<input checked="" type="checkbox"/>	27 DEFENSA TRAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
5 *FARO IZQ			<input checked="" type="checkbox"/>	28 TAPA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/>		
6 *ESPEJO LAT DER			<input checked="" type="checkbox"/>	29 VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
7 *ESPEJO LAT IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>			30 BOBINA	<input checked="" type="checkbox"/>		
8 *LLANTA DEL DER	<input checked="" type="checkbox"/>			31 CARRURADOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
9 *LLANTA DEL IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>			32 FILTRO DE AIRE	<input checked="" type="checkbox"/>		
10 *LLANTA TRA DER	<input checked="" type="checkbox"/>			33 DISTRIBUIDOR	<input checked="" type="checkbox"/>		
11 *LLANTA TRA IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>			34 BUJIAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
12 *CALAVERA DER	<input checked="" type="checkbox"/>			35 DEFENSA DEL			<input checked="" type="checkbox"/>
13 *CALAVERA IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>			36 CABLES	<input checked="" type="checkbox"/>		
14 *LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		37 BOMBA DE GAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
15 * LLAVES	<input checked="" type="checkbox"/>			38 BOMBA DE INYECC	<input checked="" type="checkbox"/>		
16 * ESTEREO O RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>			39 INYECTORES	<input checked="" type="checkbox"/>		
17 * EQ DE DVD		<input checked="" type="checkbox"/>		40 COMPRESOR A/A/C	<input checked="" type="checkbox"/>		
18 * CATALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/>			41 TABLERO	<input checked="" type="checkbox"/>		
19 PARRILLA			<input checked="" type="checkbox"/>	42 ADIENTUS	<input checked="" type="checkbox"/>		
20 COSTADO L/DER	<input checked="" type="checkbox"/>			43 VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>		
21 CUARTOS			<input checked="" type="checkbox"/>	44 STEREO	<input checked="" type="checkbox"/>		
22 COFRE			<input checked="" type="checkbox"/>	45 BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>		
23 PARABRISAS			<input checked="" type="checkbox"/>	46 GATO		<input checked="" type="checkbox"/>	

* ES INFORMACION OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES
OBSERVACIONES (1 AL 18)

OBSERVACIONES

Leo Lopez Rodriguez S
QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 000005424908



Pase de salida

FECHA DE SOLICITUD

09/02/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

NIU: 000015282350

SINIESTRO: 65826/16-DM

VIN: 5UXFB93522LN78634

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: BMW

MODELO: X5

VERSIÓN: VAGONETA

AÑO: 2002

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: ZDC881R

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRUA	
PLACA DE GRUA	FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra, y admito que presenta los fallantes.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL