

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

113812

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO

705647

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ASEGURADO  TERCERO

LLAVES

SI

NO

MARTIN ALONSO TOSTADO GONZALEZ

FECHA

HORA

Nº. DE PÓLIZA

DESTINO

NOMBRE

DD MM AA

21 06

266 2131

AGENCIA

TALLER

CORRALÓN

OTRO

2414 AUTOMÓVIL

DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

MARCA

TIPO

PUERTAS

MODELO (AÑO)

NO. DE MOTOR

BMW

COCHA

2

2019

Nº. DE SERIE

COLOR

PLACAS

TRANSMISIÓN

WBA111032VU133129

BRO

4473R

AUTOMÁTICA

MANUAL

KILOMETRAJE

COMBUSTIBLE

VACÍO

1/4

1/2

3/4

LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
<b>MOTOR</b>				52.- CLAXON (FUNCIONANDO)	/			102.- MANIJAS EXTERIORES	/		
1.- ALTERNADOR	/			53.- CODERAS	/			103.- MOLDURAS (Nº.)	/		
2.- BATERÍA (MARCA)	/			54.- COMPAC DISC (MARCA)	/			104.- PUERTA DELANTERA	/		
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	/			55.- CONSOLA	/			105.- PUERTA TRASERA	/		
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	/			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/			106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	/		
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	/			57.- CONTROL CALEFACCIÓN	/			107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO	/		
6.- BOBINA	/			58.- DEFROSTER	/			108.- SALPICADERA	/		
7.- BOCINA CLAXON	/			59.- ECUALIZADOR (MARCA)	/			109.- TAPONES RUEDAS (Nº.)	/		
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			60.- ENCENDEDOR	/			110.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)	/		
9.- BOMBA DE AGUA	/			61.- ESPEJO RETROVISOR	/			<b>PARTE FRONTAL</b>			
10.- BOMBA DE GASOLINA	/			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/			111.- BISELES	/		
11.- BANDAS DE MOTOR	/			63.- LUZ INTERIOR	/			112.- BRAZOS DE LIMPIADORES	/		
12.- BOSTER DE FRENOS	/			64.- LUZ STOP	/			113.- COFRE	/		
13.- CABLES DE BUJÍAS	/			65.- MANIJAS INTERIORES	/			114.- CUARTOS DE LUZ	/		
14.- CAJA DE VELOCIDADES	/			66.- PALANCA DE VELOCIDADES	/			115.- DEFENSA DELANTERA	/		
15.- CARBURADOR	/			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	/			116.- FAROS DE HALÓGENO	/		
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	/			68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)	/			117.- FAROS DE NIEBLA	/		
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	/			69.- RELOJ	/			118.- PARABRISAS	/		
18.- COMPUTADORA (VIAJE)	/			70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	/			119.- PARRILLA	/		
19.- CORNETAS DE AIRE	/			71.- TABLERO	/			120.- PLUMAS LIMPIADORES	/		
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	/			72.- TAPETES (NO.)	/			121.- PORTA PLACA	/		
21.- DIFERENCIAL	/			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	/			122.- TOPES	/		
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			74.- VESTIDURAS	/			<b>PARTE TRASERA</b>			
23.- DISTRIBUIDOR	/			75.- VISERAS	/			123.- CALAVERAS	/		
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/			76.- VOLANTE	/			124.- CHAPA CAJUELA	/		
25.- FILTRO DE AIRE	/			<b>CAJUELA UNIDAD RECIBIDA</b>				125.- DEFENSA TRASERA	/		
26.- FLECHA CARDAN	/			77.- ALFOMBRA CAJUELA	/			126.- LIMPIADORES	/		
27.- GENERADOR	/			78.- CABLES PASA CORRIENTE	/			127.- MEDALLÓN	/		
28.- MARCHA	/			79.- CARTÓN CAJUELA	/			128.- PORTA PLACA	/		
29.- MOTOR (MONOBLOCK)	/			80.- GATO (TIPO)	/			129.- SISTEMA DE ESCAPE	/		
30.- MOTOR LIMPIADORES	/			81.- HERRAMIENTA (NO.)	/			130.- TAPA CAJUELA	/		
31.- MOTOR VENTILADOR	/			82.- LLAVE DE RUEDAS	/			131.- TOPES	/		
32.- RADIADOR	/			83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	/			<b>GENERAL</b>			
33.- REGULADOR	/			84.- SEÑALES DE CARRETERA	/			132.- ANTENA	/		
34.- SEMEJES	/			<b>LADO DERECHO</b>				133.- CANASTILLA	/		
35.- SISTEMA DE GAS	/			85.- ALETAS	/			134.- SPOILERS (D) Y (T)	/		
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	/			86.- COSTADOS	/			135.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº.)	/		
37.- TANQUE DE GASOLINA	/			87.- ESPEJO EXTERIOR	/			136.- GUATA COFRE	/		
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	/			88.- ESTRIBO	/			137.- PLACA (D) Y (T)	/		
39.- TAPÓN RADIADOR	/			89.- MANIJAS EXTERIORES	/			138.- RINES (MARCA)	/		
40.- TURBO CARGADOR	/			90.- MOLDURAS (NO.)	/			139.- TAPÓN GASOLINA	/		
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	/			91.- PUERTA DELANTERA	/			140.- TOLDO	/		
<b>INTERIOR</b>				92.- PUERTA TRASERA	/			<b>OTROS</b>			
42.- ALFOMBRA	/			93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/			141.- ALARMA	/		
43.- ASIENTOS DELANTEROS	/			94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/			142.- EXTINGUIDOR	/		
44.- ASIENTOS TRASEROS	/			95.- SALPICADERA	/			143.- LLAVERO	/		

**COMPROBADA**  
**UNIDAD RECIBIDA**  
**19-02-16**  
**14:00**



18.- COMPUTADORA (VIAJE)		70.- SEGUROS ELÉCTRICOS		119.- PARRILLA	
19.- CORNETAS DE AIRE		71.- TABLERO		120.- PLUMAS LIMPIADORES	
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES		72.- TAPETES (Nº.)		121.- PORTA PLACA	
21.- DIFERENCIAL		73.- VENTANAS ELÉCTRICAS		122.- TOPES	
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA		74.- VESTIDURAS		<b>PARTE TRASERA</b>	
23.- DISTRIBUIDOR		75.- VISERAS		123.- CALAVERAS	
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO		76.- VOLANTE		124.- CHAPA CAJUELA	
25.- FILTRO DE AIRE				125.- DEFENSA TRASERA	
26.- FLECHA CARDAN		77.- ALFOMBRA CAJUELA		126.- LIMPIADORES	
27.- GENERADOR		78.- CABLES PASA CORRIENTE		127.- MEDALLÓN	
28.- MARCHA		79.- CARTÓN CAJUELA		128.- PORTA PLACA	
29.- MOTOR (MONOBLOCK)		80.- GATO (TIPO)		129.- SISTEMA DE ESCAPE	
30.- MOTOR LIMPIADORES		81.- HERRAMIENTA (Nº.)		130.- TAPA CAJUELA	
31.- MOTOR VENTILADOR		82.- LLAVE DE RUEDAS		131.- TOPES	
32.- RADIADOR		83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)		<b>GENERAL</b>	
33.- REGULADOR		84.- SEÑALES DE CARRETERA		132.- ANTENA	
34.- SEMIEJES		<b>LADO DERECHO</b>		133.- CANASTILLA	
35.- SISTEMA DE GAS		85.- ALETAS		134.- ESPOILERS (D) Y (T)	
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN		86.- COSTADOS		135.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº.)	
37.- TANQUE DE GASOLINA		87.- ESPEJO EXTERIOR		136.- GUATA COFRE	
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR		88.- ESTRIBO		137.- PLACA (D) Y (T)	
39.- TAPÓN RADIADOR		89.- MANIJAS EXTERIORES		138.- RINES (MARCA)	
40.- TURBO CARGADOR		90.- MOLDURAS (Nº.)		139.- TAPÓN GASOLINA	
41.- VÁLVULA REPARTIDORA		91.- PUERTA DELANTERA		140.- TOLDO	
<b>INTERIOR</b>		92.- PUERTA TRASERA		<b>OTROS</b>	
42.- ALFOMBRA		93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO		141.- ALARMA	
43.- ASIENTOS DELANTEROS		94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO		142.- EXTINGUIDOR	
44.- ASIENTOS TRASEROS		95.- SALPICADERA		143.- LLAVERO	
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº.)		96.- TAPONES RUEDAS (Nº.)		144.- OBJETOS PERSONALES	
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº.)		97.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)		145.- OTROS PAPELES	
47.- BOTONES RADIO / ESTEREO		<b>LADO IZQUIERDO</b>		146.- PLACA VIN.	
48.- CABECERAS		98.- ALETAS		147.- LLANTAS	
49.- CAJUELA DE CUANTES		99.- COSTADO		MARCA	
50.- CENICEROS		100.- ESPEJO EXTERIOR		VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>	
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD		101.- ESTRIBO		148.- OTROS	

**UNIDAD RECIBIDA**  
*Culiacán*  
*Miércoles*  
*19-02-16*  
*14:00*

**NOTA:** EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

*medallón que pasado no se encontró computadora visible*

**JESÚS EULALIO MADRID VALDEZ**  
 Ajustador Culiacán Forum 180  
 CLAVE 96553

*Jose Alberto Soto A*

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA      NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE      NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE





**Ubicación de unidad**

FECHA

18/02/2016

**DATOS DEL VEHÍCULO**

NIU: 000015469116

SINISESTRO: 101879/16-DM

VIN: WBA1J1103EVW83129

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: BMW

MODELO: 220 IA

VERSIÓN: COUPE

AÑO: 2014

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: VNY7310

**UBICACIÓN**

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: SINALOA

POBLACIÓN: CULIACAN

COLONIA: CENTRO SINALOA

CALLE: AVENIDA INSURGENTES SUR #939

NÚM. EXTERIOR: -

NÚM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 80000

CONTACTO: 17533 - AUTOWELT S.A. DE C.V.

TELÉFONO: (667) 8465100

CORREO: AAGUILAR@BMWVULIACAN.COM.MX

REFERENCIA: 04160113812

**DESTINO**

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: SINALOA

POBLACIÓN: CULIACAN

COLONIA: EL DIEZ

CALLE: FEDERALISMO

NÚM. EXTERIOR: 4975

NÚM. INTERIOR: -

CÓDIGO POSTAL: 80155

CONTACTO: null

TELÉFONO: 01 (667) 337 0267

CORREO: null

REFERENCIA: ENTRE BOULEVARD LAS

**ENTREGA DEL VEHÍCULO**

RECIBÍ

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

*Jorge Alberto Soto A.*

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o gastos pecuniarios.

CENTRO DE SUBASTAS  
**CULIACAN**  
UNIDAD RECIBIDA  
Miguel  
19-02-16 14:00