

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

Nº. DE SINIESTRO

120373030

FOLIO

59498

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Vehículo recuperado de Robo propiedad de Quálitas

ASEGURADO  TERCERO  LLAVES SI  NO

FECHA: DD MM AA | HORA: | Nº. DE PÓLIZA: | DESTINO: | AGENCIA  TALLER  CORRALÓN  OTRO

DIRECCIÓN (DEL DESTINO): Camino Real Agua amarilla #350 Col. Santa Cruz del Valle


MARCA: MAZDA | TIPO: CX7 | PUERTAS: | MODELO (AÑO): 2011 | NO. DE MOTOR: | Nº. DE SERIE: JM3ER2C59B0378987 | COLOR: GRIS | PLACAS: | TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA  MANUAL

KILOMETRAJE: | COMBUSTIBLE: VACÍO  1/4  1/2  3/4  LLENO

Forza 04 AA ID Edward Lopez

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
<b>MOTOR</b>				52.- CLAXON (FUNCIONANDO)				102.- MANIJAS EXTERIORES			
1.- ALTERNADOR	/			53.- CODERAS	/			103.- MOLDURAS (Nº)	/		
2.- BATERÍA (MARCA)	/			54.- COMPAC DISC (MARCA)	/			104.- PUERTA DELANTERA	/		
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	/			55.- CONSOLA	/			105.- PUERTA TRASERA	/		
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	/			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/			106.- REFLEJANTE LAL DELANTERO	/		
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	/			57.- CONTROL CALEFACCIÓN	/			107.- REFLEJANTE LAL TRASERO	/		
6.- BOBINA	/			58.- DEFROSTER	/			108.- SALPICADERA	/		
7.- BOCINA CLAXON	/			59.- ECUALIZADOR (MARCA)	/			109.- TAPONES RUEDAS (Nº)	/		
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			60.- ENCENDEDOR	/			110.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	/		
9.- BOMBA DE AGUA	/			61.- ESPEJO RETROVISOR	/			<b>PARTE FRONTAL</b>			
10.- BOMBA DE GASOLINA	/			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/			111.- BISELES	/		
11.- BANDAS DE MOTOR	/			63.- LUZ INTERIOR	/			112.- BRAZOS DE LIMPIADORES	/		
12.- BOSTER DE FRENOS	/			64.- LUZ STOP	/			113.- COFRE	/		
13.- CABLES DE BUJÍAS	/			65.- MANIJAS INTERIORES	/			114.- CUARTOS DE LUZ	/		
14.- CAJA DE VELOCIDADES	/			66.- PALANCA DE VELOCIDADES	/			115.- DEFENSA DELANTERA	/		
15.- CARBURADOR	/			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	/			116.- FAROS DE HALÓGENO	/		
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	/			68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)	/			117.- FAROS DE NIEBLA	/		
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	/			69.- RELOJ	/			118.- PARABRISAS	/		
18.- COMPUTADORA (VIAJE)	/			70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	/			119.- PARRILLA	/		
19.- CORNETAS DE AIRE	/			71.- TABLERO	/			120.- PLUMAS LIMPIADORES	/		
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	/			72.- TAPETES (NO.)	/			121.- PORTA PLACA	/		
21.- DIFERENCIAL	/			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	/			122.- TOPE	/		
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			74.- VESTIDURAS	/			<b>PARTE TRASERA</b>			
23.- DISTRIBUIDOR	/			75.- VISERAS	/			123.- CALAVERAS	/		
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/			76.- VOLANTE	/			124.- CHAPA CAJUELA	/		
25.- FILTRO DE AIRE	/			<b>CAJUELA</b>				125.- DEFENSA TRASERA	/		
26.- FLECHA CARDAN	/			77.- ALFOMBRA CAJUELA	/			126.- LIMPIADORES	/		
27.- GENERADOR	/			78.- CABLES PASA CORRIENTE	/			127.- MEDALLÓN	/		
28.- MARCHA	/			79.- CARTÓN CAJUELA	/			128.- PORTA PLACA	/		
29.- MOTOR (MONOBLOCK)	/			80.- GATO (TIPO)	/			129.- SISTEMA DE ESCAPE	/		
30.- MOTOR LIMPIADORES	/			81.- HERRAMIENTA (NO.)	/			130.- TAPA CAJUELA	/		
31.- MOTOR VENTILADOR	/			82.- LLAVE DE RUEDAS	/			131.- TOPE	/		
32.- RADIADOR	/			83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	/			<b>GENERAL</b>			
33.- REGULADOR	/			84.- SEÑALES DE CARRETERA	/			132.- ANTENA	/		
34.- SEMIEJES	/			<b>LADO DERECHO</b>				133.- CANASTILLA	/		
35.- SISTEMA DE GAS	/			85.- ALETAS	/			134.- ESPOLERS (D.Y.T)	/		
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	/			86.- COSTADOS	/			135.- FUSIBLES (ELEVADORES (Nº))	/		
37.- TANQUE DE GASOLINA	/			87.- ESPEJO EXTERIOR	/			136.- GUATA COFRE	/		
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	/			88.- ESTRIBO	/			137.- PLACA (D.Y.T)	/		
39.- TAPÓN RADIADOR	/			89.- MANIJAS EXTERIORES	/			138.- RINES (MARCA)	/		
40.- TURBO CARGADOR	/			90.- MOLDURAS (NO.)	/			139.- TAPÓN GASOLINA	/		
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	/			91.- PUERTA DELANTERA	/			140.- TOLDO	/		
<b>INTERIOR</b>				92.- PUERTA TRASERA	/			<b>OTROS</b>			
42.- ALFOMBRA	/			93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/			141.- ALARMA	/		
43.- ASIENTOS DELANTEROS	/			94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/			142.- EXTINGUIDOR	/		
44.- ASIENTOS TRASEROS	/			95.- SALPICADERA	/			143.- LLAVERO	/		
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº)	/			96.- TAPONES RUEDAS (Nº)	/			144.- OBJETOS PERSONALES	/		
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº)	/			97.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	/			145.- OTROS PAPELES	/		
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO	/			<b>LADO IZQUIERDO</b>				146.- PLACA VINIL	/		
48.- CABECERAS	/			98.- ALETAS	/			147.- LLANTAS	/		
49.- CAJUELA DE CUANTES	/			99.- COSTADO	/			MARCA			
50.- CENICEROS	/			100.- ESPEJO EXTERIOR	/			VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	/			101.- ESTRIBO	/			148.- OTROS			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

PAUL SIERRA 

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRU A QUE RECIBE

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

Nº. DE SINIESTRO

120373030

FOLIO

594987

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ASEGURADO  TERCERO  LLAVES SI  NO

Vehículo recuperado de Robo propiedad de Qualitas

FECHA DD MM AA HORA N° DE PÓLIZA DESTINO NOMBRE

DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

Carretera Paul Nguyen Carretera 11350C1 San Gabriel Valle

MARCA TIPO PUERTAS MODELO (AÑO) NO. DE MOTOR

MAZDA CX7 2011

N° DE SERIE COLOR PLACAS TRANSMISIÓN

JM3LR2C59B0378987 GRIS AUTOMÁTICA

KILOMETRAJE COMBUSTIBLE VACÍO  1/4  1/2  3/4  LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
<b>MOTOR</b>				52.- CLAXON (FUNCIONANDO)				102.- MANIJAS EXTERIORES			
1.- ALTERNADOR	/			53.- CÓDERAS	/			103.- MOLDURAS (N°)	/		
2.- BATERÍA (MARCA)	/			54.- COMPAC DISC (MARCA)	/			104.- PUERTA DELANTERA	/		
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	/			55.- CONSOLA	/			105.- PUERTA TRASERA	/		
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	/			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/			106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	/		
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	/			57.- CONTROL CALEFACCIÓN	/			107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO	/		
6.- BOBINA	/			58.- DEFROSTER	/			108.- SALPICADERA	/		
7.- BOCINA CLAXON	/			59.- ECUALIZADOR (MARCA)	/			109.- TAPONES RUEDAS (N°)	/		
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			60.- ENCENDEDOR	/			110.- VIDRIOS LATERALES (N°)	/		
9.- BOMBA DE AGUA	/			61.- ESPEJO RETROVISOR	/			<b>PARTE FRONTAL</b>			
10.- BOMBA DE GASOLINA	/			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/			111.- BISELES	/		
11.- BANDAS DE MOTOR	/			63.- LUZ INTERIOR	/			112.- BRAZOS DE LIMPIADORES	/		
12.- BOSTER DE FRENOS	/			64.- LUZ STOP	/			113.- COFRE	/		
13.- CABLES DE BUJÍAS	/			65.- MANIJAS INTERIORES	/			114.- CUARTOS DE LUZ	/		
14.- CAJA DE VELOCIDADES	/			66.- PALANCA DE VELOCIDADES	/			115.- DEFENSA DELANTERA	/		
15.- CARRURADOR	/			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	/			116.- FAROS DE HALÓGENO	/		
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	/			68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)	/			117.- FAROS DE NIEBLA	/		
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	/			69.- RELOJ	/			118.- PARABRISAS	/		
18.- COMPUTADORA (VIAJE)	/			70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	/			119.- PARRILLA	/		
19.- CORNETAS DE AIRE	/			71.- TABLERO	/			120.- PLUMAS LIMPIADORES	/		
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	/			72.- TAPETES (NO.)	/			121.- PORTA PLACA	/		
21.- DIFERENCIAL	/			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	/			122.- TOPES	/		
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			74.- VESTIDURAS	/			<b>PARTE TRASERA</b>			
23.- DISTRIBUIDOR	/			75.- VISERAS	/			124.- CALAVERAS	/		
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/			76.- VOLANTE	/			124.- CHAPA CAJUELA	/		
25.- FILTRO DE AIRE	/			<b>CAJUELA</b>				125.- DEFENSA TRASERA	/		
26.- FLECHA CARDAN	/			77.- ALFOMBRA CAJUELA	/			126.- LIMPIADORES	/		
27.- GENERADOR	/			78.- CABLES PASA CORRIENTE	/			127.- MEDALLÓN	/		
28.- MARCHA	/			79.- CARTÓN CAJUELA	/			128.- PORTA PLACA	/		
29.- MOTOR (MONOBLOCK)	/			80.- GATO (TIPO)	/			129.- SISTEMA DE ESCAPE	/		
30.- MOTOR LIMPIADORES	/			81.- HERRAMIENTA (NO.)	/			130.- TAPA CAJUELA	/		
31.- MOTOR VENTILADOR	/			82.- LLAVE DE RUEDAS	/			131.- TOPE	/		
32.- RADIADOR	/			83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	/			<b>GENERAL</b>			
33.- REGULADOR	/			84.- SEÑALES DE CARRETERA	/			132.- ANTENA	/		
34.- SEMEJES	/			<b>LADO DERECHO</b>				133.- CANASTILLA	/		
35.- SISTEMA DE GAS	/			85.- ALETAS	/			134.- ESPOILERS (D) Y (I)	/		
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	/			86.- COSTADOS	/			135.- FUSIBLES (LEVADORES) (N°)	/		
37.- TANQUE DE GASOLINA	/			87.- ESPEJO EXTERIOR	/			136.- GUATA COFRE	/		
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	/			88.- ESTRIBO	/			137.- PLACA (D) Y (I)	/		
39.- TAPÓN RADIADOR	/			89.- MANIJAS EXTERIORES	/			138.- RINES (MARCA)	/		
40.- TURBO CARGADOR	/			90.- MOLDURAS (NO.)	/			139.- TAPÓN GASOLINA	/		
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	/			91.- PUERTA DELANTERA	/			140.- TOLDO	/		
<b>INTERIOR</b>				92.- PUERTA TRASERA	/			<b>OTROS</b>			
42.- ALFOMBRA	/			93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/			141.- ALARMA	/		
43.- ASIENTOS DELANTEROS	/			94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/			142.- EXTINGUIDOR	/		
44.- ASIENTOS TRASEROS	/			95.- SALPICADERA	/			143.- LLAVERO	/		
45.- BOCINAS (MARCA Y N°)	/			96.- TAPONES RUEDAS (N°)	/			144.- OBJETOS PERSONALES	/		
46.- BOLSAS DE AIRE (N°)	/			97.- VIDRIOS LATERALES (N°)	/			145.- OTROS PAPELES	/		
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO	/			<b>LADO IZQUIERDO</b>				146.- BLACAVINOS	/		
48.- CABECERAS	/			98.- ALETAS	/			147.- LLANTAS	/		
49.- CAJUELA DE GUANTES	/			99.- COSTADO	/			MARCA			
50.- CENICEROS	/			100.- ESPEJO EXTERIOR	/			VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	/			101.- ESTRIBO	/			148.- OTROS	/		

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE

Qualites



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000005517409



**Ubicación de unidad**

FECHA

18/02/2016

**DATOS DEL VEHÍCULO**

NIU: 000015477721

SINISESTRO: 373030/12-RT

VIN: JM3ER2C59B0378987

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: MAZDA

MODELO: CX7

VERSIÓN: 2.3L AUT

AÑO: 2011

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 0000000

**UBICACIÓN**

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: JALISCO

POBLACIÓN: COCULA

COLONIA: BARRA DE NAVIDAD, COLULA

CALLE: KM 80 CARRETERA A BARRA DE

NÚM. EXTERIOR: 0

NÚM. INTERIOR: 0

CÓDIGO POSTAL: 00000

CONTACTO: GRUAS CONTRERAS

TELÉFONO: (33)36167466

CORREO: Katya Arias <karias@ocra.com.mx>

REFERENCIA: 04120400152

**DESTINO**

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: JALISCO

POBLACIÓN: GUADALAJARA

COLONIA: Real de Valle

CALLE: Calle Vicente Guerrero

NÚM. EXTERIOR: 350 A

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 45019

CONTACTO: null

TELÉFONO: null

CORREO: null

REFERENCIA: null

**ENTREGA DEL VEHÍCULO**

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.