

reinventando / los seguros

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de siniestro	Información:
0501802F	110269990100	1	11/31/2016	<input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero
Riesgo:				
<input checked="" type="checkbox"/> Colisión <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT				
Nombre del conductor/asegurado/tercero				Teléfono:
Rodrigo Mendoza Macedo				4422301848

Marca: <u>Toyota</u>	Tipo: <u>Huace</u>	Modelo: <u>2011</u>	Placas: <u>55681</u>	VIN: <u>B0026805</u>	Color: <u>Blanco</u>
----------------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Semi Grues Placas 2011-EW-3 Marcos Enrique Lopez

	Si	No	Observaciones		Si	No	Observaciones
Faros	/	/		Bocinas	/	/	
Faros extras	/	/		Bocinas extra/Marca	/	/	
Parrilla	/	/	<u>Daño</u>	Estereo/Marca/Carátula	/	/	<u>Adencia</u>
Limpiadores	/	/		Cenicero	/	/	
Emblemas	/	/		Espejo retrovisor interior	/	/	
Molduras	/	/		Tapete de cajuela	/	/	
Espejos laterales	/	/		Tapetes Hule y/o Alfombra	/	/	
Lunas laterales	/	/	<u>1</u>		Si	No	Observaciones
Tanques y/o orline de rueda	/	/		Computadora	/	/	<u>No visible</u>
Rines de aluminio/acero	/	/	<u>Acero 4</u>	Catalizador	/	/	
Tapón de gasolina	/	/		Motor limpiadores	/	/	
Calaveras	/	/		Batería/Marca	/	/	
Antena	/	/		Bujías y cables	/	/	
Placas	/	/		Caja de relevadores	/	/	
Spoiler	/	/		Caja de fusibles	/	/	
Llanta TI/Marca/Estado	/	/		Bayoneta de aceite	/	/	
Llanta DD/Marca/Estado	/	/	<u>Mal</u>	Bayoneta de dirección	/	/	
Llanta DI/Marca/Estado	/	/		Bayoneta de transmisión	/	/	
Llanta TD/Marca/Estado	/	/		Bocinas de dirección	/	/	
					Si	No	Observaciones
Señal de emergencia	/	/		Kilometraje	/	/	
Extintidor	/	/		Adaptación y/o equipo especial	/	/	
Llanta de refacción/ Tipo(normal/temporal)	/	/		Llavero/Control	/	/	
Tipo de gato	/	/		Gasolina	/	/	
Bolsa de herramientas	/	/					
Llaves L o X	/	/					

Verifuta

**UNIDAD RECIBIDA**

Fecha: 17-03-2016

Hora: 18:10 pm

Vendedor: Javier Bolaños

**CENTRO DE SUBASTAS - QUERETARO**



reinventando / los seguros

Auto

Volante de admisión (válido por 7 días hábiles)  
Este formato debe ser llenado por el ajustador

Folio 392331

A2669

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de exp. del documento:	Día	Mes	Año	Fecha de siniestro:	Día	Mes	Año
090180027	110269490100	1		11	02	2016		11	02	2016

Información del asegurado

Nombre del asegurado ROSARIO MENDOZA MACEDO Tel. 4422301848  
 Estatus cobranza OP Agente \_\_\_\_\_ Centro de costos \_\_\_\_\_  
 Tercero asegurado de AXA Seguros Sí  No  Tiene condiciones especiales la póliza de AXA Seguros Sí  No

Datos del vehículo asegurado y/o tercero

Nombre del tercero afectado \_\_\_\_\_  
 Marca TOYOTA Tipo HIPCE Modelo 2011 Puertas 4 Color BLANCO  
 No. de serie JTTFKX22P430026805 No. de motor \_\_\_\_\_ No. de placas JS56891  
 No. inventario \_\_\_\_\_ No. económico \_\_\_\_\_ No. folio \_\_\_\_\_

Siniestro por: Colisión  Robo  Equipo especial amparado: Sí  No  Requiere grúa: Sí  No   
 Asegurado  Tercero  Deducible: Sí  No  \$ VIC. 5% Sigue con Auto: Sí  No

Areas dañadas (preexistentes)

Firma de conformidad del asegurado o tercero \_\_\_\_\_

Areas dañadas (en el siniestro)

Firma de conformidad del asegurado o tercero \_\_\_\_\_

Nota importante: el ajustador no está autorizado para determinar reparación o sustitución de autopartes dañadas de su unidad. Tampoco puede determinar si por los daños de su unidad es pérdida total. El único departamento autorizado para estos conceptos es el departamento de valuación.

Para efectuar una revisión minuciosa de los daños que presenta su vehículo a consecuencia del accidente registrado con el número de siniestro arriba mencionado, le agradeceremos presentarlo en la siguiente dirección:

Centro de valuación \_\_\_\_\_ Agencia \_\_\_\_\_ Taller  C.R.L.  
 Calle CALLE DOS Número 17 Colonia PALMIRA IND. B. JUAREZ  
 Ciudad y población QUERETANO QRO Teléfono \_\_\_\_\_  
 Observaciones PLAZA OP

Seleccionaste la agencia y/o taller de acuerdo al listado que debió presentar el ajustador Sí  No   
 Nombre del ajustador \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

Declaro conocer y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V., por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, autorizo que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro.

Firmas de conformidad

Nombre y firma del ajustador	Nombre y firma del asegurado y/o tercero	Nombre y firma del responsable del taller	Nombre y firma del responsable del resguardo/corralón

13 FEB 2016  
 NETZAHUALCOYOTL GALVAN A.  
 AJUSTADOR  
 QUERETANO, QRO.

Taller - Proveedor



FOLIO DE ARRASTRE

**NO. 0000005752276**



**Pase de salida**

FECHA DE SOLICITUD

15/03/2016

**DATOS DEL VEHÍCULO**

NIU: 000015037373

SINIESTRO: qr01802f

VIN: JTFPX22P2B0026805

MOTOR: S/N

TIPO: CAMIONES (HASTA 1.5 TONS.)

MARKA: TOYOTA

MODELO: HIACE

VERSIÓN: L PANEL LARGA TM5

AÑO: 2011

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: JS56891

**ENTREGA DEL VEHÍCULO**

RECIBÍ

*[Handwritten signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producido por un siniestro, por lo que fuere a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL