

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

Nº. DE SINIESTRO

EC0373024

FOLIO

698100

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL \_\_\_\_\_ ASEGURADO  TERCERO  LLAVES SI  NO

FECHA 16/03/16 HORA \_\_\_\_\_ Nº. DE PÓLIZA \_\_\_\_\_ DESTINO \_\_\_\_\_ NOMBRE VENTURA NTA

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) NORMILITO NOROESTE Km 27 ESCOBEDO N.L.

MARCA SCANIA TIPO TRACTOCARRIÓN PUERTAS 2 MODELO (AÑO) 2000 NO. DE MOTOR \_\_\_\_\_

Nº. DE SERIE 3AN16X4A3Y35M1060 COLOR BLANCO PLACAS 3000TA  AUTOMÁTICA  MANUAL

KILOMETRAJE \_\_\_\_\_ COMBUSTIBLE VACÍO  1/4  1/2  3/4  LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
<b>MOTOR</b>											
1.- ALTERNADOR				52.- CLAVON (FUNCIONANDO)				102.- MANIJAS EXTERIORES			
2.- BATERÍA (MARCA)				53.- CORDERAS				103.- MOLDURAS (Nº)			
3.- BOMBONA ACEITE MOTOR				54.- COMP. DISC. (MARCA)				104.- PUERTA DELANTERA			
4.- BOMBONA ACEITE HIBRILÉO				55.- CONSOLA				105.- PUNTA TRASERA			
5.- BOMBONA ACEITE TRANSMISIÓN				56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO				106.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
6.- BOCINA				57.- CONTROL EXHAUSTIÓN				107.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
7.- BOCINA CLAYTON				58.- DIFUSOR				108.- SALSICADERA			
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				59.- FICHAJAZADOR (MARCA)				109.- TAPONES RUEDAS (Nº)			
9.- BOMBA TRÁNSITO				60.- ENCENDIDOR				110.- VIDRIOS LATERALES (Nº)			
10.- BOMBA DE GENTE (NA)				61.- ESPEJO RETROVISOR				<b>PARTE FRONTAL</b>			
11.- BANDAS DE MOTOR				62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				111.- BISELES			
12.- BOSTER DE FRENSO				63.- LUZ INTERIOR				112.- BRAZOS DE LIMPIADORES			
13.- CARBES DE BUELAS				64.- LUZ STOP				113.- COFIRE			
14.- CANA DE VELOCIDADES				65.- MANIJAS INTERIORES				114.- CLAVETES DE LUZ			
15.- CARBURADOR				66.- PALANCA DE VELOCIDADES				115.- DEFENSA DE ANTRIA			
16.- COMB. AIRE ACONDICIONADO				67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.				116.- FAROS DE HALOGENO			
17.- COMPUTADORA (MOTOR)			NO VISIBLE	68.- RADIO / ESTEREO (MARCA)				117.- FANOS DE NUBLA			
18.- COMPUTADORA (MAD)			NO VISIBLE	69.- RELOJ				118.- PARRASIS			
19.- CONJUNTO DE AIRE				70.- SEGUROS ELÉCTRICOS				119.- PARRILLA			
20.- DIFUSOR AGUA LIMPIADORES				71.- TABLERO				120.- PELMAS LIMPIADORES			
21.- DIFUSORIAL				72.- TAPETE (Nº)				121.- FORTA PLACA			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA				73.- VENTANAS ELÉCTRICAS				122.- TOPES			
23.- DISTRIBUIDOR				74.- VESTIDURAS				<b>PARTE TRASERA</b>			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO				75.- VISERAS				123.- CALAVERAS			
25.- FICHO DE AIRE				76.- VOLANTE				124.- CHAPA CABEZA			
26.- FICHA CARDAN				<b>CAJUELA</b>				125.- DEFENSA TRASERA			
27.- GENERADOR				77.- ALFOMBA CABEZA				126.- LIMPIADORES			
28.- MANIJA				78.- CABLES PASA CORRIENTE				127.- MEDALLÓN			
29.- MOTOR (MONOBLOQUE)				79.- CARTÓN CABEZA				128.- PUERTA PLACA			
30.- MOTOR LIMPIADORES				80.- GASEO (PFC)				129.- SISTEMA DE ESCAPE			
31.- MOTOR VENTILADOR				81.- HERBAMENIA (Nº)				130.- TAPA CABEZA			
32.- RADIADOR				82.- LLAVE DE RUEDAS				131.- TAPES			
33.- REGULADOR				83.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDIO)				<b>GENERAL</b>			
34.- SEMIERS				84.- SEÑALES DE CARRETERA				132.- ANTENA			
35.- SISTEMA DE GAS				<b>LADO DERECHO</b>				133.- CANASTILLA			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN				85.- ALFETAS				134.- ESPOLERS (Nº) (1)			
37.- TANQUE DE GASOLINA				86.- COSTADOS				135.- FUSIBLES (ELEVADORES (Nº))			
38.- TAPON ACEITE MOTOR				87.- ESPERO EXTERIOR				136.- GUAPA CORRI			
39.- TAPON RADIADOR				88.- ESTRIBO				137.- PLACA (CH. TI)			
40.- TURBO CARGADOR				89.- MANIJAS EXTERIORES				138.- BENE (MARCA)			
41.- VALVULA REFRIGERADORA				90.- MOLDURAS (Nº)				139.- TAPON GASOLINA			
<b>INTERIOR</b>											
42.- ALFOMBA				91.- PUERTA DELANTERA				140.- TOLDO			
43.- ASIENTOS DELANTEROS				92.- PUERTA TRASERA				<b>OTROS</b>			
44.- ASIENTOS TRASEROS				93.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO				141.- ALARMA			
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº)				94.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO				142.- CACTO GUIDOR			
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº)				95.- SALSICADERA				143.- LUMBERO			
47.- BOTONES RADIO / ESTEREO				96.- TAPONES RUEDAS (Nº)				144.- OBJETOS PERSONALES			
48.- CARBECERAS				97.- VIDRIOS LATERALES (Nº)				145.- OTRO PAPELES			
49.- CAJUELA DE GUANTES				<b>LADO IZQUIERDO</b>				146.- PLACA VINI			
50.- CENICEROS				98.- ALFETAS				147.- LLANTAS			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD				99.- COSTADO				MARCA			
				100.- ESPEJO EXTERIOR				VID: DD <input type="checkbox"/> ID <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/>			
				101.- ESTRIBO				148.- CERROS			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Nombre, Apellidos y Firma del Asegurado o Tercero que Entrega: [Firma]

Nombre, Apellidos, Clave y Firma del Ajustador que Recibe: [Firma]

Nombre, Apellidos y Firma del Operador Grúa que Recibe: Daniel Mancos R.

Ramos Arizpe Coahuila de Zaragoza, a 29 de Febrero de 2016

C.I. 424/RAM/UIRA/2015

N.U.C:COA/FG/XX/PGE/2015/AA-12182

ASUNTO: SE SOLICITA ENTREGA DE VEHICULO

ENCARGADO DE LA NEGOCIACION GARAGES Y TALLERES

PRESENTE.-

Por medio del Presente Oficio y en cumplimiento a mi acuerdo de esta fecha, solicito de Usted girar instrucciones a quien corresponda haga entrega del mismo a la Licenciada ELSA GUADALUPE FLORES LOPEZ Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE QUALITAS SEGUROS S.A. DE C.V. según se desprende del contenido del Informe Policial Homologado signado por elementos de la policía investigadora, de Ramos Arizpe, Coahuila,

Marca	SCANIA	
Tipo:		TRACTOCAMION
Modelo	2000	
Color:		BLANCO
Serie	3AXT6X4A3Y3511060	
Placas CARGA	300DM4 DEL SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE	

Mismo que se encuentra bajo resguardo en el LOTE OFICIAL NUMERO 64 DE LA NEGOCIACION GARAGES Y TALLERES, CON DOMICILIO EN CARRETERA MONTERREY - MONCLOVA KM. 10 EN EL MUNICIPIO EL CARMEN, NUEVO LEON. Lo anterior, toda vez que se resolvió la devolución del mismo, toda vez que el compareciente ha acreditado la propiedad del mismo, y no existe ninguna diligencia pendiente que practicar con dicho mueble.

Sin otro asunto en particular me despido de Usted, agradeciendo de antemano las atenciones que brinde a la presente.

ATENTAMENTE  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA UNIDAD DE  
INVESTIGACION DE RAMOS ARIZPE, MESA II  
UNIDAD DE  
INVESTIGACION DE  
RAMOS ARIZPE  
MESA II  
LIC. ANA YADIRA FLORES GARCIA

