

Inventario de Vehículos N° 24805



Fecha Elaboración:

29/MARZO/16

Seguros Atlas, S.A. Paseo de los Tamarindos No. 60 Col. Bosques de las Lomas, 05120 México, D.F. Tel.: (55) 9177-50-00 Fax: 9177-51-10

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| Nombre del Asegurado | Póliza | Siniestro | Vigencia |
| DANILO PALMA ESPINOZA | TO-4202-1 | 459/16 | |

| | | | | |
|------------------|------|----------|--------|----------------|
| Marca | Tipo | Placas | Modelo | ELABORO |
| MERUENEZ BENZ | | AKF-4274 | 2012 | Nombre y Firma |

| Concepto | SI | NO | Concepto | SI | NO | Concepto | SI | NO |
|----------------------------------|----|----|----------------------------|----|----|--------------------------------|----|----|
| 1 Aire Acondicionado | ✓ | | 28 Extinguidor | | X | 54 Quemacocos | ✓ | |
| 2 Antena | ✓ | | 29 Faros DAÑADOS | ✓ | | 55 Radiador (tapón mangueras) | ✓ | |
| 3 Antena Eléctrica | | X | 30 Faros de Niebla DAÑADOS | ✓ | | 56 Reloj | | X |
| 4 Asientos Delanteros | ✓ | | 31 Filtro de Aire DAÑADO | ✓ | | 57 Rines ESPEC AGCIA | ✓ | |
| 5 Asientos Traseros | ✓ | | 32 Frenos de Discos | ✓ | | 58 Salpicaderas DAÑADOS | ✓ | |
| 6 Batería (marca) | ✓ | | 33 Gato | ✓ | | 59 Suspensión IZQ DER | ✓ | |
| 7 Bayoneta de aceite | ✓ | | 34 Generador | ✓ | | 60 Suspensión DEL TRAS | ✓ | |
| 8 Bocinas de Claxón # DAÑADOS | ✓ | | 35 Guanteras | ✓ | | 61 Tablero | ✓ | |
| 9 Bocinas de Radio # | ✓ | | 36 Herramienta(piezas) | | X | 62 Tanque de Gas | ✓ | |
| 10 Cajuela | ✓ | | 37 Limpiador Trasero | ✓ | | 63 Tapetes originales | ✓ | |
| 11 Calabera IZQ DER | ✓ | | 38 Limpiadores | ✓ | | 64 Tapón de Aceite | ✓ | |
| 12 Canastilla | | X | 39 Llanta de Refacción | ✓ | | 65 Tapón de Gas | ✓ | |
| 13 Carburador FUEL INJECTION | ✓ | | 40 Llantas Marca | ✓ | | 66 Tapones de Rueda | ✓ | |
| 14 Ceniceros # 1 | ✓ | | 41 Uso 75% 50% 25% | | | 67 Tarjeta de Circulación | | X |
| 15 Cofre DAÑADO | ✓ | | 42 Llave RUEDA CRUZ | | X | 68 Toldo | ✓ | |
| 16 Computadoras | ✓ | | 43 Lunas IZQ DER | ✓ | | 69 Transmisión | ✓ | |
| 17 Consola | ✓ | | 44 Medallón | ✓ | | 70 Triangulos de Emerg. | | X |
| 18 Cristales Puertas | ✓ | | 45 Molduras # de Piezas 4 | ✓ | | 71 Tumba burros | | X |
| 19 Cuartos de Luz DAÑADOS | ✓ | | 46 Motor | ✓ | | 72 Volante | ✓ | |
| 20 Depósito de Chorrillos DAÑADO | ✓ | | 47 Motoventilador DAÑADO | ✓ | | 73 Gasolina 1/4 1/2 3/4 full ? | | |
| 21 Distribuidor | ✓ | | 48 No.de Llaves 1 | ✓ | | | | |
| 22 Encendedor | ✓ | | 49 Placas | | X | | | |
| 23 Espejo Lateral IZQ DER | ✓ | | 50 Porta Placas DAÑADO | ✓ | | | | |
| 24 Estereo (marca) ORIGINAL | ✓ | | 51 Parabrisas | ✓ | | | | |
| 25 Facia Delantera DAÑADA | ✓ | | 52 Parrilla DAÑADO | ✓ | | | | |
| 26 Facia Trasera | ✓ | | 53 Perillas de Puertas | ✓ | | | | |
| 27 Control Remoto Apertura | ✓ | | 54 Puertas # 4 | ✓ | | | | |

OBSERVACIONES:

PERDIDA TOTAL

| PROCEDENCIA | ENTREGA | DESTINO | RECIBE | FECHA |
|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------|
| AUTO SERVICIO RODILES- | | DEPOSITO ATLAS | | |
| | Nombre y Firma | | Nombre y Firma | |

FSA- 002/11-97

COMPANIA



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 000005830625



Ubicación de unidad

FECHA

28/03/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

NIU: 000016071403
SINISESTRO: T00-459-2016
VIN: WDCDA5HB5CA015104
MOTOR: S/N
TIPO: AUTOS
MARCA: MERCEDES BENZ

MODELO: ML350
VERSIÓN: CGI SPORT AMG
AÑO: 2012
COLOR: SIN ASIGNAR
PLACAS:

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO
ESTADO: BAJA CALIFORNIA
POBLACIÓN: MEXICALI
COLONIA: CUAUHEMOC NORTE
CALLE: AV. BRASIL
NÚM. EXTERIOR: 126
NÚM. INTERIOR: -
CÓDIGO POSTAL: 21200
CONTACTO: AUTO SERVICIO RODILES
TELÉFONO: (686) 5682255
CORREO: malenarodiles@hotmail.com
REFERENCIA: LUIS RODILES

DESTINO

PAÍS: MÉXICO
ESTADO: BAJA CALIFORNIA
POBLACIÓN: MEXICALI
COLONIA: MARIANO ABASOLO
CALLE: CARR. AL AEROPUERTO KM. 9.5
NÚM. EXTERIOR: SN
NÚM. INTERIOR:
CÓDIGO POSTAL: 21600
CONTACTO: null
TELÉFONO: null
CORREO: null
REFERENCIA: null

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los fallos mencionados anteriormente.
Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL