

VOLANTE DE ADMISIÓN INTERNO



FOLIO

FECHA

24/03/2016

INGRESO DE UNIDAD

COMPAÑÍA

AXA

SINIESTRO

H032265F

DIFERENCIAS CON EL INVENTARIO DEL CLIENTE

Decrease unidades con daño en parte lateral derecha
Parte delantera y tercera y/o Sin llantas al lado derecho
Estado lateral Sin pintura 2 7
7 2 7 - 1

ENTREGA

Cuevas Rollu do
H. Luis Reyes

NOMBRE Y FIRMA PROVEEDOR DE GRÚA

RECIBE

BAUDEL ARCEA BRITO

NOMBRE Y FIRMA PERSONAL DE VIGILANCIA

NUMERO DE INVENTARIO UNICO (NIU)

[Empty box for Unique Inventory Number (NIU)]