



**Ubicación de unidad**

FECHA

01/04/2016

**DATOS DEL VEHÍCULO**

NIU: 000016148221

SINISESTRO: 42639-16A1

VIN: SJNFBA124A440099

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: NISSAN

MODELO: ALMERA

VERSIÓN: CONFORT AUT

AÑO: 2004

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 285TC

**UBICACIÓN**

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: DISTRITO FEDERAL

POBLACIÓN: IZTAPALAPA

COLONIA: BARRIO SAN ANTONIO

CALLE: ARNESES

NÚM. EXTERIOR: 70BIS

NÚM. INTERIOR: 000000000

CÓDIGO POSTAL: 09800

CONTACTO: CRASH DAYTONA

TELÉFONO: 55822333

CORREO: rene.cruz@crashdaytona.com

REFERENCIA: ENTRE ERMITA Y AV TAXQUEÑA

**DESTINO**

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: DISTRITO FEDERAL

POBLACIÓN: TLAHUAC

COLONIA: LOS OLIVOS

CALLE: PORVENIR

NÚM. EXTERIOR: 269

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 13210

CONTACTO: null

TELÉFONO: null

CORREO: null

REFERENCIA: null

**ENTREGA DEL VEHÍCULO**

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los fallos mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

ASISTENCIA: \_\_\_\_\_

CODIGO: \_\_\_\_\_

NOMBRE: **CRASH Daytona** CP: \_\_\_\_\_

DIRECCION: **Arneses # con San Antonio Colhuacan**

TELEFONO: \_\_\_\_\_ RFC: \_\_\_\_\_

FECHA DE INGRESO: **5-4-16** HORA: \_\_\_\_\_ FECHA DE ENTREGA: **5-4-16**

MODELO: **2004** MARCA Y TIPO: **Nissan Almera** PLACAS: **5/P**

Nº. DE SERIE: \_\_\_\_\_ N°. DE MOTOR: \_\_\_\_\_ KM RECORRIDOS: \_\_\_\_\_

**color  
Arena**

**EXTERIORES**

**con llave**

**INTERIORES**

- LIMPIADORES (PLUMAS)
- UNIDAD DE LUCES
- 1/4 LUCES
- ANTENA
- ESPEJO LATERAL
- CRISTALES
- EMBLEMA
- LLANTAS (4)
- TAPONES DE RUEDA (4)
- MOLDURAS COMPLETAS
- TAPON DE GASOLINA
- CARROCERIA SIN GOLPES
- BOCINAS DEL CLAXON
- RHIN NORMAL/ALUMINIO

	SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		<b>ci daño</b>
<input checked="" type="checkbox"/>		<b>ci daño</b>
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		<b>2003</b>
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Normal</b>

- INSTRUMENTOS DE TABLERO
- CALEFACCION
- LLAVE MOTOR/CONTROL
- RADIO/TIPO
- BOCINAS
- ENCENDEDOR
- ESPEJO RETROVISOR
- CENICEROS
- CINTURONES
- BTONES DE INTERIORES
- MANIJAS DE INTERIORES
- TAPETES
- VESTIDURAS
- OTRO (ESPECIFIQUE)

	SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_



**golpe de frente**



TANQUE DE GASOLINA

- GATO
- MANERAL DE GATO
- LLAVE DE RUEDAS
- ESTUCHE DE HERRAMIENTAS
- TRIANGULO DE SEGURIDAD
- LLANTA DE REFACCION
- EXTINGUIDOR

**ACCESORIOS**

	SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		

- CLAXON
- TAPON DE ACEITE
- TAPON DE RADIADOR
- VARILLA DE ACEITE
- FILTRO DE AIRE
- BATERIA (MCA)

**COMPONENTES MECANICOS**

	SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>		

OBSERVACIONES: **foto delantera rota faros del. Rotos ci daño cobre ci daño**

PARA FINES DE CALIDAD EN EL SERVICIO SOLICITAMOS QUE RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

- ¿ EL TIEMPO EN EL QUE SU SERVICIO FUE ATENDIDO FUE EL ACORDADO ? ( SI ) ( NO )
- ¿ EL PROVEEDOR SE PRESENTO CON BUENA IMAGEN ? ( SI ) ( NO )
- ¿ LLEVABA UNIFORME ? ( SI ) ( NO )
- ¿ ANTES DE REALIZAR EL SERVICIO, EL PROVEEDOR LE EXPLICO LO QUE REALIZARIA ? ( SI ) ( NO )
- EL PROVEEDOR LLEVABA LA HERRAMIENTA NECESARIA O FUE NECESARIO QUE USTED LE PROPORCIONARA ALGUN MATERIAL O HERRAMIENTA ? ( SI ) ( NO ) ESPECIFIQUE: \_\_\_\_\_
- TUVO QUE PAGAR ALGUN EXCEDENTE ? ( SI ) ( NO ) CANTIDAD : \$ \_\_\_\_\_

MOTIVO: \_\_\_\_\_

El servicio en general fue: ( EXCELENTE ) ( MUY BUENO ) ( BUENO ) ( REGULAR ) ( DEFICIENTE )

EN CASO DE TENER ALGUN COMENTARIO ADICIONAL AGRADECEREMOS SE COMUNIQUE CON NOSOTROS AL 56-49-98-44

Firmo de entera conformidad y satisfacción con los servicios realizados

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR DE CONFORMIDAD

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN LEVANTA INVENTARIO

NOTA: FAVOR DE NO FIRMAR EN BLANCO ESTE DOCUMENTO O SI LA INFORMACION ESTA INCOMPLETA

*Rene*  
05/04/16

*Ajineo*



Vale de Grúa e Inventario

*Cofre calavera Faros delanteros y laterales Faros delanteros Parrilla del motor  
Almohadilla Pedaleros del motor Supercadaveras del motor Soto faja 2 tapetes de llantas  
Espejo lateral del motor molduras del motor Cables Purificador de aire Pastas del motor  
Frenos delanteros Cables de freno del motor Cables del motor Faja trasera del motor  
Calaveras del motor Trac y llantas marcas UFirestone 15*

No. de Siniestro: **42639-16A1**    No. de Póliza: **982061**    Cert.:    Fecha de Elaboración: **24/03/2016**    Día Mes Año    N° **132815**

Nombre del Asegurado: **JHENA PEREDA GONZALEZ**    Nombre del Tercero: **ASISTENTE**

Descripción del Vehículo Dañado (Un Formato por Vehículo Involucrado)

Marca y Tipo de Vehículo	Modelo	Color	No. de Placas	No. de Serie
Aseg. <b>NISSAN ALMADA</b>	<b>2004</b>	<b>ARENA</b>	<b>285TCH</b>	<b>SJNF BAN 124A 440099</b>
3ro.				

El Vehículo Descrito debe ser Presentado en

Agencia y/o Taller de Apoyo: **CRASH DAYTONA**    Dirección Completa: **AU- ARNESSES 70 BIS BARRIO SAN ANTONIO**

Origen del Traslado:    Destino:    Distancia Aproximada:    Teléfono: ( )

Datos del Prestador de Servicio

Nombre del Proveedor de Grúas: **Entrego Unidad conforme a INU. con llave**    Teléfono: **5-04-16**

Municipio y Estado: **AJILCO**    Domicilio Completo: **AJILCO**

Descripción Genérica de Partes Externas

Delantera Frontal	Si	No	Costados	Derecho B / M	Izquierdo B / M	Trasera	Si	No
Parabrisas <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cristales Puertas <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Medallón <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limpiadores <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puertas <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Micas Calaveras <b>NO</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Antena <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Espejo Lateral <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Defensa <b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Defensa <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Molduras <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Emblemas <b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Moldura <b>NO</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Llantas <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Chapa Cajuela <b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parrilla <b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapones Llantas <b>NO</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Molduras <b>NO</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porta Placa <b>NO</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapón Gasolina <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Herramienta <b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faros <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Loderas <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gato <b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emblema <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chapas y <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Llanta Refaco <b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cofre <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manijas <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Porta Placa <b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Defensa <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				Limpiador <b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						Extintor <b>NO</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						Alfombra <b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descripción Genérica de Partes Internas

Accesorios Interiores	Si	No	Motor	Si	No
Llaves <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Acumulador <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autoestéreo <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tapón de Agua <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espejo Retrovisor <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tapón de Aceite <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vicerias <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alternador <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juego Tapetes <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bayonetas <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bocinas <b>NO</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Compresor de A/C <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Computadoras <b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Otros		

**Nota Importante:**  
La elaboración de este formato deberá llenarse en presencia del propietario o responsable del vehículo descrito anteriormente. Ambas partes manifiestan estar de acuerdo en todas y cada una de las partes e indicaciones señaladas, manifestando expresamente su conformidad. Lo anterior autoriza a la Compañía a continuar el trámite en la atención del accidente ocurrido.

Nombre y firma del Operador de Grúa: **Aldo Riquelme Morales**

Nombre y firma del Asegurado o Tercero: **Sin objetos personales**

Nombre y firma del Ajustador: **Medellan**

Adjuntar este volante a la factura de servicio para facilitar el trámite de pago

Aviso de Privacidad para Clientes: HDI Seguros, S.A. de C.V., con domicilio en Paseo de los Insurgentes No. 1701, Colonia Granada Infonavit, C.P. 37306, en la ciudad de León, Guanajuato, tratará sus datos personales para realizar todas las actividades necesarias relacionadas con la prestación de los servicios que pudieran llegar a ser o hayan sido contratados de forma automática y controlada relacionado con la póliza de seguros con el seguro emitido por daños materiales, con seguimiento por GESINI 0313. Para conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral, visite: http://www.hdi.com.mx