



INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVILES

Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
 José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.
 Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
 Centro de Contacto Quálitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

LLLENAR CON LETRA DE MOLDE

Nº. DE REPORTE **215867** Nº. DE SINIESTRO **192226** FOLIO **697368**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: **Guillermo Thompson Fierfan** ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA: **03/03/16** HORA: **5:20** Nº. DE PÓLIZA: **20120923** DESTINO: **VENIR** NOMBRE: **VENIR**

DIRECCIÓN (DEL DESTINO): **Pool Acofencia II** AGENCIA: TALLER: CORRALÓN OTRO:

MARCA: **VW** TIPO: **Sharan** PUERTAS: **5** MODELO (AÑO): **2002** NO. DE MOTOR: **WVWCE47M72V032710**

Nº. DE SERIE: **WVWCE47M72V032710** COLOR: **GRIS** PLACAS: **VEP9946** TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE: COMBUSTIBLE VACÍO: 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1. ALTERNADOR	/			52. FLAJES (UNIONANDOS)	/		No Visible	102. MANIJAS EXTERIORES	/		
2. DATO (MARCAS)	/		No tiene	53. CODEBAS	/			103. MOLDEURAS (Nº)	/		
3. BAYONETA ACEITE MOTOR	/			54. TIEMPO (DIS. MARCA)	/			104. FLUJETA DELANTERA	/		mal
4. BAYONETA ACEITE (DRAULICO)	/			55. CONSOLA	/			105. FLUJETA TRASERA	/		mal
5. BAYONETA ACEITE (TRANSMISIÓN)	/			56. CONTROL AIRE (CON. RECIPIENTE)	/			106. REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/		
6. BOCINA	/		No Visible	57. CONTROL CALEFACCIÓN	/			107. REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/		
7. BOCINA (LAXON)	/			58. DEFROSTER	/			108. SALPICADERA	/		mal
8. BOMBA DIRECCIÓN (DRAULICA)	/			59. ECUALIZADOR (MARCAS)	/			109. LAMPINAS FUEGOS (Nº)	/		mal
9. BOMBA DE AGUA	/			60. ENCINTA (Nº)	/			110. VIDRIOS LATERALES (Nº)	/		mal
10. BOMBA DE GASOLINA	/			61. ESPIDO RETROVISOR	/			PORTE FRONTAL			
11. BANDAS DE MOTOR	/			62. INSTRUMENTOS (DIR. ABRIR)	/			111. BIELLES	/		
12. BOSTER DE FRENOS	/			63. LUZ INTERIOR	/		No Visible	112. BRAZOS DE EMPUJADORES	/		mal
13. CABLES DE BUELLAS	/			64. LUZ STOP	/		No Visible	113. COFRE	/		Mal
14. CAJA DE VELOCIDADES	/			65. MANIJAS INTERIORES	/		No Visible	114. CLAVOS (Nº) (LIT)	/		
15. CARBURADOR	/			66. PALANCA DE VELOCIDADES	/		1. Diferencia	115. DEFENSA DELANTERA	/		mal
16. CILINDRO AIRE ACONDICIONADO	/			67. PERILLA DE PALANCA DE VELOC.	/			116. FAROS DE HALOGENO	/		
17. COMPUTADORA (MOTOR)	/			68. RADIO / ESTEREO (MARCAS)	/			117. FAROS DE NEBLA	/		
18. COMPUTADORA (MAD)	/			69. SELLO	/		NO	118. PARRILLAS	/		mal
19. CORNETAS DE AIRE	/		No tiene	70. SEGUROS ELECTRICOS	/		No Visible	119. PARRILLA	/		
20. DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	/			71. TABLERO	/			120. PUNTERAS / MPAIDORES	/		
21. DIFERENCIAL	/			72. TAPETES (Nº)	/		NIA se los lleva	121. PORTA BATERIA	/		
22. DIRECCIÓN (DRAULICA)	/		No Visible	73. VENTANAS ELECTRICAS	/			122. C/AS	/		
23. DISTRIBUIDOR	/			74. VESTIDURAS	/			PORTE TRASERA			
24. ENCIENDO ELECTRONICO	/		No de llave	75. VIERAS	/			123. CALAMERAS	/		mal
25. FILTRO (DE AIRE)	/			76. VITRINI	/			124. CHAPA CAJUELA	/		
26. FLECHA CARDAN	/			CAJUELA				125. DEFENSA TRASERA	/		
27. GENERADOR	/			77. ALFOMBRAS (CAJUELA)	/			126. LIMPIADORES	/		mal
28. MARCHA	/		No visible	78. CABLES PASA CORRIENTE	/			127. MICHILIN	/		mal
29. MOTOR (MONTAJE)	/			79. CARTÓN CAJUELA	/			128. PORTA PLACA	/		
30. MOTOR LIMPIADORES	/			80. CANTO (TIPO) 95 VW	/		si tiene	129. SISTEMA DE FLUJO	/		
31. MOTOR VENTILADOR	/		No Visible	81. FERRAMENTA (Nº)	/			130. TAPA CAJUELA	/		
32. RADIADOR	/			82. LLAVE DE RUEDAS	/		No tiene	131. TOPES	/		
33. REGULADOR	/			83. LLANTA REF. (MARRA Y VITA)	/			GENERAL			
34. SEMELES	/			84. SEÑALES DE CARRETERA	/			132. ANTENA	/		
35. SISTEMA DE GAS	/			LADO DERECHO				133. CANASTILLA	/		
36. SISTEMA DE INYECCIÓN	/			85. ALETAS	/		mal	134. ESPONJAS (DE VIT)	/		
37. TANQUE DE GASOLINA	/			86. COSTADOS	/		mal	135. FUSIBLES (ELEVADORES (Nº))	/		
38. TAPON ACEITE MOTOR	/			87. ESPIDO EXTERIOR	/		mal	136. GUATA COFRE	/		
39. TAPON RADIADOR	/		No Visible	88. ESTRIPO	/		mal	137. PLACA (DE VIT)	/		
40. TUBO CARGADOR	/			89. MANIJAS EXTERIORES	/		mal	138. RINES (MARCAS)	/		
41. VÁLVULA REPARTIDORA	/			90. MOLDEURAS (Nº)	/			139. TAPON GASOLINA	/		
INTERIOR											
42. ALFOMBRA	/			91. FUERTA DE ANTERA	/		mal	140. TOILET	/		Dañado
43. ASIENTOS DELANTEROS	/			92. FLUJETA TRASERA	/		mal	OTROS			
44. ASIENTOS TRASEROS	/			93. REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/			141. MARCHA	/		Ok. Acepto que NO
45. BOCINAS (MARCAS) (Nº)	/		cuantas	94. REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/			142. EXTINGUIDOR	/		Tiene Bateria No llanta
46. BURSAS DE AIRE (Nº)	/			95. SALPICADERA	/		mal	143. OBJETOS PERSONALES	/		de Inspeccion, No trae
47. BOTONES RADIO / ESTEREO	/			96. TAPETES (LAMPAS (Nº))	/		mal	144. PUNTERAS	/		llave principal. 3 llantas
48. CABECERAS	/		2.0 llantas NO	97. VIDRIOS LATERALES (Nº)	/		mal	145. PLACAVIN	/		dañadas por abuso Dañada
				LADO IZQUIERDO				146. LLANTAS	/		
				98. ALETAS	/		mal				