

# INVENTARIO



PÓLIZA MM01Z09322

VEHÍCULO MARCA Honda CRV

ASEGURADO GONZALEZ VALENTIA JAIME

PLACAS MMT 1090

NO. DE REPORTE 305424 SINIESTRO

SERIE 3726395X96000410

INVENTARIO	SI	NO	INVENTARIO	SI	NO	INVENTARIO	SI	NO
UNIDADES DE LUZ <i>clp</i>	X		TAPA TOMA DE GASOLINA	X		ALTERNADOR		X
DEFENSA DELANTERA <i>clp</i>	X		SPOILERS	X		AIRE ACONDICIONADO <i>nlw</i>	X	
SALPICADERAS DELANTERAS <i>clp</i>	X		TOBERAS LIMPIADORES	X		MARCHA <i>nlw</i>	X	
SALPICADERAS TRASERAS		X	ESPEJOS EXTERIORES	X		ALARMAS <i>nlw</i>	X	
COFRE <i>clp</i>	X		ESPEJOS INTERIORES	X		DISTRIBUIDOR		X
PARRILLA <i>clp</i>	X		TABLERO	X		BOMBA DE AGUA <i>nlw</i>	X	
BISELES <i>nlw</i>		X	APARATOS DE TABLERO	X		CARBURADOR		X
BRACKS DELANTEROS <i>nlw</i>	X		CAJUELA GUANTES	X		CABLES DE BUIJAS	X	
BRACKS TRASEROS <i>nlw</i>	X		PERILLA PALANCA	X		BATERÍA	X	
COSTADOS	X		BOTONES DE SEGUROS	X		FILTRO CARBURADOR		X
DEFENSA TRASERA	X		BOCINAS DELANTERAS <i>nlw</i>	X		FILTRO GASOLINA	X	
MICAS Y FOCOS CALAVERAS	X		BOCINAS TRASERAS <i>nlw</i>	X		REGULADOR	X	
CALAVERAS	X		TAPETES <i>(3) 3</i>	X		ENCENDIDO ELECTRÓNICO	X	
MICAS Y FOCOS CUARTOS		X	ALFOMBRA	X		FLECHA CARDÁN		X
CAJUELA	X		ASIENTOS DELANTEROS	X		DIFERENCIAL		X
PARABRISAS	X		ESTÉREO	X		CAJA DE VELOCIDADES <i>nlw</i>	X	
MEDALLÓN	X		COMPACT DISC	X		MOTOR	X	
CRISTALES PTAS. DELANTERAS	X		ASIENTOS TRASEROS	X		DEPÓSITO DE AGUA	X	
CRISTALES PTAS. TRASERAS	X		CENICEROS		X	TAPÓN RADIADOR	X	
MOLDURAS INTERIORES		X	ENCENDEDOR		X	BAYONETA	X	
MOLDURAS EXTERIORES	X		MANIJAS INTERIORES	X		TAPÓN DE ACEITE <i>nlw</i>	X	
VOLANTE	X		LLAVES SWITCH	X		LLANTAS	X	
CONTROLES ELÉCTRICOS	X		GATO		X	RINES (MARCA)	X	
LUZ INTERIOR	X		HERRAMIENTA		X	TAPONES	X	
VISERAS	X		LLANTA DE REFACCIÓN	X		ARILLO DE RINES		X
RELOJ	X		EXTINGUIDOR		X	EMBLEMA	X	
TOLDO INTERIOR	X		TAPETE CAJUELA	X		ANTENA <i>nlw</i>	X	
CANASTILLA TOLDO		X	ALFOMBRA CAJUELA	X		LIMPIADORES	X	
MANIJAS EXTERIORES	X		SEÑALIZACIONES		X	TOPES		X
CUARTOS DE LUZ		X	CINTURONES DE SEGURIDAD	X		TAPÓN DE GASOLINA	X	
RADIADOR	X		COMPUTADORAS <i>swxrb</i>	X				
NIVEL DE GASOLINA	X		VENTILADOR <i>clp</i>	X				
CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTERO	X		BANDAS	X				
CINTURONES DE SEGURIDAD TRASERO	X		CLAXON <i>nlw</i>	X				

KILOMETRAJE

DAÑOS PREEXISTENTES

OBSERVACIONES

*Se entregó el vehículo con los daños que se detallan en el informe de daños.*

*Jaime Gonzalez*      *DAQUIA JAIME E*

CONFORME INTERESADO  
 NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR GRÚA  
 NOMBRE Y FIRMA

AJUSTADOR  
 NOMBRE Y FIRMA

TALLER  
 NOMBRE-PUESTO Y FIRMA