



reinventando / los seguros

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de siniestro	Información:			
1154832	DAA 623570000	-878-	29/12/2014	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero			
Riesgo: <input checked="" type="checkbox"/> Colisión <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT							
Nombre del conductor/asegurado/tercero				Teléfono:			
Edgar Sánchez por lazo				5532373562			
Datos del vehículo							
Marca:	Tipo:	Modelo:	Placas:	Color:			
Nissan	NP 200	2012	MLV-396	Blanco			
Datos del vehículo							
Exterior	Si No		Observaciones	Interiores	Si No		Observaciones
Faros	<input checked="" type="checkbox"/>		(2) Completos	Bocinas		<input checked="" type="checkbox"/>	
Faros extras		<input checked="" type="checkbox"/>	20070	Bocinas extra/Marca		<input checked="" type="checkbox"/>	
Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>		12070	Estereo/Marca/Carátula		<input checked="" type="checkbox"/>	
Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>			Cenicero		<input checked="" type="checkbox"/>	
Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>		Frontal 12010	Espejo retrovisor interior	<input checked="" type="checkbox"/>		
Molduras		<input checked="" type="checkbox"/>		Tapete de cajuela		<input checked="" type="checkbox"/>	
Espesores laterales	<input checked="" type="checkbox"/>		(2) Completos	Tapetes Hule y/o Alfombra	(2)		Alfombra
Lunas laterales			613450	Motor	Si	No	Observaciones
Tapones y/o arillos de rueda	(4)		de plástico Negro 3	Computadora	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rines de aluminio/acero	(4)		(1) 4550. 3	Catalizador	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tapón de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>			Motor limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>		
Calaveras	<input checked="" type="checkbox"/>		(2)	Batería/Marca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	no tiene
Antena		<input checked="" type="checkbox"/>		Bujías y cables	<input checked="" type="checkbox"/>		
Placas	<input checked="" type="checkbox"/>		(2)	Caja de relevadores	<input checked="" type="checkbox"/>		
Spoiler		<input checked="" type="checkbox"/>		Caja de fusibles	<input checked="" type="checkbox"/>		
Llanta TL/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>			Bayoneta de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>		
Llanta DD/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>			Bayoneta de dirección	<input checked="" type="checkbox"/>		
Llanta DI/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>			Bayoneta de transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>		
Llanta TD/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>			Bocinas de claxon	<input checked="" type="checkbox"/>		(funcionando)
Interiores				Varios			
Señal de emergencia	<input checked="" type="checkbox"/>			Kilometraje			
Extintor		<input checked="" type="checkbox"/>		Adaptación y/o equipo especial			No. visibles ptes prensadas.
Llanta de refacción/ tipo (normal/temporal)		<input checked="" type="checkbox"/>		Llavero/Control			
Tipo de gato	<input checked="" type="checkbox"/>		Agencia	Gasolina			
Bolsa de herramientas		<input checked="" type="checkbox"/>					
Llaves L o X	<input checked="" type="checkbox"/>						

NOMBRE VENDEDOR CATEGORIA INICIACION OTRO

DIRECCION M. 15/10/14