

# Costo de Adquisición



No. de siniestro <b>19379810</b>	Fecha de Siniestro <b>28/02/2016</b>	Fecha de elaboración <b>30/03/2016</b>	Folio <b>Z2016030830</b>
Asegurado/Propietario <b>GARZA G ELIZABETH</b>		No. Póliza <b>1000088295</b>	Inciso <b>1</b>

Marca <b>FORD</b>	Tipo <b>ECOSPORT</b>	Modelo <b>2014</b>	Color <b>AZUL</b>
Tipo de equipamiento <input type="checkbox"/> Austero <input type="checkbox"/> Típico <input checked="" type="checkbox"/> Equipado	No. de serie <b>MAJUP3SF7EC132510</b>	Procedencia <input checked="" type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Importado	Transmisión <input type="checkbox"/> Estándar <input checked="" type="checkbox"/> Automático

Fecha de ingreso al taller <b>30/03/2016</b>	Taller <b>FORD COATZACOALCOS (JALOSA)</b>	Tipo de pérdida <input type="checkbox"/> Técnica <input type="checkbox"/> Robo <input checked="" type="checkbox"/> Colisión	Fecha de valuación <b>30/03/2016</b>
Valor comercial <input checked="" type="checkbox"/> Guía EBC <input type="checkbox"/> Guía Autométrica	Mes de referencia <b>FEBRERO</b>	Valor de Compra <b>\$255,400</b>	Corralón de resguardo <b>VENTURA</b>
Descripción general del daño <b>DAÑO MATERIAL</b>			Tipo de Resto <input type="checkbox"/> Chatarra <input checked="" type="checkbox"/> Unidad <input type="checkbox"/> No Comercial
<b>MAJUP3SF7EC132510</b>			

Sistema	Monto de Daños	Observaciones de los daños por sistema
Chasis	\$ -	<b>VALOR FACTURA</b>
Carrocería	\$ 73,568	
Motor	\$ 23,433	
Air Bag	\$ 120,203	
Suspensión		
Dirección	\$ -	
Freno	\$ -	
Electronica	\$ 5,151	
Interiores		
<b>Total</b>	<b>\$ 222,355</b>	

Costo de Adquisición  
**\$122,829**

<p>JONATHAN ALI GARCIA</p>	<p>Elaboró nombre y firma</p>	<p>Nombre y firma del Valuador</p>	<p>Vo. Bo. Del Coordinador y/o Gerente</p>	<p>Sello recibido</p>
----------------------------	-------------------------------	------------------------------------	--	-----------------------

# determinacion de pérdida total

Z2016030830



N° Siniestro 19379810	Fecha de Siniestro 28/02/2016	Fecha de Ingreso Taller 30/03/2016	Fecha Valuación 30/03/2016	Fecha Elaboración 30/03/2016
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

N° Póliza 1000088295	Item 1	Propietario/Conductor GARZA G ELIZABETH	Asegurado Tercero <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------	-----------	--	---

Marca FORD	Tipo ECOSPORT	Año 2014	Color AZUL	Placas YKS9450
---------------	------------------	-------------	---------------	-------------------

Austero <input type="checkbox"/>	Standard <input type="checkbox"/>	Nacional <input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de Pérdida
Típico <input type="checkbox"/>	Automatico <input checked="" type="checkbox"/>	Importado <input type="checkbox"/>	Técnica <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> Colisión <input checked="" type="checkbox"/>
Equipado <input checked="" type="checkbox"/>			

VALUACION DE DAÑOS	
Mano de Obra:	\$ 49,505.64
Refacciones:	\$ 172,849.39
Sub-Total:	\$ 222,355.03
Faltantes:	\$
Demeritos:	\$
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 222,355.03</b>

0	Guía EBC <input checked="" type="checkbox"/>	Guía Autométrica <input type="checkbox"/>
Mes de referencia	FEBRERO	
Valor de la Unidad \$	255,400.00	

CALCAS DE IDENTIDAD

**MAJUP3SF7EC132510**

Deducible \$ 12770	Porcentaje de Daños 87%	Folio Inventario	Fecha Recep. Capturista	Valor de restos \$ 122,828.78
-----------------------	----------------------------	------------------	-------------------------	----------------------------------

Taller donde se determina FORD COATZACOALCOS (JALOSA)	Corralon de resguardo VENTURA	Fecha registro en S: Z
--	----------------------------------	------------------------

DOCUMENTACION ENTREGADA	SI	NO
Orden de Admisión Original	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carta de Inosteabilidad	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Valuación (Valuadata)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inventario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vale de Grúa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Descripción del Daño

DAÑO MATERIAL

---



---



---

Observaciones

VALOR FACTURA

ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.  
Jonathan García López  
VALUADOR

VALUADOR

FECHA

EJECUTIVO DE SERVICIO  
FIRMA Y SELLO RECIBIDO



## FINIQUITO - PERDIDA TOTAL Asegurado

SINIESTRO: 19379810 / 0  
FECHA OCURRENCIA: 28/02/2016  
PÓLIZA: 01000088295 - 00001  
AUTO: ECOSPORT L4 AUT 5P CA  
NÚMERO DE SERIE: MAJUP3SF7EC132510

Recibo de ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A., la cantidad de \$ 242,630.00 (\*\* ( DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. ) \*\* ), como importe total de la indemnización por los daños sufridos derivados de la perdida total del vehículo que es de mi propiedad y/o mi representada respecto del siniestro en referencia y otorgo a Zurich Compañía de Seguros, S.A., el más amplio finiquito que en derecho proceda por este reclamo.

Con la cantidad recibida queda totalmente cubierta la responsabilidad de Zurich Compañía de Seguros, S. A., derivada de la póliza mencionada, por lo que hago (hacemos) constar por medio del presente que relevo a dicha empresa y a sus representantes, de cualquier responsabilidad presente o futura con motivo del siniestro ya citado y no me reservo a ninguna acción o derecho en contra de Zurich Compañía de Seguros, S. A., y del propietario de vehículo causante del accidente así como del conductor de la unidad asegurada.

De acuerdo con las condiciones generales de la póliza arriba citada, queda convenido mutuamente que dicha póliza se cancela y queda sin valor alguno.

En forma expresa, me permito manifestar que autorizo la subrogación a Zurich Compañía de Seguros, S.A., en todas las acciones o derechos que me correspondan en contra de quién o quienes resulten responsables del siniestro y me comprometo a seguir junto con Zurich Compañía de Seguros, S.A. en caso de proceder acción conjunta de recobro en los términos del artículo 111 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro si para ello fuera requerido.

Por ultimo declaro formalmente que al momento de ocurrir el siniestro, materia de éste finiquito, no tenia contratado ningún otro seguro con otra compañía aseguradora, sobre el o los bienes.

Naturaleza de los daños Indemnizados:

ENVIADO A : MEXICO LOCAL

Cobertura: **DAÑOS MATERIALES**

DEDUCIBLE INGRESADO	12,770.00 M.N.
PERDIDA TOTAL	255,400.00 M.N.
<b>Total</b>	<b>242,630.00 M.N.</b>

ASEGURADO

BENEFICIARIO

FORD CREDIT DE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR

FORD CREDIT DE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR

Lugar: VERACRUZ

Fecha: 22/04/2016

Fecha: 22/04/2016

Orden Cheque: 2483294

CHEQUE

Correo Electrónico:

Correo Electrónico: