



reiventando / los seguros

WUAYADIX 10172048-12

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de siniestro	Información:			
SL01308	UAA729800900	76	21/07/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero			
Riesgo:							
<input checked="" type="checkbox"/> Colisión <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT							
Nombre del conductor/asegurado/tercero				Teléfono:			
MILTON GERMAN NORALES				9985109291			
Datos del vehículo							
Marca:	Tipo:	Modelo:	Placas:	Color:			
AUDI	A1	2012	CSW 8999 / 229491	BLANCO			
Datos del vehículo							
Exterior	Si	No	Observaciones	Interiores	Si	No	Observaciones
Faros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 MAL	Bocinas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AGENCIA Ocultas
Faros extras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 NUBLA	Bocinas extra/Marca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Parilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO A	Estorbo/Marca/Carátula	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AGENCIA
Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Centrero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ENCENDADOR NO trae
Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3 TRAS	Especjo retrovisor interior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BIEN
Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Tapete de cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO trae
Especjos laterales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Tapetas fiule y/o Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Y HULE
Lunas laterales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 BIEN	Motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
Tapones y/o arillos de rueda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4 CENTRO	Computadora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rines de aluminio/acero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4 ALUMINIO BIEN	Catalizador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tapón de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Motor limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO visible
Calaveras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 BIEN	Batería/Marca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Antena	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Bujías y cables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Placas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 NO trae	Caja de reservadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO visible
Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Caja de fusibles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO visible
Llanta II/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTINENTAL BIEN	Bayoneta de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Llanta DD/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BIEN	Bayoneta de dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO visible
Llanta DI/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BIEN	Bayoneta de transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO visible
Llanta TD/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BIEN	Bocinas de claxon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO visible
Interiores				Verde			
Señal de emergencia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Kilometraje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Extintor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Adeptación y/o equipo especial	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Llanta de refacción/Tipotermal/temporal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	Llavanti/Control	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Tipod gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SI Manual Original	Gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bolsa de herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO				
Llaves L o X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SI				

Recibido
Nº Cédula: 73222

OP Acepta que trae Copre Donada
Frente Donada, Pormillo Donada.
Monto Refuccion es Plana.
Gracias - Zona 6 P.O. Box. 04AA 3A
C.A. Juan Manuel Gonzalez