

GRUAS ALFA



AUXILIO VIAL
771-118-95-69 & 771-165-80-97

GRUAS ALFA

CALLE ROSA MANZANA 11 LOTE 20 No.519
COL. LAS FLORES MINERAL
DE LA REFORMA HGO., C.P. 42185 REG. FED. CAUS. VETS730926Q11

GRUAS ALFA



AUXILIO VIAL
771-118-95-69 & 771-165-80-97

EL AGUILA COMPANIA DE SEGUROS INVENTARIO FOLIO

No 0050

*GRUAS Y/O PROCEDENCIA

AUTOMOTRIZ EL RAYO

FECHA

28/04/2016

DESCRIPCION DEL VEHICULO

ISUZU 4P GSI TM

MODELO

2014



SERIE

3N1B31S8EK352151

COLOR

BLANCO

DAÑOS PREXISTENTES



SI NO DAÑO

SI NO DAÑO

- 1.- COMPUTADORA DE MOTOR
- 2.- COMPUTADORA DE CAJA AUT
- 3.- BATERIA
- 4.- FARO DER
- 5.- FARO IZQ.
- 6.- ESPEJO LAT DER
- 7.- ESPEJO LAT IZQ
- 8.- LLANTA DEL DER
- 9.- LLANTA DEL IZQ
- 10.- LLANTA TRA DER
- 11.- LLANTA TRA IZQ
- 12.- CALAVERA DER
- 13.- CALAVERA IZQ
- 14.- LLANTA DE REFACCION
- 15.- LLAVES
- 16.- ESTEREO O RADIO
- 17.- EQ DE DVD
- 18.- CATALIZADOR
- 19.- COFRE
- 20.- COSTADO L/IZQ
- 21.- COSTADO L/DER
- 22.- PARABRISAS
- 23.- MEDALLON

| | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------------|----|----|------|
| 1.- COMPUTADORA DE MOTOR | | X | |
| 2.- COMPUTADORA DE CAJA AUT | | X | |
| 3.- BATERIA | X | | X |
| 4.- FARO DER | | | X |
| 5.- FARO IZQ. | | X | |
| 6.- ESPEJO LAT DER | | X | |
| 7.- ESPEJO LAT IZQ | | X | |
| 8.- LLANTA DEL DER | | | X |
| 9.- LLANTA DEL IZQ | | | X |
| 10.- LLANTA TRA DER | | X | |
| 11.- LLANTA TRA IZQ | | | X |
| 12.- CALAVERA DER | | | X |
| 13.- CALAVERA IZQ | | | X |
| 14.- LLANTA DE REFACCION | | X | |
| 15.- LLAVES | NO | | |
| 16.- ESTEREO O RADIO | | X | |
| 17.- EQ DE DVD | | X | |
| 18.- CATALIZADOR | X | | |
| 19.- COFRE | | | X |
| 20.- COSTADO L/IZQ | X | | |
| 21.- COSTADO L/DER | | | X |
| 22.- PARABRISAS | | | X |
| 23.- MEDALLON | | | X |

- 24.- PUERTAS
- 25.- SALPICADERAS
- 26.- PARRILLA
- 27.- ANTENA
- 28.- DEFENSA DEL
- 29.- DEFENSA TRAS
- 30.- TAPA TRASERA
- 31.- VENTILADOR
- 32.- BOBINA
- 33.- CARBURADOR
- 34.- FILTRO DE AIRE
- 35.- DISTRIBUIDOR
- 36.- BUJIAS
- 37.- CABLES
- 38.- BOMBA DE GAS
- 39.- BOMBA DE INYECC
- 40.- INYECTORES
- 41.- COMPRESOR A/AC
- 42.- TABLERO
- 43.- ASIENTOS
- 44.- BOCINAS
- 45.- GATO
- 46.- TAPON(ES) DE RUEDA

| | SI | NO | DAÑO |
|-------------------------|----|----|------|
| 24.- PUERTAS | | | 2x |
| 25.- SALPICADERAS | | | 2x |
| 26.- PARRILLA | | | X |
| 27.- ANTENA | X | | |
| 28.- DEFENSA DEL | | | X |
| 29.- DEFENSA TRAS | | | X |
| 30.- TAPA TRASERA | | X | |
| 31.- VENTILADOR | | | X |
| 32.- BOBINA | X | | |
| 33.- CARBURADOR | X | | |
| 34.- FILTRO DE AIRE | | X | |
| 35.- DISTRIBUIDOR | | X | |
| 36.- BUJIAS | X | | |
| 37.- CABLES | X | | |
| 38.- BOMBA DE GAS | NV | | |
| 39.- BOMBA DE INYECC | | X | |
| 40.- INYECTORES | | X | |
| 41.- COMPRESOR A/AC | | X | |
| 42.- TABLERO | | | X |
| 43.- ASIENTOS | | | X |
| 44.- BOCINAS | | X | |
| 45.- GATO | | X | |
| 46.- TAPON(ES) DE RUEDA | | X | |

OBSERVACIONES

NO HAY INVENTARIO ORIGINAL DE

TEL. Y FAX: 01 (771) 718-03-97
CALLE ROSA MANZANA 11 LOTE 20 No.519
AV. Universidad No. 341 Col. CEUNI Pachuca, Hgo.

EL AGUILA



Edith Monte

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Carolee

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

28/04/2016

Entrego UNIDAD Conforme a INVENTARIO

28-04-2016 Recibo unidad conforme inventario sin falla
sin llaves, no trae sensor map y maf, sin computadora, sin parrilla
sin aire acondicionado, sin sistema de aire, sin llantas radacav
sin sistema de audio



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000006102695



Pase de salida

FECHA DE SOLICITUD

27/04/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS

NIU: 000016554893

SINIESTRO: 238139

VIN: 3N1EB31S8EK352151

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: NISSAN

MODELO: TSURU

VERSIÓN: 4P GSI TM

AÑO: 2014

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 6350FUE

Reconstrutora Automotriz
"RAYO"

27 ABR 2016

Edith Monte

Av. Universidad No. 341 Col. CEUNI Pachuca, Hgo.
E-mail: automotriz_rayo@yahoo.com.mx
Tel. y Fax: 01 (771) 718-93-37

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBÍ

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL