

Grises

AXA Auto

Orden de admisión
(Válido por 7 días naturales)

No. de folio	SAUAJMS08D100000M047294F003
No. de siniestro	M047294F
Fecha de siniestro	02-05-2016
No. de póliza	UAA989690000
No. de inciso	273

Alc/manuel Telc/581/CP

Nombre(Asegurado) MELO SALVADOR JOSE JUAN

y/o Tercero: GUILLERMO

Marca: CHEVROLET

Tipo de vehículo: SPARK 5PTAS A

Modelo: 2012

Placas : 444YNC

Color: GRIS

Serie: KL1CJ6AD6CC657958

Motor: HECHO EN KOREA

Deducible: 05%

Areas Dañadas Puerta Delantera izquierda, Puerta
(Preexistentes): Trasera izquierda, Estribo izquierdo
Areas Dañadas Fascia delantera con alma y
(En el Siniestro): bracks, Parrilla, Emblema, Cofre, Marco
Radiador, Daños Mecánicos a
consecuencia, Faro Derecho, Bastidor
Delantero derecho, Salpicadera
derecha, Lodera Delantera derecha, Espejo
Lateral derecha, Puerta delantera
derecha, Llanta Delantera derecha, Tapón
Delantero derecho, Rin Delantero
derecho, Suspensión Delantera derecha

Agencia o taller

elegido por el asegurado y/o

tercero:

Dirección: CALLE PORVENIR NO. 269, LOS OLIVOS

Del: TLAHUAC

Teléfono: 58635628 /

ricardo.hernandez@subastasventura.com

Correo Electrónico: ricardo.hernandez@subastasventura.com

Tipo de convenio: No aplica

Condicionado: No

Observaciones:

Declaro conocer y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V., por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, autorizo que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro.

Nombre y firma del asegurado y/o conductor

Nombre y firma del ajustador

AXA Seguros S.A. de C.V.

Tel. 01 800 900 12 92 www.axa.mx. Para cualquier queja o
inconformidad envíanos un correo a
axaresponde@axa.com.mx

Para efectuar una revisión minuciosa de los daños que
presenta su vehículo a consecuencia del accidente
registrado, le agradecemos presentarlo en lugar
indicado por el ajustador.

El presente documento no prejuzga sobre la procedencia
del siniestro ni libera a la aseguradora de hacer valer las
excepciones y defensas derivadas de la ley sobre el
contrato del seguro o de las condiciones generales de



reinventando los seguros

Cofre de Dama, Frente del teatro Clavero, 52161 claveros claveros Estrejos claveros
C/ Santa Familia Clavero, Puntas Clavero C/ San Jai Dil Robo Estrejos Clavero
Hoyas Clavero Puntas Clavero. Costados traseros Clavero. C/ Santa Clavero
Frente trasera Clavero Claveros Clavero. llave de Swift Clavero

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de siniestro	Información:
M04266F	UAA4189690000	273 CI	05/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero
Riesgo: <input type="checkbox"/> Colisión <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT				
Nombre del conductor/asegurado/tercero				Teléfono:
JOSE JUAN MELO				5517364992

Datos del vehículo				
Marca:	Tipo:	Modelo:	Placas:	Color:
chevrolet	SPIN	2012	444 YAC	rojo

Datos del vehículo							
Exterior				Interiores			
	Si	No	Observaciones		Si	No	Observaciones
Faros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 (1) con 2	Bocinas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI
Faros extras	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Bocinas extra/Marca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO
Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WTC-S. Clavero	Estereo/Marca/Carátula	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CS.
Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 SI	Cenicero	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 SI	Espejo retrovisor interior	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SI
Molduras	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Tapete de cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI
Espejos laterales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 SI 2 Clavero	Tapetes Hule y/o Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 SI 4 Alfombra
Lunas laterales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 SI 2 Clavero	Motor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tapones y/o arillos de rueda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 (1) Clavero	Computadora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI
Rines de aluminio/acero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 SI 1/2 Acero	Catalizador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI
Tapón de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI	Motor limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI
Calaveras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 SI 2	Batería/Marca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DC Relco SI
Antena	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI	Bujías y cables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI
Placas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 SI 2	Caja de relevadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI
Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Caja de fusibles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI
Llanta TI/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OPIN 114	Bayoneta de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI
Llanta DD/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OPIN 114	Bayoneta de dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI
Llanta DI/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OPIN 114	Bayoneta de transmisión	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
Llanta TD/Marca/Estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OPIN 114	Bocinas de claxon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI
Interiores				Varios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Señal de emergencia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Kilometraje	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO visible
Extintidor	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	Adaptación y/o equipo especial	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO visible
Llanta de refacción/Tipo(normal/temporal)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI 1/2 Clavero	Llavero/Control	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO trabajar
Tipo de gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI	Gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO visible Clavero
Bolsa de herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO				
Llaves L o X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L SI 2"				

Después de haber con el manejo de información personal al dueño

FOTOS: Unos con el dueño Claveros Claveros Claveros

① amate grande