faros con daño facia delantera con daño
salpicaderas con daño puertas con daño
costados con daño cala vera con daño
espejos laterales con daño cofre con daño
tablero con daño limpiadores con daño
tablero con daño
con refacion

Vale de Grúa e Inventario

HDI Seguros

No. de Siniestro	No. de Póliza			Fecha de Elaboración	Dia	Mes	Año	Nº
60282	Ofic.	No. 4262	Cert.		03	05	2016	184235

Nombre del Asegurado	Nombre del Tercero
JONATHAN SALAZAR SAAD	

Descripción del Vehículo Dañado (Un Formato por Vehículo Involucrado)

	Marca y Tipo de Vehículo	Modelo	Color	No. de Placas	No. de Serie
Aseg.	Chrysler Voyager	2001	BLANCO	MJE6232	2C8GP54L12400103
3ro.					

El Vehículo Descrito debe ser Presentado en

Agencia y/o Taller de Apoyo	Dirección Completa
CRASH DAYTONA	Entrego Unidad conforme Inventario con llave

Origen del Traslado	Destino	Distancia Aproximada	Teléfono
	11/05/16 Pedro Israel Serrano G.		( )

Datos del Prestador de Servicio

Nombre del Proveedor de Grúas	Teléfono
Reciba Unidad con llave conforme Inventario	( )

Municipio y Estado	Domicilio Completo
	Pedro Israel Serrano 11/05/16

Descripción Genérica de Partes Externas

Delantera Frontal	Si	No
Parabrisas	SI	
Limpiadores	SI	
Antena	SI	
Defensa	SI	
Moldura		NO
Parrilla	SI	
Porta Placa		NO
Faros	SI	
Emblema		NO
Cofre	SI	
Defensa	SI	

Costados	Derecho B / M	Izquierdo B / M
Cristales Puertas	SI	SI
Puertas	SI	SI
Espejo Lateral	SI	SI
Molduras	SI	SI
Llantas	SI	SI
Tapones Llantas	4 SI	SI
Tapón Gasolina	SI	SI
Loderas	SI	SI
Chapas y Manijas	SI	NO

Trasera	Si	No
Medallón	SI	
Micas Calaveras	SI	
Defensa	SI	
Emblemas	SI	
Chapa Cajuela	SI	
Molduras		NO
Herramienta		NO
Gato	SI	
Llanta Refacc.	SI	
Porta Placa		NO
Limpiador	SI	
Extintor		NO
Alfombra	SI	

Descripción Genérica de Partes Internas

Accesorios Interiores	Si	No
Llaves ( )	SI 1	
Autoestéreo	SI	
Espejo Retrovisor	SI	
Viceras	SI	
Juego Tapetes	SI	
Bocinas	SI	

SIN PLACAS

Motor	Si	No
Acumulador	SI	
Tapón de Agua	SI	
Tapón de Aceite	SI	
Alternador	SI	
Bayonetas	SI	
Compresor de A/C	SI	
Computadoras	SI	
Otros		

Nota Importante:
La elaboración de este formato deberá llenarse en presencia del propietario o responsable del vehículo descrito anteriormente.
Ambas partes manifiestan estar de acuerdo en todas y cada una de las partes e indicaciones señaladas, manifestando expresamente su conformidad.
Lo anterior autoriza a la Compañía a continuar el trámite en la atención del accidente ocurrido.

Nombre y firma del Operador de Grúa	
Nombre y firma del Asegurado o Tercero	
Nombre y firma del Ajustador	

Adjuntar este volante a la factura de servicio para facilitar el trámite de pago

Aviso de Privacidad para Clientes: HDI Seguros, S.A. de C.V., con domicilio en Paseo de los Insurgentes No. 1701, Colonia Granada Infonavit, C.P. 37306, en la ciudad de León, Guanajuato, tratará sus datos personales para realizar todas las actividades necesarias relacionadas con prestarle los servicios que pudieran llegar a ser o hayan sido contratados de forma oportuna y correcta relacionado con la póliza de seguro: con facturación y cobranza; con seguimiento por daños materiales; con seguimiento por robo; con seguimiento de incidentes; con seguimiento por accidentes; con seguimiento por lesiones y con pagos automáticos a su tarjeta de crédito. Para conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral visite http://www.hdi.com.mx

GESINI 0313

ORIGINAL GRÚA