HDI Seguros

Vale de Grúa e Inventario

No. de Siniestro: 65004-16

No. de Póliza: Ofic. 10 | No. 160342 | Cert. 7

Fecha de Elaboración: Día 17 Mes 05 Año 2016

Nº 197356

Nombre del Asegurado	Nombre del Tercero
IBARRA MUÑOZ CARLOS ALEXANDER	

Descripción del Vehículo Dañado (Un Formato por Vehículo Involucrado)

	Marca y Tipo de Vehículo	Modelo	Color	No. de Placas	No. de Serie
Aseg.	VW BORA	2009	VINO	OLX3249	3VWH611K69M047190
3ro.					

El Vehículo Descrito debe ser Presentado en

Agencia y/o Taller de Apoyo:

Dirección Completa:

Origen del Traslado: AUTOPRONTO

Destino: VENTURA

Distancia Aproximada:

Teléfono: ( )

Datos del Prestador de Servicio

Nombre del Proveedor de Grúas: BERRY

Teléfono: ( )

Municipio y Estado:

Domicilio Completo:

Ventura
UNIDAD RECIBIDA
Fecha: 17-05-2016
Hora: 2:58 PM
Vigilante: Esau Alonso
CENTRO DE SUBASTAS - QUERETARO

Descripción Genérica de Partes Externas

Delantera Frontal	Si	No
Parabrisas	ROTO ☒	○
Limpiadores	☒	○
Antena	☒	○
Defensa	○	☒
Moldura	○	☒
Parrilla	○	☒
Porta Placa	○	☒
Faros	○	☒
Emblema	○	☒
Cofre	mal ☒	○
Defensa	○	☒

Costados	Derecho B/M		Izquierdo B/M	
Cristales Puertas	☒	○	☒	○
Puertas	☒	○	☒	○
Espejo Lateral	☒	○	☒	○
Molduras	○	☒	○	☒
Llantas	una mal ☒		una mal ☒	
Tapones Llantas	☒	○	☒	○
Tapón Gasolina	☒	○	○	☒
Loderas	☒	○	☒	○
Chapas y Manijas	☒	○	☒	○

Trasera	Si	No
Medallón	☒	○
Micas Calaveras	☒	○
Defensa	☒	○
Emblemas	☒	○
Chapa Cajuela	☒	○
Molduras	○	☒
Herramienta	○	☒
Gato	☒	○
Llanta Refacc.	☒	○
Porta Placa	○	☒
Limpiador	○	☒
Extintor	○	☒
Alfombra	☒	○

Descripción Genérica de Partes Internas

Accesorios Interiores	Si	No
Llaves	☒	○
Autoestéreo	☒	○
Espejo Retrovisor	☒	○
Viceras	☒	○
Juego Tapetes	○	○
Bocinas	☒	○

Motor	Si	No
Acumulador	☒	○
Tapón de Agua	☒	○
Tapón de Aceite	☒	○
Alternador	☒	○
Bayonetas	☒	○
Compresor de A/C	☒	○
Computadoras N/N	☒	○
Otros		

Nota Importante:
La elaboración de este formato deberá llenarse en presencia del propietario o responsable del vehículo descrito anteriormente.
Ambas partes manifiestan estar de acuerdo en todas y cada una de las partes e indicaciones señaladas, manifestando expresamente su conformidad.
Lo anterior autoriza a la Compañía a continuar el trámite en la atención del accidente ocurrido.

Nombre y firma del Operador de Grúa: Miguel A. Mendoza de S.

Nombre y firma del Asegurado o Tercero:

Nombre y firma del Ajustador: KAREN CASTILLA

Adjuntar este volante a la factura de servicio para facilitar el trámite de pago

ORIGINAL CARTA

GES N. 0312 Vale con seguimiento de incidencias: con seguimiento por incidentes; con seguimiento por lesiones y con seguro automóviles a la tarjeta de crédito. Para ampliar nuestro Aviso de Privacidad Integral ingresa a http://www.hdi.com.mx

CUVAS-H-01-PIACQS-0-HDA-006-MIJUEL MENDOZA