


01 800 627 9178

Inventario al vehículo dañado



"Inventario único" No Elaborar Otro

Because change happens.

Número de Siniestro: **18864235** Poliza: **930913** Lugar: **Reabrazados** Fecha: **30/09/15**  
 Nombre del Asegurado: **Innofhos Servicios de Mex** Tercero:  Teléfono: **9212735133**  
 Marca: **Honda** Modelo: **CR2012** Tipo: **SUV** Color: **Gris** No. de Serie Completo: **31GRM3836CG003871**  
 Número de Placas de Circulación: **ESJ29234** Cantidad de Placas (0) (1) (2): **0** Kilometraje: **69333** Gasolina:  V4  1/2  3/4  LL

No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No
1	Brazos de Limpiaojos	/		58	Cables para Corriente	/	
2	Cofre	/		59	Cartón Cajuela	/	
3	Cuantos de Luz	/		60	Gato	/	
4	Embrague	/		61	Gato Hidráulico	/	
5	Facil. Delantera	/		62	Herramientas	/	
6	Faros de Halógeno	/		63	Llave de Rueda	/	
7	Faros de Niebla	/		64	Señales de Carretera	/	
8	Molduras	/		65	Tapete cubre Llantas	/	
9	Parabrisas	/					
10	Pantilla	/		66	Cristal Puerta Delantera	/	
11	Plumas Limpiaojos	/		67	Cristal Puerta Trasera	/	
12	Porta Placa	/		68	Espesos Exteriores	/	
13	Spóiler	/		69	Mañijas Exteriores	/	
14	Alternador	/		70	Molduras	/	
15	Banijas de Motor	/		71	Puerta Delantera	/	
16	Bayoneta Aceite Dirección	/		72	Puerta Trasera	/	
17	Bayoneta Aceite Motor	/		73	Salpicadera	/	
18	Bayoneta Aceite Transmisión	/					
19	Bobina	/		74	Asientos Delanteros	/	
20	Bocina de Chaxon	/		75	Asientos Traseros	/	
21	Bombas de Agua	/		76	Cabeceras (1) (2) (3) (4)	/	
22	Bomba de Gasolina	/		77	Alfombra	/	
23	Bomba Dirección Hidráulica	/		78	Bocinas Radio	/	
24	Boster de Frenos	/		79	Botones de Puerta	/	
25	Cables Bajos	/		80	Botones de Estereo	/	
26	Compresor Aire Acondicionado	/		81	Cajuela de Guantes	/	
27	Deposito de Chisgas Esteros	/		82	Cenicero	/	
28	Distribuidor	/		83	Cinturones de Seguridad	/	
29	Porta Filtro de Aire	/		84	Coderas	/	
30	Filtro Gasolina	/		85	Consola	/	
31	Marcha	/		86	Control Aire Acondicionado	/	
32	Motor Limpiaojos	/		87	Control Calefacción	/	
33	Motor Ventilador	/		88	Control Eléctrico	/	
34	Radiador	/		89	Encendedor	/	
35	Transmisión (STD) (AUT)	/		90	Espejo Retrovisor	/	
36	Sistema de Inyección	/		91	Luz Interior	/	
37	Tapón Aceite Motor	/		92	Manijas Interiores	/	
38	Tapón Radiador	/		93	Perrilla Palanca	/	
39	Cristal Puerta Delantera	/		94	Palanca de Velocidades	/	
40	Cristal Puerta Trasera	/		95	Tablero	/	
41	Espesos Exteriores	/		96	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	
42	Mañijas Exteriores	/		97	Vidrios	/	
43	Molduras	/					
44	Puerta Delantera	/		98	Canastilla	/	
45	Puerta Trasera	/		99	Alarma	/	
46	Salpicadera	/		100	Tapón de Gasolina	/	
47	Tapones Rueda	/		101	Tapones de Rueda (1) (2) (3) (4)	/	
48	Galveros	/		102	Antena	/	
49	Embrague Cajuela	/		103	Extintor	/	
50	Facil. Trasera	/		104	Herramientas	/	
51	Lampara Stop	/		105	Sensor de Reversa	/	
52	Limpiaojos	/		106	Quemacables	/	
53	Medallon	/					
54	Molduras	/		107		/	
55	Porta Placa	/		108		/	
56	Spóiler	/		109		/	
57	Tapá Cajuela	/		110		/	
				111			
				112			
				113			

Computadora  
 ¿Es Visible? Si (✓) No ( )  
 Observaciones  
 Marca: Batería  
 Llave de Encendido: Llaves  
 Funciona (S) (No)  
 Cantidad:  
 Tipo:  
 Tarjeta ( ) Código de Encendido ( ) Normal ( )  
 Auto Estéreo  
 Estéreo= (S) (No) Marca: **Original**  
 Compact Disc- (S) (No)  
 Gps=  
 Llantas: Vida  
 Ejemplo: 255/65/R17 Duder Bright  
 TD=  
 D=  
 T=  
 R=  
 (Fuerza o Contrapeso) (S) (No)  
 Rines: **Aluminio**  
 Marca: Original Especial  
 Volante: Original Especial  
 114  
 115  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122

Subastasventura.com  
 UNIDAD RECIBIDA  
 ALUMINIO  
 Nota: El equipo no es responsable de los daños y/o estropeos de los conceptos señalados en el inventario.

Se solicita recoger sus objetos personales incluyendo llaves del vehículo para evitar molestias, ya que estos no se han revisados en caso de ser robados esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda.  
 Le pedimos por favor no retire los accesorios originales (Gato, Señales de Carretera, Llave de Ruedas, Tapetes, Etc.)  
 Este inventario será tomado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

**JAVIER GONZALEZ** Nombre y Firma del Asegurado Tercero / Representante que Entrega  
**Luis** Nombre y Firma del Asegurador que Recibe  
**SENAS PEREZ** Razón Social de la Grúa  
**Severo Salinas Velasco** Nombre y Firma Operador de Grúa que Recibe



## Multiasistencia, S.A. de C.V.

### Constancia de Registro de Entrega y Recepción de Servicio de Grúas de Traslados de Pérdidas Totales

Datos Generales del Servicio		(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)	
Marca	HONDA	Serie	3HGRM3836CG003871
Tipo	CRV	Placas	YJZ9734
Modelo	2012	Siniestro	18864235
Color	GRIS	Aseguradora	ZURICH COMPANIA DE SEGUROS
ID Servicio	NP	Folio	11523301
Proveedor Asignado	PEREZ		
Fecha de Asignacion	12/05/16		

**ORIGEN:** CARTEN COATZA. CARRET COATZA-MINA KM 4.0 COATZACOALCOS VER 9212172810 HORARIO 9 A 1 Y DE 4 A 5PM

**DESTINO:** SUBASTA VENTURA VILLERHMOSA Horario 08:00 A 13:30 Y DE 15:00 A 17:00 Lunes y Jueves de 15:00 A 17:00

**OBSERVACIONES:** AUTORIZA ZURICH EL TRASLADO CON LA COPIA ANEXA DE INVENTARIO

CONFIRMAR CITA CON TALLER

Taller o Agencia	Carten coatza	Responsable	Grúas Perez
Municipio	Coatza Ver	Estado	Minatitlan Ver
Fecha Programada	12/05/16	Fecha y Hora de Recepción	12/05/16 : horas
Vehículo Recibido cuenta con un Fallante según Inventario	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Fallante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

**Observaciones**

UNIDAD INGRESÓ AL TALLER CON EL MOTOR DESARMADO NO TRABAJA

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller  
 Rolando Espinoza
 

 Nombre y Firma del Operador de Grúas  
 Rolando Espinoza

Datos de Entrega del Vehículo		(Llenado por Lote de Restos)	
Lote de Salvamentos	Carten Ventura	SI	NO
Fecha de Entrega	15-05-16	<input checked="" type="checkbox"/> NO	
Compañía de Grúas que entrega el Vehículo	Grúas Perez		
Vehículo Recibido cuenta con un Fallante según Inventario	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Fallante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

**Observaciones**

Nombre y Firma del Operador de Grúas  
 Sergio Suarez Velasco
 

 Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos  
 Ricardo Lozano

**Nota:** Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Grúas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendrá que ser fotocopiada en sus instalaciones.