

**INVENTARIO DEL VEHÍCULO**

RIESGO	DM <input checked="" type="checkbox"/>	ROBO <input type="checkbox"/>	3ro. <input type="checkbox"/>
NOMBRE DEL ASEGURADO: <u>Gobierno del Estado de Tabasco</u>		NO. DE POLIZA: <u>023/4296/2014</u>	NO. DE SINIESTRO: <u>023</u>
TEL. CASA	TEL. OFICINA	TEL. CELULAR	E-MAIL
OFICINA	DESTINO: <u>SUBASTAS VENTURA</u>		KILOMETRAJE

NOTA IMPORTANTE: PARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SU SINIESTRO ES DE SUMA IMPORTANCIA NOS PROPORCIONE SU CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFONO(S).

MARCA: <u>Dodge</u>	TIPO: <u>Avenger</u>	MODELO: <u>2008</u>	COLOR: <u>Blanco</u>	PUERTAS: <u>4</u>	NO. DE MOTOR
PLACAS	NO. DE SERIE: <u>28N260223</u>	REGISTRO FEDERAL DE VEHÍCULOS			
REMOQUE					
MARCA	MODELO	NO. DE SERIE			
DOCUMENTOS <input type="checkbox"/>	FACTURA ORIGINAL <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACIÓN <input type="checkbox"/>	TENEAS <input type="checkbox"/>	ACTAS <input type="checkbox"/>	TAL. R.E.V. <input type="checkbox"/>

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

LATERAL IZQUIERDO	LATERAL DERECHO	PARTE FRONTAL	PARTE POSTERIOR
PUERTAS <input checked="" type="checkbox"/> 4	PUERTAS <input checked="" type="checkbox"/> 2	CUARTOS LUZ <input checked="" type="checkbox"/>	CALAVERAS <input checked="" type="checkbox"/>
ESEJOS LAT. <input checked="" type="checkbox"/>	ESEJOS LAT. <input checked="" type="checkbox"/>	DEFENSA DEL <input checked="" type="checkbox"/>	FACIA TRAS <input checked="" type="checkbox"/>
CRISTALES <input checked="" type="checkbox"/>	CRISTALES <input checked="" type="checkbox"/>	FACIA DEL. <input checked="" type="checkbox"/>	DEFENSA TRAS. <input checked="" type="checkbox"/>
VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/>	VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/>	VENTANILLAS <input checked="" type="checkbox"/>	CUARTOS <input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA <input checked="" type="checkbox"/>	ANTENA <input checked="" type="checkbox"/>	TOLVAS FAROS <input checked="" type="checkbox"/>	MICA <input checked="" type="checkbox"/>
MANIJAS <input checked="" type="checkbox"/>	MANIJAS <input checked="" type="checkbox"/>	PARRILLA <input checked="" type="checkbox"/>	MEDALLÓN <input checked="" type="checkbox"/>
MOLDURAS <input checked="" type="checkbox"/>	MOLDURAS <input checked="" type="checkbox"/>	EMBLEMAS <input checked="" type="checkbox"/>	TAPA CAJUELA <input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN GASOLINA <input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN GASOLINA <input checked="" type="checkbox"/>	BARRILLO <input checked="" type="checkbox"/>	TOPES <input checked="" type="checkbox"/>
TAPÓN ARRILLOS <input checked="" type="checkbox"/> 2	TAPÓN ARRILLOS <input checked="" type="checkbox"/>	BRILLES <input checked="" type="checkbox"/>	TAPÓN GAS <input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS <input checked="" type="checkbox"/>	LLANTAS <input checked="" type="checkbox"/>	UNIDAD REQUISIDA <input checked="" type="checkbox"/>	
RINES <input checked="" type="checkbox"/>	RINES <input checked="" type="checkbox"/>	Tarjeta de Circulación <input checked="" type="checkbox"/>	
ESTRIBO <input checked="" type="checkbox"/>	ESTRIBO <input checked="" type="checkbox"/>	11/12/14 11:28 am	
LÁMPARAS <input checked="" type="checkbox"/> 1	LÁMPARAS <input checked="" type="checkbox"/>		
REFLEJANTES <input checked="" type="checkbox"/>	REFLEJANTES <input checked="" type="checkbox"/>		
EMBLEMAS <input checked="" type="checkbox"/>	EMBLEMAS <input checked="" type="checkbox"/>		

LLANTAS No. 4 MARCA Cooper MEDIDA 215/60R17 %VIDA 50%

OBSERVACIONES: Radio de comunicacion, Tarjeta, Tumbadores

 ASEGURADOR O EVALUADOR LIC. SAUL ALLEMAN CRUZ COORDINADOR DE SINIESTROS TABASCO	ASEGURADO O CONDUCTOR NOMBRE, FIRMA Y FECHA	TALLER O RETEN NOMBRE, FIRMA Y FECHA	GRUÁ NOMBRE, FIRMA Y FECHA
--	--	---	-------------------------------