



Nº 2662

Peritaje: JHO-12-0020

Averiguación Previa: ENTRAMITE

Compañía: AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.  
Nombre: JUAN MANUEL SANCHEZ ARROYO  
Cargo: SUBDIRECTOR ROBOS, SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES

El suscrito perito de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, S. C. (OCRA), dictaminador de vehículos automotores con fundamento en el artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (y/o su correlativo en cada entidad federativa de la República Mexicana), rinde el siguiente dictamen pericial:

## PRESENTE

### INTRODUCCIÓN

Siendo el día del mes del año a solicitud de AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. , me presenté en GRUAS ABSA ubicado en GOMEZ PALACIO , DURANGO para realizar la presente investigación pericial en identificación vehicular, relacionada con la Averiguación Previa No: ENTRAMITE

### REVISIÓN FÍSICA DEL VEHICULO

A simple vista se trata de un vehículo con las siguientes características:

Marca	TOYOTA	Tipo	RAV4
Modelo	2007	Color	BLANCO
Serie	2T3ZF32V29W001290	Motor	2AZ2361685

En la revisión del vehículo se procedió a la aplicación del método inductivo el cual consta de los siguientes pasos:

### OBSERVACIÓN:

La inspección física del vehículo, la cual tiene como propósito revisar las principales características del mismo, así como localizar y verificar, si los números de identificación que presenta concuerdan con las características utilizadas por la planta armadora.

### EXPERIMENTACIÓN:

La limpieza de los números de identificación del vehículo incluyendo los confidenciales así como el análisis comparativo de los mismos, efectuándose la operación de toma de calcas, así como el uso de químicos para establecer y confrontar los números utilizados por la planta armadora contra los que aparecen en la unidad.

ORIGINAL



### HIPÓTESIS:

Por último se realiza una teoría fundamentada en los elementos resultantes de las operaciones realizadas anteriormente, procediendo a la inducción de las conclusiones del dictamen.

### OBSERVACIONES

**1. NÚMERO DE SERIE ESTRUCTURAL:**

EL VEHICULO NO CUENTA CON ESTE MEDIO DE IDENTIFICACION.

**2. PLACA NIV, ACETATOS Y/O STICKERS:**

LA PLACA NIV ASÍ COMO (ENGOMADOS) (ACETATOS) TIENEN CORRESPONDENCIA CON EL NUMERO DE SERIE ESTRUCTURAL ALTERADO, POR LO QUE SE DETERMINA QUE DICHS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN (SON FALSOS Y) HAN SIDO SOBREPUESTOS EN EL VEHÍCULO.

**3. NÚMERO DE MOTOR:**

DE ACUERDO A LA REVISIÓN FÍSICA, EL VEHÍCULO PRESENTA SUS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES Y SIN INDICIOS DE ALTERACIÓN A LOS MISMOS.

**4. NÚMERO OCULTO O CONFIDENCIAL:**

EL VEHICULO NO CUENTA CON ESTE MEDIO DE IDENTIFICACION.

**5. OTROS(SCANNER, ADITAMENTOS O COMPONENTES):**

NO CONTÓ CON ACCESO A ESTE DEBIDO A QUE NO HABÍA LLAVES) O (NO TENIA BATERÍA O (EL SCANNER NO ES COMPATIBLE CON EL VEHÍCULO)

### CONCLUSIONES

VEHÍCULO ALTERADO EN SUS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN, CON VESTIGIOS DE NÚMERO ANTERIOR ORIGINAL ( JTMZD31V775D34392 )

Con base en lo anterior expuesto se determina lo siguiente:

Una vez realizada la intervención física del vehículo, se concluye que se cuentan con las siguientes características de origen:

Marca	TOYOTA	Tipo	RAV4
Modelo	2007	Color	BLANCO
Serie	JTMZD31V775034392	Motor	2AZ2361685

### ÁREA DE FOTOGRAFÍAS Y/O CALCAS



MEDIOS DE IDENTIFICACION



Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar, reiterándome a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

El presente peritaje, puede ser cotejado en la:

**Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados S.C. ubicada en Av. De Las Flores No. 203, Col. Tiacopac San Angel, Delegación Álvaro Obregón en México D.F. C.P. 01040 Tel: 56-62-8808.**

(OCRA, es la oficina de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, encargada de la localización, identificación y recuperación de los vehículos asegurados con reporte de robo)

El Perito



Jonathan Herferea Ortiz

Nombre y Firma

ORIGINAL