

Serviguas Placas 494-AN-3 Marcos Arroyo

SINIESTRO

*NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR

INVENTARIO
CORRALON QUALITAS



GRUAS y/o PROCEDENCIA
DESCRIPCION DEL VEHICULO
SERIE

Serviguas Servicio Merino
VW Sedán

FECHA 1 Feb 16
MODELO
LLAVES 51

DAÑOS PREEXISTENTES

	SI	NO	DAÑADO		SI	NO	DAÑADO
1 *COMPUTADORA DE MOTOR	/			24 LIMPIADORES	/		
2 *COMPUTADORA DE CAJA AUT				25 SALICADERAS	/		mal
3 *BATERIA				26 ANTENA	/		
4 *FARO DER	/			27 DEFENSA TRAS	/		
5 *FARO IZQ	/			28 TAPA TRASERA	/		
6 *ESPEJO LAT DER	/			29 VENTILADOR	/	/	
7 *ESPEJO LAT IZQ	/			30 BOBINA	/		
8 *LLANTA DEL DER	/			31 CARBURADOR	/	/	
9 *LLANTA DEL IZQ	/			32 FILTRO DE AIRE	/		
10 *LLANTA TRA DER	/			33 DISTRIBUIDOR	/		
11 *LLANTA TRA IZQ	/			34 BUJIAS	/		
12 *CALAVERA DER	/	/	mal	35 DEFENSA DEL	/		mal
13 *CALAVERA IZQ	/			36 CABLES	/		
14 *LLANTA DE REFACCION	/			37 BOMBA DE GAS	/		
15 * LLAVES	/			38 BOMBA DE INYECC.	/	/	
16 * ESTEREO O RADIO		/		39 INYECTORES	/		
17 * EQ DE DVD		/		40 COMPRESOR A/AC	/	/	
18 * CATALIZADOR		/		41 TABLERO	/		
19 PARRILLA		/		42 ASIENTOS	/		mal
20 COSTADO L/DER.	/		mal	43 VOLANTE	/		
21 CUARTOS	/	/		44 STEREO	/	/	
22 COFRE	/		mal	45 BOCINAS	/	/	
23 PARABRISAS	/		mal	46 GATO	/	/	

* Es INFORMACIÓN OBLIGATORIA EL LLENADO DE ESAS PIEZAS EN EL INVENTARIO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (1 AL 18)

Solo 3 líneas departivos
sin potencia de velocidades

OBSERVACIONES

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

[Firma]
MARIANO AZUELA No.306 COL. BARRIO DE SAN JUAN CERRILLO
TALLER MERINO
MECANICA • SOLDADURA ELECTRICA • AUTOGENA
Teléfonos: (01461) 6121639 - 6139021
tallermerino@prodigy.net.mx smerino70@prodigy.net.mx

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

[Firma]
Ventura
UNIDAD RECIBIDA
Fecha 01-02-2016
Hora 12:45 pm
Vigilante Enrique Valdés
CENTRO DE SUBASTAS • QUERETARO



Subastas
Ventura

servicios integrales en subastas

FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000005298918



Pase de salida

FECHA DE SOLICITUD

29/01/2016

DATOS DEL VEHÍCULO

NIU:	MODELO: SEDAN
SINIESTRO: 1114252/15-RC	VERSIÓN: 1600
VIN: 3VW222113SM023004	AÑO: 1994
MOTOR: S/N	COLOR: SIN ASIGNAR
TIPO: AUTOS	PLACAS: LSM4352
MARCA: VOLKSWAGEN	

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBÍ

[Handwritten signature]

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRUA	
PLACA DE GRUA	FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse estas unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra, y admito que presenta los fallantes

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producido de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se otorga ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL



ORDEN DE ADMISION

FORMA DE PAGAMENTO: ...

Form fields containing handwritten data: 1200250, 1200250, 3615794, 15V910502665, 23 12 11, 3140002185, 0, 532, 539966756, 539631864, SERGIO ALVARO, SERGIO ALVARO, SERGIO ALVARO, MARIANO ANUELA, MARIANO ANUELA, MARIANO ANUELA, UNO, SEDAN, 1991, 3140002185, 15V910502665, LS4 4352

SECTION: APLICACION DE RESPONSABILIDAD. Includes checkboxes for ATENCIÓN DEDUCIBLE, SUMA ASESORIA, and a signature area with 'DPA' written in a circle.

APLICACIONES EN EL SIMULERO



REQUISITOS DE UNO A OCHO

- FALDA DEL SALD. IZD. - COFAS - SALD. DER. - PUERTA IZA - COCINA DER. - MEDALLA - TAPA MOTOR - DEFENSA TRAS - ESTRIBO DERE. - CANTAS DEL Y TRAS IZD y DERE. - FALDA IZD. - TOCADO

VEHICULOS PREEXISTENTES



Handwritten signatures and text at the bottom of the document, including a large signature and the name 'Miguel Ángel Sánchez B...'